RAPPORT D'ÉTAPE SUR L'INSPECTION DES ÉCOLES

École : École Pierre-Chiasson, Commission scolaire de langue française
Date : 15 août 2011

N° de pièce/Description	Observations	Ampleur des mesures correctives	Situation
172	Dégâts causés par l'humidité visibles sur le mur et la surface peinte. Aucune trace visible de moisissure ou d'humidité. Semble être un incident isolé. Vapeur/eau provenant du chauffe-eau signalée.	Peinture à enlever et mur à repeindre.	Les travaux devraient être terminés à l'automne 2011.
197	Traces mineures de moisissure visibles à la surface de la plinthe attribuables à la condensation sur le réservoir. Une nouvelle chemise a été posée sur le réservoir récemment.	Faire nettoyer et décontaminer la zone par le personnel d'entretien en appliquant des mesures de précaution de niveau 1.	Pas fait au moment de l'inspection. Les travaux devraient être terminés à l'automne 2011.
199	Moisissures visibles sur le sac de recyclage. Odeur de moisi également décelée et signalée dans la pièce.	Enlever les sacs de recyclage de façon régulière.	Les sacs ont été enlevés.
Couloir 209	Dégâts causés par l'eau visibles sur les cloisons sèches du plafond. Situation signalée au moment de la construction de l'école.	Faire réparer la zone et surveiller les infiltrations d'eau.	Le plafond a été réparé.
143	Dégâts (mineurs) causés par l'humidité visibles autour de la fenêtre. On n'a pas détecté de taux d'humidité élevé.	Faire nettoyer et décontaminer la zone par le personnel d'entretien en appliquant des mesures de précaution de niveau 1.	Problème de moisissures corrigé.
143, 101, 104, 108, 112, couloirs - 113, 216, 127, 129, 134, 149, 152, 184, 210	Carreaux de plafond tachés observés et signalés un peu partout dans l'immeuble.	Enlèvement des carreaux de plafond tachés pour vérifier la présence de moisissures cachées au-dessus de ceux-ci. Les remplacer par des neufs afin de détecter les autres fuites/infiltrations d'eau.	Carreaux remplacés, surveillance afin de détecter les infiltrations d'eau.

Sale des ordinateurs 104	Taches d'eau et traces de moisissure visibles sur les carreaux du plafond. Fuite continue signalée, attribuable à un creux dans la toiture. Le mur a été remplacé dans cette zone. Taches d'humidité (mineures) visibles sur les chevrons du toit dans le grenier. Plusieurs bardeaux de toiture manquent.	Enlèvement des carreaux de plafond tachés pour vérifier la présence de moisissures cachées au-dessus de ceux-ci. Les remplacer par des neufs afin de détecter les autres fuites/infiltrations d'eau.	Carreaux remplacés, surveillance afin de détecter les infiltrations d'eau.
Toiture	Il manque des bardeaux d'asphalte à divers endroits sur la toiture.	Faire réparer les bardeaux.	Les bardeaux ont été remplacés.

Conclusion et recommandations
Les enseignants et les membres du personnel sont invités à signaler toute trace d'infiltration d'eau et/ou de moisissures au directeur des services aux immeubles, afin que des réparations soient effectuées et que des mesures correctives soient apportées sans tarder.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme d'inspection des écoles, veuillez consulter le site www.gov.pe.ca/eecd/schoolinspections