

REPORTE FOTOGRAFICO

Día: 06.11.2017



- 1) Excavación al 90%, la profundidad mostrada en las fotos es la final. En la colindancia oriente edificio de 4 niveles se dejo una berma con una corona de 80cm por toda la profundidad del terreno y una base de 1.80



- 2) La colindancia norte con el edificio de 4 niveles se realizo la excavación al paño de su cajón de cimentación de concreto armado que abarca 1 sótano.

REPORTE FOTOGRAFICO

Día: 06.11.2017



5) Colado de plantilla de concreto en el fondo de la cimentación para habilitar acero



4) Se habilitó área de desplante de losa fondo con el colado de plantilla de cemento y arena.

REPORTE FOTOGRAFICO

Día: 06.11.2017



5) Retiro del 20% restante del banco de tierra en excavación.

Con el retiro de este banco de tierra se finaliza la etapa de excavación y se comienza con el armado de acero de la losa fondo de cimentación.