

Código: RE06-PR21GR02 Edición: 01

Página: 1

	AVALÚO DE FINC	CA URBANA	IN	FORME DE AVAL	ÚO
OFICINA	214	Dirección de Recursos Materia		50309020150800-20)17-U
PROPÓSITO DEL A	VALÚO	ADMINISTRACIÓN DE BII			
		NOMBRE SOLICITA			
BANCO NACIONAL	DE COSTA RICA		Céd. Juríd	lica 4-000-001021	
		NOMBRE BRODIET	A DIO (C)	D	۲
BANCO NACIONAL	DE COSTA DICA	NOMBRE PROPIETA		Proporcio lica 4-000-001021	ón de Derechos 100%
DAINCO NACIONAL	DL COSTA RICA		Ced. Julio	nca 4-000-001021	10070
		,			
		UBICACIÓN DEL	BIEN		
Provincia:	05 - GUANACAST				
Cantón:	03 - SANTA CRUZ				
Distrito:	09 - TAMARINDO)			
Localidad:	EL MOJAL				
		DIRECCIÓN EXA	СТА		
DE EL HOTEL DECT	WESTERN CAMINO	A TAMADINDO 260M NO	DECTE V 500M ECTE	ELOTE A MANO!	ZOLUEDDA
DE EL HOTEL BEST	WESTERN CAMINO	A TAMARINDO, 360M NO	KESTE I 323WLESTE	, LOTE A MANO IZ	ZQUIEKDA.
		DECICEDO Y ÁDEA DE	I A DINICIA		
Inscripción de	la Finca	REGISTRO Y ÁREA DE		gún el Registro y el P	llono
Plano de catastro N°		687861-2013	2.000,00		Tano
Identificador Predial		09020150800	2.000,00		
Diferencia de medidas			0,00		ía NO
Diferencia de medidas	Porcentaje:	0,0070	0,00	iliz Demasi	ia NO
		AVALÚO			
VALOR DEL TERRE					¢24.054.000,00
VALOR DE LAS COM					¢0,00
VALOR TOTAL DE	L BIEN			W	24.054.000,00
VALOR EN LETRA	AS: VEINTICUATR	O MILLONES CINCUENTA	Y CUATRO MIL CO	DLONES 00/100	
Tiempo estimado para		18 meses	Liquidez	del bien	Media
MONTO DE LA PÓL	IZA NO MENOR A	¢0,00			
SE RECOMIE	NDA ACEPTAR EL RIE	N VALORADO COMO GARAN	TÍA CREDITICIA	S	SÍ
SE RECOMIE					
		alidad y acabados: el acceso es por Calle ene un paso sobre quebrada sin ningún tipo			-
ODGEDMACIONEG	Lote cuenta con el servicio bás	sicos de electricidad (Coopeguanacaste) al f	rente, pero se desconoce si la ini	fraestructura necesaria para do	otar el servicio de agua
OBSERVACIONES	=	ASADA Huacas); se identifica una conexión actores de demérito al terreno, equivalente a			
GENERALES	la disponibilidad de los servici	os de agua en frente del bien (Hoja 02 "Ter	•		•
	de ASADA Huacas.				
Nombre del Perito	Ing. Alejandro J. Cam	npos Bogantes			
Tipo de Profesional	Ingeniero Topógrafo		_	irma del Perito	
Número de registro	IT-14887	Emp. No aplica	Identificación	N° 2-0546	5-0932
Nombre de la empresa			No aplica		
•	resentate legal de la em		No aplic	a	
Fecha inspección:			29 mayo 2017		
Números telefónicos pa		8865-9115 / 2666-3220			
Correo electrónico / Di	reccion WEB	ingcampos@hotmail.com			

	A	VALÚO DI							902015080	0-2017-U	
	1		TABLA I	DE HOMO	LOGAC	IÓN DEL TI)			
Características	icas CUMPARABLES										
	SUJETO	1	Factor	2	Factor	3	Factor	4	Factor	5	Factor
/ALOR ¢/m2		10.476	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,	19.329,90		17.460,00		0,00	
Area (m²)	2000	5.000,00	1,3530	500	0,6330	776	0,7320	2679,67	1,1010		1,000
Frente (m)	32,9	32,9	1,0000	15	1,2170	22	1,1060	20,06	1,1320		1,000
6 Pendiente	15	15	1,0000	3	0,8570	3	0,8570	3	0,8570		1,000
Tipo de Vía	5	5	1,0000	4	0,9360	4	0,9360	4	0,9360		1,000
Servicios 1	1	1	1,0000	1	1,0000	1	1,0000	1	1,0000		1,000
Servicios 2	15	15	1,0000	15	1,0000	16	0,9700	15	1,0000		1,000
Ubicación	5	8	1,0800	5	1,0000	5	1,0000	5	1,0000		1,000
Negociación	0	10	0,9000	5	0,9500	5	0,9500	10	0,9000		1,000
			1,0000		1,0000		1,0000		1,0000		1,000
7 . 1 . 1	.,	1 215			1,0000	0.500	1,0000	1,0000		1.000	1,000
Factor de Homolog							1,000)()			
Valores Homologa	dos	13.777	,16	12.915	,08	11.567	,/2	15.710),04		
		FACT	ORES A	PLICADOS	A UNA	SECCIÓN I	EL TER	RENO			
DESCRIPCIÓN	FACTOR FACTORES AFLICADOS A				A UNA SECCIÓN DEL TERRENO DETALLE						
Sección 02		6000	Áı	Área afectada 40		,00 m2 Área de Talud y Bajo Nivel de Calle 4,00m.					
Servicio Agua		9700		rea afectada		0,00 m2		o estimado del ramal para dipobilidad de agua frente al bien.			en.
	,	0000		rea afectada		00 m2					
VALOR UNITARIO FINAL ¢12.027,00 /m2 VALOR TOTAL DEL TERRENO ¢24.054.000,00											
				LINDE	DOC AC	TUALES					
NORTE		ANDELARIO	ANGULO			IUALES	TFR	RENO SIN	CONSTRI	TIR	
SUR						EN		E GRUESO -			
ESTE											
OESTE											
		GOODDEN	. D . G DD	0.11E.0E.4.E						arar 6.	
***	COORDENADAS PROYECTADAS CRTM 05 PRECISIÓN										
VÉRTICE	ESTE					NORTE A 1.144.871					Altitu
1 2	305.187								41		
3	305.155				1.144.861 40 1.144.928 39						
3 305.145 1.144.928 39											
		DESCR	IPCIÓN D	ETALLAI	A DE LO	OS BIENES	COMPA	RABLES			
		Descri	• /		Tipo ir	ıformación	Núm	eros de Con	tactos	Fecha Co	nsulta
N°		2 00011	pcion							29/5/20)17
N°	Lote ubicado e	n El Mojal, Parcela	_	lo, Servidumbre	Oferta		8848-5241	Alejandro			
N °	Agrícola, Zona		miento Cocobo mismo tipo de	vía, mismos	Oferta	Coordenadas		Alejandro 306.005	Norte	1.144.6	527
	Agrícola, Zona servicios públic	n El Mojal, Parcela Homogénea ONT, cos y urbanos, mpod	miento Cocobo mismo tipo de deradamente on	vía, mismos dulado.	Oferta Transacció			-	Norte	1.144.6	
	Agrícola, Zona servicios públic Terreno, plano, con característi	n El Mojal, Parcela Homogénea ONT,	miento Cocobo mismo tipo de deradamente on do en Mangos - ' esidencial en me	vía, mismos dulado. Tamarindo, zona			Este 8835-3300	-	Norte Norte)17
1	Agrícola, Zona servicios públic Terreno, plano, con característi condiciones, m Terreno plano,	n El Mojal, Parcela Homogénea ONT, ros y urbanos, mpod medianero, ubicad cas similares, vía re ismos servicios púb medianero, ubicade	miento Cocobo mismo tipo de deradamente on lo en Mangos - ' esidencial en me licos/urbanos. o en La Garita -	vía, mismos dulado. Tamarindo, zona ejores Tamarindo,		n	8835-3300 Este	306.005		15/5/20	017
1	Agrícola, Zona servicios públic Terreno, plano, con característi condiciones, m Terreno plano, zona con característi	n El Mojal, Parcela Homogénea ONT, cos y urbanos, mpod medianero, ubicad cas similares, vía re ismos servicios púb	miento Cocobo mismo tipo de deradamente on lo en Mangos - sidencial en me licos/urbanos. o en La Garita - vía residencial	vía, mismos dulado. Tamarindo, zona ejores Tamarindo, en mejores	Transacció	n	Este 8835-3300 Este 7184-6562 /	306.005		15/5/20 1.145.9	017 65 017
2 3	Agrícola, Zona servicios públio Terreno, plano, con característi condiciones, m Terreno plano, zona con caraci condiciones, m público.	n El Mojal, Parcela Homogénea ONT, tos y urbanos, mpod medianero, ubicad cas similares, vía re ismos servicios púb medianero, ubicad terísticas similares,	miento Cocobo mismo tipo de deradamente on lo en Mangos -' lo en Mangos -' lo en Mangos -' lo en La Garita - vía residencial el licos, cuenta co	vía, mismos dulado. Tamarindo, zona ejores Tamarindo, en mejores n alumbrado	Transacció	n Coordenadas	Este 8835-3300 Este 7184-6562 /	306.005 305.007 Ariel Marchena	Norte	15/5/20 1.145.9 15/5/20	017 65 017 29
2	Agrícola, Zona servicios públio Terreno, plano, con característi condiciones, m Terreno plano, zona con caraci condiciones, m público.	n El Mojal, Parcela Homogénea ONT, tos y urbanos, mpod medianero, ubicad cas similares, vía re ismos servicios púb medianero, ubicaderefísticas similares, ismos servicios púb	miento Cocobo mismo tipo de deradamente on lo en Mangos - o en La Garita - vía residencial el licos, cuenta co Tamarindo, vía	vía, mismos dulado. Tamarindo, zona ejores Tamarindo, en mejores n alumbrado a residencial en	Transacció Oferta	n Coordenadas	Este 8835-3300 Este 7184-6562 / Este 8392-9943	306.005 305.007 Ariel Marchena 303.733	Norte	15/5/20 1.145.9 15/5/20 1.143.9	017 65 017 29
2 3	Agrícola, Zona servicios públio Terreno, plano, con característi condiciones, m Terreno plano, zona con caraci condiciones, m público.	n El Mojal, Parcela Homogénea ONT, tos y urbanos, mpod medianero, ubicad cas similares, vía re ismos servicios púb medianero, ubicade terísticas similares, ismos servicios púb cado en La Garita	miento Cocobo mismo tipo de deradamente on lo en Mangos - o en La Garita - vía residencial el licos, cuenta co Tamarindo, vía	vía, mismos dulado. Tamarindo, zona ejores Tamarindo, en mejores n alumbrado a residencial en	Transacció Oferta	Coordenadas Coordenadas	Este 8835-3300 Este 7184-6562 / Este 8392-9943 Este	306.005 305.007 Ariel Marchena 303.733 Hugo Campos	Norte	15/5/20 1.145.9 15/5/20 1.143.9 29/5/20	017 65 017 29



Código: RE06-PR21GR02

Edición: 01 Página: 3

Y DE SU ENTORNO VÍAS DE COMUNICACIÓN							
1	ño NO	-	tema Sanitario Tanque s	eptico			
Material Lastre mezclado grueso Cun		Alcanta	nrillado pluvial NO				
Ancho de vía 14,00 m Cord							
Acera NO	ACCES) A LA FINO	CA Calle pú	iblica			
DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	AC .		DATOS SOCIOECONÓ	MICOS			
			Clase social	Media			
			-				
Alumbrado NO Jardínes y Parqu		a 0 m	Clase social zonas cercanas				
	Coopeguanacaste Transporte Público SÍ a 600 m Densidad poblacional Baj						
E	ASADA Edificios Comerciales NO a 0 m Actividad del lugar						
Señal celular SÍ Recolección de basu							
TV por Cable NO Edificios públicos / comuna	les NO	a 0 m	Agropecuario - Residencial				
Medidores instalados							
CARACTERÍSTICAS FÍSICA	S Y CAT	EGORÍA DE	SERVICIOS				
Frente principal: 32,90 m		Nivel sobre					
Fondo: 67,45 m		Pendiente %					
Relación: 2,05015198		Tipo de vía:	5				
Servicios S1 1		Tipo de via:					
	Jbicación:		Medianero				
52 13	Juicacion.		Medianero				
RIESGOS 1	POTENC	IALES					
Árboles o antenas de gran dimensión dentro de los predios as	egurados.		NO				
Estado Físico (árbol, mantenimiento, ancajes, vientos, soporte	-	atanas a tamas					
•				3.71			
Cuerpo de agua cerca Arroyo Distancia	16,00 m	l	Posibilidad de daños	Ninguno			
Topografía Ondulada Pendiente Desendent	e		Riesgo deslizamiento				
CD A DO DE LIBRAN	uz v cró	WDELL GO		Bajo			
GRADO DE URBAN				Bajo			
GRADO DE URBAN La zona presenta un grado de urbanización est				Bajo			
				Bajo			
	timado de:	50,00%		Bajo			
La zona presenta un grado de urbanización est AFECTACIO	timado de:	50,00% L BIEN		Bajo			
La zona presenta un grado de urbanización est AFECTACIO FECHA ESTUDIO GRAVÁMENE RESERVAS DE LEY DE AGUAS Y LEY DE CA	ones de S, ADVE	50,00% L BIEN RTENCIAS	Y ANOTACIONES				
La zona presenta un grado de urbanización est AFECTACIO FECHA ESTUDIO GRAVÁMENE	ONES DE S, ADVE	50,00% L BIEN RTENCIAS	Y ANOTACIONES ENTE EN SITIO, NO SE IDENTIFICA A				
La zona presenta un grado de urbanización est AFECTACIÓ FECHA ESTUDIO GRAVÁMENE 24/5/2017 RESERVAS DE LEY DE AGUAS Y LEY DE CA	ONES DE CS, ADVE	50,00% L BIEN RTENCIAS LICOS (FÍSICAM A FINCA SUJETO	Y ANOTACIONES ENTE EN SITIO, NO SE IDENTIFICA A				
La zona presenta un grado de urbanización est AFECTACIO FECHA ESTUDIO GRAVÁMENE 24/5/2017 RESERVAS DE LEY DE AGUAS Y LEY DE CA OBSER	ONES DE S, ADVE MINOS PÚB SOBRE L	50,00% L BIEN RTENCIAS LICOS (FÍSICAM A FINCA SUJETO ES	Y ANOTACIONES ENTE EN SITIO, NO SE IDENTIFICA A	AFECTACIÓN			
La zona presenta un grado de urbanización est AFECTACIÓ FECHA ESTUDIO GRAVÁMENE 24/5/2017 RESERVAS DE LEY DE AGUAS Y LEY DE CA OBSER 1. Topografía de la zona y el terreno: El inmueble valorado, presenta una topografía.	ONES DE S, ADVE. MINOS PÚB SOBRE L. VACION a moderadame	50,00% L BIEN RTENCIAS LICOS (FÍSICAM A FINCA SUJETO ES nte ondulada en do	Y ANOTACIONES ENTE EN SITIO, NO SE IDENTIFICA A.).	AFECTACIÓN bicada en la			
AFECTACIO FECHA ESTUDIO 24/5/2017 RESERVAS DE LEY DE AGUAS Y LEY DE CA OBSER 1. Topografía de la zona y el terreno: El inmueble valorado, presenta una topografía zona frontal y media del inmueble, luego un talud que baja el nivel -4,00m hasta la ter	ONES DE S, ADVE. MINOS PÚB SOBRE L. VACION a moderadame	50,00% L BIEN RTENCIAS LICOS (FÍSICAM A FINCA SUJETO ES nte ondulada en do omprende el 25% de	Y ANOTACIONES ENTE EN SITIO, NO SE IDENTIFICA A.).	AFECTACIÓN bicada en la			
AFECTACIO FECHA ESTUDIO 24/5/2017 RESERVAS DE LEY DE AGUAS Y LEY DE CA OBSER 1. Topografía de la zona y el terreno: El inmueble valorado, presenta una topografía zona frontal y media del inmueble, luego un talud que baja el nivel -4,00m hasta la ten hagan suponer inestabilidad del suelo. No se realizaron pruebas mecánicas ni de labor 2. Obras de Infraestructura - calidad y acabados: el acceso es por Calle Pública del properto de la companya de la	ONES DE S, ADVE AMINOS PÚB SOBRE L VACION a moderadame rraza 02 que co ratorio al suelo e lastre en un c	L BIEN RTENCIAS LICOS (FÍSICAM A FINCA SUJETO ES nte ondulada en do omprende el 25% de en sitio. estado de conservac	Y ANOTACIONES ENTE EN SITIO, NO SE IDENTIFICA A 1.). s terrazas. Terraza 01 es el 75% del lote, u el inmueble ubicada al fondo. No hay seña ión intermedio (ancho acorde con planos),	AFECTACIÓN bicada en la les visuales que el camino de			
AFECTACIO FECHA ESTUDIO 24/5/2017 RESERVAS DE LEY DE AGUAS Y LEY DE CA OBSER 1. Topografía de la zona y el terreno: El inmueble valorado, presenta una topografía zona frontal y media del inmueble, luego un talud que baja el nivel -4,00m hasta la ter hagan suponer inestabilidad del suelo. No se realizaron pruebas mecánicas ni de labor 2. Obras de Infraestructura - calidad y acabados: el acceso es por Calle Pública d acceso al lote, tiene un paso sobre quebrada sin ningún tipo de infraestructura (Lo ante	ONES DE S, ADVE AMINOS PÚB SOBRE L VACION a moderadame raza 02 que co atorio al suelo e lastre en un c erior se tomó e	L BIEN RTENCIAS LICOS (FÍSICAM A FINCA SUJETO ES nute ondulada en do comprende el 25% de en sitio. stado de conservac n cuenta respecto a	Y ANOTACIONES ENTE EN SITIO, NO SE IDENTIFICA A sterrazas. Terraza 01 es el 75% del lote, u el inmueble ubicada al fondo. No hay seña ión intermedio (ancho acorde con planos), l tipo de vía de acceso). Lote cuenta con e	AFECTACIÓN bicada en la les visuales que el camino de l servicio			
AFECTACIO FECHA ESTUDIO 24/5/2017 RESERVAS DE LEY DE AGUAS Y LEY DE CA OBSER 1. Topografía de la zona y el terreno: El inmueble valorado, presenta una topografía cona frontal y media del inmueble, luego un talud que baja el nivel -4,00m hasta la ter hagan suponer inestabilidad del suelo. No se realizaron pruebas mecánicas ni de labor 2. Obras de Infraestructura - calidad y acabados: el acceso es por Calle Pública d acceso al lote, tiene un paso sobre quebrada sin ningún tipo de infraestructura (Lo ante básicos de electricidad (Coopeguanacaste) al frente, pero se desconoce si la infraestru	ONES DE S, ADVE. AMINOS PÚB SOBRE L. VACION a moderadame rraza 02 que co atorio al suelo e lastre en un c erior se tomó e ctura necesaria	L BIEN RTENCIAS LICOS (FÍSICAM A FINCA SUJETO ES nite ondulada en do pmprende el 25% de en sitio. stado de conservac n cuenta respecto a para dotar el servi	Y ANOTACIONES ENTE EN SITIO, NO SE IDENTIFICA A sterrazas. Terraza 01 es el 75% del lote, u el inmueble ubicada al fondo. No hay seña ión intermedio (ancho acorde con planos), l tipo de vía de acceso). Lote cuenta con e cio de agua potable se encuentra al frente (AFECTACIÓN bicada en la les visuales que el camino de l servicio (ASADA			
AFECTACIO FECHA ESTUDIO 24/5/2017 RESERVAS DE LEY DE AGUAS Y LEY DE CA OBSER 1. Topografía de la zona y el terreno: El inmueble valorado, presenta una topografía zona frontal y media del inmueble, luego un talud que baja el nivel -4,00m hasta la ter hagan suponer inestabilidad del suelo. No se realizaron pruebas mecánicas ni de labor 2. Obras de Infraestructura - calidad y acabados: el acceso es por Calle Pública d acceso al lote, tiene un paso sobre quebrada sin ningún tipo de infraestructura (Lo ante básicos de electricidad (Coopeguanacaste) al frente, pero se desconoce si la infraestru Huacas); se identifica una conexión al servicio de agua potable en el área de Redonde equivalente al costo estimado del ramal y los trabajos de infraestructura, necesarios pa	ONES DE S, ADVE MINOS PÚB SOBRE L VACION a moderadame rraza 02 que co atorio al suelo e lastre en un c e tomó e cutura necesaria el ubicado a 80. ara obtener la d ara obtener la d	L BIEN RTENCIAS LICOS (FÍSICAM A FINCA SUJETO ES nte ondulada en do en sitio. stado de conservac n cuenta respecto a para dotar el servi 00m oeste del lote,	Y ANOTACIONES ENTE EN SITIO, NO SE IDENTIFICA A sterrazas. Terraza 01 es el 75% del lote, u el inmueble ubicada al fondo. No hay seña ión intermedio (ancho acorde con planos), l tipo de vía de acceso). Lote cuenta con e cio de agua potable se encuentra al frente (por lo que se le aplican factores de demér	AFECTACIÓN bicada en la les visuales que el camino de la servicio (ASADA rito al terreno,			
AFECTACIO FECHA ESTUDIO 24/5/2017 RESERVAS DE LEY DE AGUAS Y LEY DE CA OBSER 1. Topografía de la zona y el terreno: El inmueble valorado, presenta una topografíz zona frontal y media del inmueble, luego un talud que baja el nivel -4,00m hasta la ter hagan suponer inestabilidad del suelo. No se realizaron pruebas mecánicas ni de labor 2. Obras de Infraestructura - calidad y acabados: el acceso es por Calle Pública d acceso al lote, tiene un paso sobre quebrada sin ningún tipo de infraestructura (Lo ante básicos de electricidad (Coopeguanacaste) al frente, pero se desconoce si la infraestru Huacas); se identifica una conexión al servicio de agua potable en el área de Redonde equivalente al costo estimado del ramal y los trabajos de infraestructura, necesarios pa Se desconoce sobre la disponibilidad del Servicio de Agua Potable por parte de ASAI	ONES DE S, ADVE MINOS PÚB SOBRE L VACION a moderadame rraza 02 que co atorio al suelo e lastre en un c e tomó e cutura necesaria el ubicado a 80. ara obtener la d ara obtener la d	L BIEN RTENCIAS LICOS (FÍSICAM A FINCA SUJETO ES nte ondulada en do en sitio. stado de conservac n cuenta respecto a para dotar el servi 00m oeste del lote,	Y ANOTACIONES ENTE EN SITIO, NO SE IDENTIFICA A sterrazas. Terraza 01 es el 75% del lote, u el inmueble ubicada al fondo. No hay seña ión intermedio (ancho acorde con planos), l tipo de vía de acceso). Lote cuenta con e cio de agua potable se encuentra al frente (por lo que se le aplican factores de demér	AFECTACIÓN bicada en la les visuales que el camino de la servicio (ASADA rito al terreno,			
AFECTACIO FECHA ESTUDIO 24/5/2017 RESERVAS DE LEY DE AGUAS Y LEY DE CA OBSER 1. Topografía de la zona y el terreno: El inmueble valorado, presenta una topografía zona frontal y media del inmueble, luego un talud que baja el nivel -4,00m hasta la ter hagan suponer inestabilidad del suelo. No se realizaron pruebas mecánicas ni de labor 2. Obras de Infraestructura - calidad y acabados: el acceso es por Calle Pública d acceso al lote, tiene un paso sobre quebrada sin ningún tipo de infraestructura (Lo ante básicos de electricidad (Coopeguanacaste) al frente, pero se desconoces ila infraestru Huacas); se identifica una conexión al servicio de agua potable en el área de Redonde equivalente al costo estimado del ramal y los trabajos de infraestructura, necesarios pa Se desconoce sobre la disponibilidad del Servicio de Agua Potable por parte de ASAI 3. Linderos: Postes de madera y alambre en todos sus linderos.	ONES DE S, ADVE. MINOS PÚB SOBRE L. VACION a moderadame rraza 02 que coratorio al suelo e lastre en un e erior se tomó e cotura necesaria el ubicado a 80, ara obtener la doda Huacas.	L BIEN RTENCIAS LICOS (FÍSICAM A FINCA SUJETO ES nte ondulada en do amprende el 25% di en sitio. stado de conservac n cuenta respecto a para dotar el servi 00m oeste del lote, lisponibilidad de lo	Y ANOTACIONES ENTE EN SITIO, NO SE IDENTIFICA A L.). s terrazas. Terraza 01 es el 75% del lote, u el inmueble ubicada al fondo. No hay seña ión intermedio (ancho acorde con planos), l tipo de vía de acceso). Lote cuenta con e cio de agua potable se encuentra al frente (por lo que se le aplican factores de demér s servicios de agua en frente del bien (Hoja	AFECTACIÓN bicada en la les visuales que el camino de l servicio (ASADA rito al terreno, a 02 "Terreno").			
AFECTACIO FECHA ESTUDIO 24/5/2017 RESERVAS DE LEY DE AGUAS Y LEY DE CA OBSER 1. Topografía de la zona y el terreno: El inmueble valorado, presenta una topografía zona frontal y media del inmueble, luego un talud que baja el nivel -4,00m hasta la ter hagan suponer inestabilidad del suelo. No se realizaron pruebas mecánicas ni de labor 2. Obras de Infraestructura - calidad y acabados: el acceso es por Calle Pública d acceso al lote, tiene un paso sobre quebrada sin ningún tipo de infraestructura (Lo ante básicos de electricidad (Coopeguanacaste) al frente, pero se desconoce si la infraestru Huacas); se identifica una conexión al servicio de agua potable en el área de Redonde equivalente al costo estimado del ramal y los trabajos de infraestructura, necesarios pa Se desconoce sobre la disponibilidad del Servicio de Agua Potable por parte de ASAI 3. Linderos: Postes de madera y alambre en todos sus linderos. 4. Riesgos visibles: Visualmente no se aprecian riesgos en la finca en estudio o su ent terrenos en el entorno inmediato, ni se reflejan en el Mapa de Amenazas de la CNE, 2	CONES DE CON	L BIEN RTENCIAS LICOS (FÍSICAM A FINCA SUJETO ES nte ondulada en do amprende el 25% de en sitio. estado de conservac n cuenta respecto a i para dotar el servi 00m oeste del lote, lisponibilidad de lo: o, no se observarón	Y ANOTACIONES ENTE EN SITIO, NO SE IDENTIFICA A L.). s terrazas. Terraza 01 es el 75% del lote, u el inmueble ubicada al fondo. No hay seña ión intermedio (ancho acorde con planos), l tipo de vía de acceso). Lote cuenta con e cio de agua potable se encuentra al frente (por lo que se le aplican factores de demér s servicios de agua en frente del bien (Hoja señales de deslizamientos, inundación o p	bicada en la les visuales que el camino de l servicio (ASADA rito al terreno, a 02 "Terreno").			
AFECTACIO FECHA ESTUDIO RESERVAS DE LEY DE AGUAS Y LEY DE CA 24/5/2017 RESERVAS DE LEY DE AGUAS Y LEY DE CA OBSER 1. Topografía de la zona y el terreno: El inmueble valorado, presenta una topografía zona frontal y media del inmueble, luego un talud que baja el nivel -4,00m hasta la ter hagan suponer inestabilidad del suelo. No se realizaron pruebas mecánicas ni de labor 2. Obras de Infraestructura - calidad y acabados: el acceso es por Calle Pública d acceso al lote, tiene un paso sobre quebrada sin ningún tipo de infraestructura (Lo ante básicos de electricidad (Coopeguanacaste) al frente, pero se desconoce si la infraestru Huacas); se identifica una conexión al servicio de agua potable en el área de Redonde equivalente al costo estimado del ramal y los trabajos de infraestructura, necesarios pa Se desconoce sobre la disponibilidad del Servicio de Agua Potable por parte de ASAI 3. Linderos: Postes de madera y alambre en todos sus linderos. 4. Riesgos visibles: Visualmente no se aprecian riesgos en la finca en estudio o su ent terrenos en el entorno inmediato, ni se reflejan en el Mapa de Amenazas de la CNE, 2 Cruz, CNE, 2010.	CONES DE CON	L BIEN RTENCIAS LICOS (FÍSICAM A FINCA SUJETO ES nte ondulada en do amprende el 25% de en sitio. estado de conservac n cuenta respecto a i para dotar el servi 00m oeste del lote, lisponibilidad de lo: o, no se observarón	Y ANOTACIONES ENTE EN SITIO, NO SE IDENTIFICA A L.). s terrazas. Terraza 01 es el 75% del lote, u el inmueble ubicada al fondo. No hay seña ión intermedio (ancho acorde con planos), l tipo de vía de acceso). Lote cuenta con e cio de agua potable se encuentra al frente (por lo que se le aplican factores de demér s servicios de agua en frente del bien (Hoja señales de deslizamientos, inundación o p	bicada en la les visuales que el camino de l servicio (ASADA rito al terreno, a 02 "Terreno").			
AFECTACIO FECHA ESTUDIO 24/5/2017 RESERVAS DE LEY DE AGUAS Y LEY DE CA OBSER 1. Topografía de la zona y el terreno: El inmueble valorado, presenta una topografía zona frontal y media del inmueble, luego un talud que baja el nivel -4,00m hasta la ter hagan suponer inestabilidad del suelo. No se realizaron pruebas mecánicas ni de labor 2. Obras de Infraestructura - calidad y acabados: el acceso es por Calle Pública d acceso al lote, tiene un paso sobre quebrada sin ningún tipo de infraestructura (Lo ante básicos de electricidad (Coopeguanacaste) al frente, pero se desconoce si la infraestru Huacas); se identifica una conexión al servicio de agua potable en el área de Redonde equivalente al costo estimado del ramal y los trabajos de infraestructura, necesarios pa Se desconoce sobre la disponibilidad del Servicio de Agua Potable por parte de ASAI 3. Linderos: Postes de madera y alambre en todos sus linderos. 4. Riesgos visibles: Visualmente no se aprecian riesgos en la finca en estudio o su ent terrenos en el entorno inmediato, ni se reflejan en el Mapa de Amenazas de la CNE, 2 Cruz, CNE, 2010. Construcciones: El inmueble no prsenta construcciones	CONES DE S, ADVE. MINOS PÚB SOBRE L. EVACION a moderadame rraza 02 que co atorio al suelo e lastre en un e erior se tomó e e citura necesaria el ubicado a 80. ara obtener la do DA Huacas. torno inmediate volto. Fuente: Volto. Fuente: Volto. Fuente: Volto.	L BIEN RTENCIAS LICOS (FÍSICAM A FINCA SUJETO ES nte ondulada en do omprende el 25% de en sitio. stado de conservac n para dotar el servi .00m oeste del lote. lisponibilidad de lo: o, no se observarón l'isita de sitio y con	Y ANOTACIONES ENTE EN SITIO, NO SE IDENTIFICA A 1.). s terrazas. Terraza 01 es el 75% del lote, u el inmueble ubicada al fondo. No hay seña ión intermedio (ancho acorde con planos), l tipo de vía de acceso). Lote cuenta con e cio de agua potable se encuentra al frente (por lo que se le aplican factores de demér s servicios de agua en frente del bien (Hoja señales de deslizamientos, inundación o p sulta a Mapa de Amenazas Naturales del C	AFECTACIÓN bicada en la les visuales que el camino de l servicio (ASADA rito al terreno, a 02 "Terreno").			
AFECTACIO FECHA ESTUDIO RESERVAS DE LEY DE AGUAS Y LEY DE CA 24/5/2017 RESERVAS DE LEY DE AGUAS Y LEY DE CA OBSER 1. Topografía de la zona y el terreno: El inmueble valorado, presenta una topografía zona frontal y media del inmueble, luego un talud que baja el nivel -4,00m hasta la ter hagan suponer inestabilidad del suelo. No se realizaron pruebas mecánicas ni de labor 2. Obras de Infraestructura - calidad y acabados: el acceso es por Calle Pública d acceso al lote, tiene un paso sobre quebrada sin ningún tipo de infraestructura (Lo ante básicos de electricidad (Coopeguanacaste) al frente, pero se desconoce si la infraestru Huacas); se identifica una conexión al servicio de agua potable en el área de Redonde equivalente al costo estimado del ramal y los trabajos de infraestructura, necesarios pa Se desconoce sobre la disponibilidad del Servicio de Agua Potable por parte de ASAI 3. Linderos: Postes de madera y alambre en todos sus linderos. 4. Riesgos visibles: Visualmente no se aprecian riesgos en la finca en estudio o su ent terrenos en el entorno inmediato, ni se reflejan en el Mapa de Amenazas de la CNE, 2 Cruz, CNE, 2010.	CONES DE S, ADVE. MINOS PÚB SOBRE L. EVACION a moderadame rraza 02 que co atorio al suelo e lastre en un e erior se tomó e e citura necesaria el ubicado a 80. ara obtener la do DA Huacas. torno inmediate volto. Fuente: Volto. Fuente: Volto. Fuente: Volto.	L BIEN RTENCIAS LICOS (FÍSICAM A FINCA SUJETO ES nte ondulada en do omprende el 25% de en sitio. stado de conservac n para dotar el servi .00m oeste del lote. lisponibilidad de lo: o, no se observarón l'isita de sitio y con	Y ANOTACIONES ENTE EN SITIO, NO SE IDENTIFICA A 1.). s terrazas. Terraza 01 es el 75% del lote, u el inmueble ubicada al fondo. No hay seña ión intermedio (ancho acorde con planos), l tipo de vía de acceso). Lote cuenta con e cio de agua potable se encuentra al frente (por lo que se le aplican factores de demér s servicios de agua en frente del bien (Hoja señales de deslizamientos, inundación o p sulta a Mapa de Amenazas Naturales del C	bicada en la les visuales que el camino de l servicio (ASADA rito al terreno, a 02 "Terreno").			
AFECTACIO FECHA ESTUDIO 24/5/2017 RESERVAS DE LEY DE AGUAS Y LEY DE CA OBSER 1. Topografía de la zona y el terreno: El inmueble valorado, presenta una topografíz zona frontal y media del inmueble, luego un talud que baja el nivel -4,00m hasta la ter hagan suponer inestabilidad del suelo. No se realizaron pruebas mecánicas ni de labor 2. Obras de Infraestructura - calidad y acabados: el acceso es por Calle Pública d acceso al lote, tiene un paso sobre quebrada sin ningún tipo de infraestructura (Lo ante básicos de electricidad (Coopeguanacaste) al frente, pero se desconoce si la infraestru Huacas); se identifica una conexión al servicio de agua potable en el área de Redonde equivalente al costo estimado del ramal y los trabajos de infraestructura, necesarios pa Se desconoce sobre la disponibilidad del Servicio de Agua Potable por parte de ASAI 3. Linderos: Postes de madera y alambre en todos sus linderos. 4. Riesgos visibles: Visualmente no se aprecian riesgos en la finca en estudio o su ent terrenos en el entorno inmediato, ni se reflejan en el Mapa de Amenazas de la CNE, 2 Cruz, CNE, 2010. Construcciones: El inmueble no prsenta construcciones 6. Ubicación y Localización del inmueble: Coincide con la indicada en el plano cata El presente avalúo no contempla: a. Pruebas de Laboratorio - Estudio de suelos: geotécnicos o hidro-geológicos;	CONES DE S, ADVE. MINOS PÚB SOBRE L. EVACION a moderadame rraza 02 que co atorio al suelo e lastre en un e erior se tomó e e citura necesaria el ubicado a 80. ara obtener la do DA Huacas. torno inmediate volto. Fuente: Volto. Fuente: Volto. Fuente: Volto.	L BIEN RTENCIAS LICOS (FÍSICAM A FINCA SUJETO ES nte ondulada en do omprende el 25% de en sitio. stado de conservac n para dotar el servi .00m oeste del lote. lisponibilidad de lo: o, no se observarón l'isita de sitio y con	Y ANOTACIONES ENTE EN SITIO, NO SE IDENTIFICA A 1.). s terrazas. Terraza 01 es el 75% del lote, u el inmueble ubicada al fondo. No hay seña ión intermedio (ancho acorde con planos), l tipo de vía de acceso). Lote cuenta con e cio de agua potable se encuentra al frente (por lo que se le aplican factores de demér s servicios de agua en frente del bien (Hoja señales de deslizamientos, inundación o p sulta a Mapa de Amenazas Naturales del C	AFECTACIÓN bicada en la les visuales que el camino de l servicio (ASADA rito al terreno, a 02 "Terreno").			
AFECTACIO FECHA ESTUDIO 24/5/2017 RESERVAS DE LEY DE AGUAS Y LEY DE CA OBSER 1. Topografía de la zona y el terreno: El inmueble valorado, presenta una topografía zona frontal y media del inmueble, luego un talud que baja el nivel -4,00m hasta la ten hagan suponer inestabilidad del suelo. No se realizaron pruebas mecánicas ni de labor 2. Obras de Infraestructura - calidad y acabados: el acceso es por Calle Pública d acceso al lote, tiene un paso sobre quebrada sin ningún tipo de infraestructura (Lo ante básicos de electricidad (Coopeguanacaste) al frente, pero se desconoce si la infraestru Huacas); se identifica una conexión al servicio de agua potable en el área de Redonde equivalente al costo estimado del ramal y los trabajos de infraestructura, necesarios pa Se desconoce sobre la disponibilidad del Servicio de Agua Potable por parte de ASAI 3. Linderos: Postes de madera y alambre en todos sus linderos. 4. Riesgos visibles: Visualmente no se aprecian riesgos en la finca en estudio o su ent terrenos en el entorno inmediato, ni se reflejan en el Mapa de Amenazas de la CNE, 2 Cruz, CNE, 2010. Construcciones: El inmueble no prsenta construcciones 6. Ubicación y Localización del inmueble: Coincide con la indicada en el plano cata El presente avalúo no contempla: a. Pruebas de Laboratorio - Estudio de suelos: geotécnicos o hidro-geológicos; b. Pruebas o estudio de condiciones estructurales de la construcción;	CONES DE CON	L BIEN RTENCIAS LICOS (FÍSICAM A FINCA SUJETO ES nte ondulada en do primende el 25% de en sitio. estado de conservac n cuenta respecto a para dotar el servi 00m oeste del lote. lisponibilidad de lot o, no se observarón //isita de sitio y con	Y ANOTACIONES ENTE EN SITIO, NO SE IDENTIFICA A 1.). s terrazas. Terraza 01 es el 75% del lote, u el inmueble ubicada al fondo. No hay seña ión intermedio (ancho acorde con planos), l tipo de vía de acceso). Lote cuenta con e cio de agua potable se encuentra al frente (por lo que se le aplican factores de demér s servicios de agua en frente del bien (Hoja señales de deslizamientos, inundación o p sulta a Mapa de Amenazas Naturales del C 5.	bicada en la les visuales que el camino de l servicio (ASADA rito al terreno, a 02 "Terreno").			
AFECTACIO FECHA ESTUDIO 24/5/2017 RESERVAS DE LEY DE AGUAS Y LEY DE CA OBSER 1. Topografía de la zona y el terreno: El inmueble valorado, presenta una topografíz zona frontal y media del inmueble, luego un talud que baja el nivel -4,00m hasta la ter hagan suponer inestabilidad del suelo. No se realizaron pruebas mecánicas ni de labor 2. Obras de Infraestructura - calidad y acabados: el acceso es por Calle Pública d acceso al lote, tiene un paso sobre quebrada sin ningún tipo de infraestructura (Lo ante básicos de electricidad (Coopeguanacaste) al frente, pero se desconoce si la infraestru Huacas); se identifica una conexión al servicio de agua potable en el área de Redonde equivalente al costo estimado del ramal y los trabajos de infraestructura, necesarios pa Se desconoce sobre la disponibilidad del Servicio de Agua Potable por parte de ASAI 3. Linderos: Postes de madera y alambre en todos sus linderos. 4. Riesgos visibles: Visualmente no se aprecian riesgos en la finca en estudio o su ent terrenos en el entorno inmediato, ni se reflejan en el Mapa de Amenazas de la CNE, 2 Cruz, CNE, 2010. Construcciones: El inmueble no prsenta construcciones 6. Ubicación y Localización del inmueble: Coincide con la indicada en el plano cata El presente avalúo no contempla: a. Pruebas de Laboratorio - Estudio de suelos: geotécnicos o hidro-geológicos;	CONES DE CON	L BIEN RTENCIAS LICOS (FÍSICAM A FINCA SUJETO ES nte ondulada en do primende el 25% de en sitio. estado de conservac n cuenta respecto a para dotar el servi 00m oeste del lote. lisponibilidad de los o, no se observarón //isita de sitio y con	Y ANOTACIONES ENTE EN SITIO, NO SE IDENTIFICA A 1.). s terrazas. Terraza 01 es el 75% del lote, u el inmueble ubicada al fondo. No hay seña ión intermedio (ancho acorde con planos), l tipo de vía de acceso). Lote cuenta con e cio de agua potable se encuentra al frente (por lo que se le aplican factores de demér s servicios de agua en frente del bien (Hoja señales de deslizamientos, inundación o p sulta a Mapa de Amenazas Naturales del C 5.	bicada en la des visuales que el camino de l servicio (ASADA rito al terreno, a 02 "Terreno"). roblemas en Cantón de Santa 7.			

Este informe es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se asume responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados. Tiene el alcance de estimación de valor del bien en su condición actual y descrita, con fines crediticios, por lo que no se hace estudio legal de su condición, ni se realizan pruebas de calidad, físicas o de ingeniería ni al edificio ni al terreno, no se asume responsabilidad sobre vicios ocultos de la obra (elementos sismo resistentes, arquitectónicos, eléctricos o mecánicos), problemas geofísicos o de capacidad soportante del suelo. El valuador manifiesta no tener parentesco hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, o relación comercial de ningún tipo con el solicitante.

Edición: 01 Página: 4

					090201508	00-2017-U			
CONSTRUCCIONES									
VRN	Área V. Unit.	VUT	Edad	Estado	Factor	Factor	VNR	VUR	Valor Unitario Final
¢	m2 ¢/m2	años	años	Estado	Depre.	Estado	¢	años	¢ / m2
_					#¡DIV/0!	#N/A	_	#¡DIV/0!	#¡DIV/0
-					#¡DIV/0!	#N/A	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0
-					#¡DIV/0!	#N/A	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0
_					#;DIV/0!	#N/A	_	#¡DIV/0!	#¡DIV/0
-	-				•		-	,	
		OR	RASCO	MPLE	MENTARIA	15			
VRN	Área V. Unit.	VUT	Edad		Factor	Factor	VNR	VUR	Valor Unitario Final
¢	m2 ¢/ $m2$	años	años	Estado	Depre.	Estado	¢	años	¢ / m2
<u> </u>	1112	anos	anos		#¡DIV/0!	#N/A	<u>*</u>	#¡DIV/0!	#¡DIV/0
	 				#¡DIV/0!	#N/A		#¡DIV/0!	#¡DIV/0
	- - - 				#¡DIV/0!	#N/A	_	#¡DIV/0!	#¡DIV/0
				<u> </u>	π D1 V/O :	#1 \ /A		# D1 V/O:	וושןייי
				AS AL T	TERRENO				
VRN	Área V. Unit.	VUT	Edad	Estado	Factor	Factor	VNR	VUR	Valor Unitario Final
¢	m2 ¢/m2	años	años	Lstado	Depre.	Estado	¢	años	¢ / m2
-					#¡DIV/0!	#N/A	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0
-					#¡DIV/0!	#N/A	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0
_					#¡DIV/0!	#N/A	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0
-							-		
		VALO	R DE LA	AS CON	STRUCCIO	ONES		i	
CONSTRUCCIONES			¢0,00						
OBRAS COMPLEMENTARIAS VALOR TOTAL			¢0,00						
	AL .						¢0,00		
MÉTODO		DE DEPI	RECIAC	IÓN					O ÓPTIMO
DEFINICIONES							MB MUY BUENO		
rión	Dimensión de la construcci	Estado Estado físico del bien (Actual)					B BUENO		
Area Medida en metros, m2, o unidades Factor Depre. Factor de Depreciación						00	I INTERMEDIO		
V. Unit. Valor Unitario Nuevo Factor Estado Factor de Estado						[AI	R REGULAR		
							ST	D DEFICIENTE	
	UT Vida Útil Total estimada de							I	M MALO
Edad Edad del bien (años de construido)								MM MUY MALO	
Método de depreciación utilizado: Ross-Heidecke							DM DEMOLICIÓN		
le	'RN Valor de Reposición Nuevo 'UT Vida Útil Total estimada do dad Edad del bien (años de con	l bien struido)	l bien struido)	l bien VUR struido)	l bien VUR Vida Útil struido)	l bien VUR Vida Útil Remanente struido)			




DESCRIPCIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES	214-50309020150800-2017-U				
CONSTRUCCION	ES				
Tipo de construcción existente: No ha construcciones	Uso predominante:				
Estado de la edificiación: Avance	-				
Nombre del Profesional Responsable de la obra:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
Nombre del Desarrollador:					
Número de Contrato CFIA:	Número permiso construcción:				
Documentos de construcción adicionales:	Numero permiso construcción.				
Documentos de construcción adicionales.					
Propiedad utilizada por: Nombre					
1 1					
Vigencia del contrato de arrendamiento:	1				
Área construcción principal: Porcentaje de cobertura	: Año de construcción:				
DETALLE DE ELEM	ENTOS				
TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA SIMILAR A: NÚMERO DE					
Estructura	Sistema eléctrico:				
Paredes	Sistema electrics.				
	Entubado Conduit				
Entrepiso					
Techos	Porcentaje Cajo basekon				
Cubierta	Caja breaker				
Cielos	Interruptor				
Pisos	Estado General				
Fachada					
Aposentos	Gas LP Ubicación				
riposentos					
Baños	Estado Físico y Mantenimiento:				
Otros	Paredes Cielos				
Red de agua caliente	Pisos Cubierta				
Tanque captación de agua					
	ción visual de desplome				
Repellos Paredes Pisos	Cielos				
Pisos					
OBRAS COMPLEMEN	TARIAS				
Estado de la edificiación: Avance	2:				
DESCRIPCIÓN					
PROVECTOR DE CONCI	DYLCCIÓN				
PROYECTOS DE CONST					
Etapas % de avance Detalle de avance esperado	Se recomienda un primer giro para				
1	construcción:				
2	Equivalente al: 0,0%				
3	del monto del crédito destinado a construcción				
4	_				
5					
6					
7					
OBGEDY A GYONI	na				
OBSERVACION	ES				
1. Construcciones: El inmueble no prsenta construcciones					
2. Ubicación y Localización del inmueble: Coincide con la indicada en el pla	no catastrado adjunto.				
3. El presente avalúo no contempla:					
a. Pruebas de Laboratorio - Estudio de suelos: geotécnicos o hidro-geológicos;					
b. Pruebas o estudio de condiciones estructurales de la construcción;					
c. Pruebas físicas o de cualquier índole al sistema eléctrico y mecánico. Lo ante	rior implicaque, durante la inspección en sitio: el Valuador				
solamente procede a realizar un análisis visual de la zona, edificación y sistemas, donde se descarta la presencia de indicios que puedan mostrar una inestabilidad de los terrenos en la zona, en la estructura y/o en los sistemas.					
4. Mejor y Mayor uso del inmueble sujeto: Urbano - Residencial.					
4. Mejor y Mayor uso dei inimuedie sujeto: Orbano - Residenciai.					

Código: RE06-PR21GR02 Edición: 01 Página: 6




Código: RE06-PR21GR02 Edición: 01 Página: 7



Código: RE06-PR21GR02 Edición: 01

Edición: 01 Página: 8



BANCONAL

Código: RE06-PR21GR02 Edición: 01 Página: 9

PLANO CATASTRADO 214-50309020150800-2017-U DERROTERO ACMUT DISTANCIA N O T A S :
_LEVANTAMIENTO POLAR.
_POLICIAM. ABERTIA .
_ERROR ANGULAR ESTIMADO 00'01'
_ERROR LINEAL ESTIMADO : 0.01m. m. cm. INSCRIPCIÓN: 5-1687861-2013 1-2 907 32 90 35.35 2-3 66 93 345 01.11 6662 2:00 Registrador: FERNANDO GONZALEZ CALDERON 15 3-4 65 13.01 27 51FB224A0564A275DB9C096E03EF69E9 DOY FE DE QUE LOS LINDEROS SON 67 45 161 01.52 EXISTEMIES 20/08/2013 MUNOPPLIDAD DE SANTA CRUZ DEP. DE CATASTE : TOPOGRAS VESTO DE MORPAL -este plano serira unicimente para inscreir el Immerie una vez incorto el fraccionamento Respectino, el plano surtira los efectos juridicos Correspondientes desde la fecha de su inscripción en Reingreso ħ 19 SEP 2013 10 -MODIFICA AL PLANO CATASTRADO G-0712363-2001. BEBIKOSA "LIDAD DE SANTA CRUZ UBICACION C. Taka. Talo de Catastro y Topografia HOJA MATAPALO Ing. A Sancho Perlaza ESCALA 1:50.000 LIRECTORA TECNICA A GARITA VIEJA ANGULO BENEDITT 260 INFORMACION REGISTRO PUBLICO ES PARTE DEL FOLIO REAL 5149629-000 259 OTE CANDELARIO AREA 62868.71 m² 342 ANGULO BENEDITT SITUADO EN : EL MOJAL DISTRITO : 9º TAMARINDO CANTON: 3º SANTA CRUZ PROVINCIA: 5º GUANACASTE CANDELAR ANGULO BENEDITT 1:1000 PROTOCOLO 24 CALLE TOMO: 18439 FOLIO (KENER GUEVARA DUARTE PERITO TOPOGRAFO P.T 2143 AZ.113'07'58" FECHA ARCHIVO DIST.22.85m. A LOTES ARRIL 2013



Código: RE06-PR21GR02

Edición: 01 Página: 10

INFORME REGISTRAL

214-50309020150800-2017-U

5/24/2017

REPUBLICA DE COSTA RICA REGISTRO NACIONAL CONSULTA POR NUMERO DE FINCA MATRICULA: 201508—000

PROVINCIA: GUANACASTE FINCA: 201508 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000

SEGREGACIONES: NO HAY

NATURALEZA: TERRENO PARA CONSTRUIR CON UN POSO ARTESANAL

SITUADA EN EL DISTRITO 9-TAMARINDO CANTON 3-SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE

GUANACASTE LINDEROS:

NORTE: CANDELARIO ANGULO BENIDITT

SUR: CALLE PÚBLICA CON UN FRENTE DE 32 MTS CON 90 CMS

ESTE : CANDELARIO ANGULO BENIDITT OESTE : CANDELARIO ANGULO BENIDITT

MIDE: DOS MIL METROS CUADRADOS

PLANO:G-1687861-2013

ANTECEDENTES DE LA FINCA:

FINCA DERECHO INSCRITA EN 5-00149629 000 FOLIO REAL

VALOR FISCAL: 7,000,000.00 COLONES

PROPIETARIO:

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA CEDULA JURIDICA 4-000-001021

ESTIMACIÓN O PRECIO: SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS

VEINTISIETE COLONES CON NOVENTA Y UN CENTIMOS

DUEÑO DEL DOMINIO

PRESENTACIÓN: 2017-00099811-01 CAUSA ADQUISITIVA: REMATE


FECHA DE INSCRIPCIÓN: 14 DE FEBRERO DE 2017

ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY

RESERVAS DE LEY DE AGUAS Y LEY DE CAMINOS PUBLICOS

CITAS: 567-23330-01-0004-001 FINCA REFERENCIA 500149629 000 CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY

1/2





Código: RE06-PR21GR02 Edición: 01

Página: 11

INFORME REGISTRAL	214-50309020150800-2017-U
5040047	
5/24/2017	
Emitido el 24-05-2017 a las 13:09 horas	
Imprimir Regresar Comprar	
	2/2