RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO 02 – BM02 (06/06/2025 À 25/07/2025)

OBJETO: RECONSTRUÇÃO DA EMEI VOVÓ CLARA

CONTRATO: 078/2024



Figura 1 – Detalhe para soleiras das janelas – pavimento superior



Figura 2 – Detalhe para soleiras das janelas – pavimento superior



Figura 3 – Detalhe para soleiras das janelas – pavimento superior



Figura 4 – Detalhe para soleiras das janelas – pavimento superior



Figura 5 - Detalhe para soleiras das janelas – pavimento superior



Figura 6 - Detalhe para telhamento em aço — cobertura



Figura 7 - Detalhe para telhamento em aço – cobertura



Figura 8 - Detalhe para telhamento em aço e chapim das platibandas – cobertura



Figura 9 - Detalhe para rufo e chapim das platibandas — cobertura



Figura 10 - Detalhe para rufo e chapim das platibandas — cobertura



Figura 11 - Detalhe para execução da calçada externa frente à escola



Figura 12 - Detalhe para execução da calçada externa frente à escola



Figura 13 - Detalhe para execução da calçada externa frente à escola



Figura 14 — Detalhe para execução da calçada externa frente à escola



Figura 15 - Detalhe para execução da calçada externa frente à escola

Conceição do Castelo – ES, 14 de agosto de 2025.

TIAGO FERNANDES DE ARAUJO

Engenheiro Civil CREA 33096/D - DF