

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 01ª MEDIÇÃO – ADITIVO 01 (30/05/2025 À 24/06/2025)

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APS (1 EQUIPE)

CONTRATO: 090/2024




Figura 1 – Detalhe para tapume ao longo de toda obra



Figura 2 – Detalhe para tapume ao longo de toda obra



Figura 3 – Detalhe para calçada externa da edificação



Figura 4 – Detalhe para calçada externa da edificação



Figura 5 – Detalhe para calçada externa da edificação



Figura 6 – Detalhe para execução calçada externa da edificação



Figura 7 – Detalhe para calçada externa da edificação



Figura 8 – Detalhe para calçada externa da edificação



Figura 9 – Detalhe para chapim ao longo da edificação



Figura 10 – Detalhe para chapim ao longo da edificação



Figura 11 – Detalhe para escoramento de estrutura em balanço para execução do pórtico e alvenaria



Figura 12 – Detalhe para escoramento de estrutura em balanço para execução do pórtico e alvenaria



Figura 13 – Detalhe para chapisco pórtico fachada frontal



Figura 14 - Detalhe para reboco pórtico fachada frontal



Figura 15 - Detalhe para execução de estrutura em alvenaria para suporte dos reservatórios de água



Figura 16 - Detalhe para execução de estrutura em alvenaria para suporte dos reservatórios de água



Figura 17 - Detalhe para execução de estrutura em alvenaria para suporte dos reservatórios de água



Figura 18 - Detalhe para impermeabilização das vigas baldrame



Figura 19 - Detalhe para impermeabilização das vigas baldrame



Figura 20 - Detalhe para impermeabilização das vigas baldrame



Figura 21 - Detalhe para impermeabilização das vigas baldrame



Figura 22 - Detalhe para execução estrutura metálica



Figura 23 - Detalhe para execução estrutura metálica



Figura 24 - Detalhe para execução estrutura metálica



Figura 25 - Detalhe para execução estrutura metálica



Figura 26 - Detalhe para execução estrutura metálica e instalação placas fotovoltaicas



Figura 27 - Detalhe para execução estrutura metálica



Figura 28 - Detalhe para execução do forro de gesso




Figura 29 - Detalhe para execução do forro de gesso



Figura 30 - Detalhe para execução do forro de gesso



Figura 31 - Detalhe para infraestrutura elétrica parte externa (tubos PEAD e cabos)



Figura 32 - Detalhe para infraestrutura elétrica parte externa (tubos PEAD e cabos)



Figura 33 - Detalhe para infraestrutura elétrica parte externa (tubos PEAD e cabos)



Figura 34 - Detalhe para pintura da fachada externa



Figura 35 - Detalhe para execução dos ladrilhos hidráulicos da rampa de acesso a edificação



Figura 36 - Detalhe para ladrilhos hidráulicos da rampa de acesso a edificação



Figura 37 - Detalhe para ladrilhos hidráulicos da rampa de acesso a edificação



Figura 38 - Detalhe para rufo sobre o telhamento



Figura 39 - Detalhe para rufo sobre o telhamento



Figura 40 - Detalhe mão francesa para instalação das bancadas de granito



Figura 41 - Detalhe mão francesa para instalação das bancadas de granito



Figura 42 - Detalhe para ponto tomada de chuveiro



Figura 43 - Detalhe para ducha acqua jet




Figura 44 - Detalhe para lavatório de louça branco



Figura 45 - Detalhe para pontos padrão para tomadas ar condicionado



Figura 46 - Detalhe para ponto para iluminação de emergência



Figura 47 - Detalhe para ponto para iluminação de emergência



Figura 48 - Detalhe para ponto para iluminação de emergência

Conceição do Castelo – ES, 10 de julho de 2025.

TIAGO FERNANDES DE ARAUJO
Engenheiro Civil
CREA 33096/D – DF