

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 17ª MEDIÇÃO – BM17 (01/10/2025 À 08/11/2025)**

**OBJETO: RECONSTRUÇÃO DA EMEI VOVÓ CLARA**  
**CONTRATO: 078/2024**



*Figura 1 – Detalhe para andaimes serviços fachadas externas*



*Figura 2 – Detalhe para assento em poliéster banheiro PCD*



*Figura 3 – Detalhe para bacia sifonada de louça branca*



*Figura 4 – Detalhe para barras de apoio, bacia, torneira de pressão, cuba e espelho banheiro PCD*



*Figura 5 - Detalhe para barras de apoio, torneira de pressão, cuba e espelho banheiro PCD*



*Figura 6 - Detalhe para barras de apoio, torneira de pressão, cuba e espelho banheiro PCD*



*Figura 7 - Detalhe cuba de embutir oval, espelho e torneiras de pressão*



*Figura 8 - Detalhe para espelhos das salas de aula*



*Figura 9 - Detalhe para espelhos das salas de aula*



*Figura 10 - Detalhe para espelhos das salas de aula*



*Figura 11 - Detalhe para espelho do banheiro*



*Figura 12 - Detalhe para espelho do banheiro*



*Figura 13 - Detalhe para grama do pátio*



*Figura 14 - Detalhe para grama do pátio*



*Figura 15 – Detalhe para pintura externa*



*Figura 16 - Detalhe para pintura externa*



*Figura 17 - Detalhe para pintura externa*



*Figura 18 – Detalhe para pintura externa*



*Figura 19 - Detalhe para pintura externa*



*Figura 20 - Detalhe para pintura interna*



*Figura 21 - Detalhe para pintura interna*



*Figura 22 – Detalhe para pintura interna*



*Figura 23 - Detalhe para pintura interna*



*Figura 24 - Detalhe para pintura interna*



*Figura 25 - Detalhe para pintura interna*



*Figura 26 - Detalhe para pintura interna*



*Figura 27 - Detalhe para pintura de portas, marcos e alisares*



*Figura 28 - Detalhe para pintura de portas, marcos e alisares*



*Figura 29 - Detalhe para ponto para iluminação de emergência e luminária*



*Figura 30 - Detalhe para ponto para iluminação de emergência e luminária*



*Figura 31 - Detalhe para ponto para iluminação de emergência e luminária*




*Figura 32 - Detalhe para porta instalada e pintada*




*Figura 33 - Detalhe para porta instalada e pintada*



*Figura 34 - Detalhe para porta instalada e pintada*



*Figura 35 - Detalhe para porta instalada*



*Figura 36 - Detalhe para porta instalada*




*Figura 37 - Detalhe para porta instalada*



*Figura 38 - Detalhe para portão de ferro de correr*




*Figura 39 - Detalhe para portão de ferro de abrir*



*Figura 40 - Detalhe para portão de ferro de abrir*




*Figura 41 - Detalhe para portão de ferro de abrir*



*Figura 42 - Detalhe para portão de ferro de correr*



*Figura 43 - Detalhe para portão de ferro de correr*



*Figura 44 - Detalhe para portão de ferro de abrir*



*Figura 45 - Detalhe para torneiras área de serviço*

Conceição do Castelo – ES, 03 de dezembro de 2025.

**TIAGO FERNANDES DE ARAUJO**  
Engenheiro Civil  
CREA 33096/D - DF