



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000
Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706 - e-mail: itaguacu@itaguacu.es.gov.br



ANUÊNCIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL

07 de Agosto de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome / Razão Social	Prefeitura Municipal de Itaguaçu
CPF/CNPJ	27.167.451/0001-74
Endereço	Rua Vicente Peixoto de Mello, nº 08, Bairro Centro
CEP	29690-000
Município/UF	Itaguaçu/ES

2. IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE

Código da atividade	18.08
Descrição	Empreendimento desportivo ou recreativo, público ou privado (praças, campos de futebol, quadras, ginásios, parque aquático, haras, clubes, complexos esportivos, camping, shopping centers e similares), sem atividades de aquicultura
Parâmetro Técnico	Área Total (ATO)
Dados	0,0547 ha
Potencial Poluidor	Médio
Classe	Simplificada
Local da intervenção	Rua Isabel Dias de Oliveira, s/n, Bairro Lírio do Campo – CEP 29690-000 – Itaguaçu/ES
Coordenadas UTM	24K 306218 7810029

3. JUSTIFICATIVA TÉCNICA - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NO BAIRRO LÍRIO DO CAMPO

Em resposta à solicitação de anuência para intervenção em área indicada como “de risco muito alto”, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Itaguaçu esclarece que, conforme o **Relatório Técnico do Serviço Geológico Brasileiro (CPRM 2013)**, elaborado durante o mapeamento de áreas de risco no município, a **classificação atribuída ao Bairro Lírio do Campo é de “Risco Alto” apenas para um grupo de moradias localizadas na base de talude, e não como um todo para a área objeto da intervenção.**

Segundo o documento citado:

"Encosta natural com taludes de corte onde ocorreram escorregamentos que obstruíram o acesso principal, sem maiores danos e sem atingimento de moradias. [...] Existe um grupo de casas na



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000
Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706 - e-mail: itaguacu@itaguacu.es.gov.br



base do talude que estão em risco Alto de escorregamento, devendo ser monitoradas no caso de chuvas intensas. [...] Necessárias intervenções, porém não há risco iminente."

Complementarmente, no **estudo de mapeamento geotécnico de 2016**, realizado para classificação de risco por relevo, o bairro Lírio do Campo encontra-se inserido em **área de risco moderado**.

Assim, não há evidência técnica que justifique a classificação da área como de "risco muito alto", como mencionado na solicitação da intervenção.

Além disso, **as obras propostas no projeto — que preveem contenção e adequação da drenagem em talude já existente — possuem caráter preventivo**, favorecendo diretamente a **redução do risco geológico**, uma vez que atuam no controle da erosão superficial e no escoamento adequado das águas pluviais, estabilizando a encosta.

Dessa forma, **a Defesa Civil entende que a realização da obra, conforme o projeto apresentado, é tecnicamente viável e contribui com a mitigação de riscos, especialmente em relação aos processos de escorregamento superficial.**

4. DECLARAÇÃO / ANUÊNCIA

A Defesa Civil Municipal de Itaguaçu, por meio de sua Coordenadoria, considerando os projetos apresentados, a vistoria técnica in loco realizada e a análise das informações técnicas disponíveis, **atesta a viabilidade da execução da atividade na área descrita**, desde que observadas as normas de segurança, recomendações técnicas e medidas de drenagem previstas no projeto.

Ressalta-se que, conforme os estudos do Serviço Geológico Brasileiro (CPRM), feitos tanto em 2012 quanto em 2013, e o mapeamento geotécnico de 2016, **a área não se enquadra como de risco muito alto**, mas sim apresenta **risco moderado**, com pontos específicos de atenção nas moradias situadas na base do talude, as quais não integram diretamente o local de intervenção.

A obra proposta que contempla corte e estabilização, tem caráter **preventivo e mitigatório**, contribuindo para a contenção de processos erosivos e a redução de riscos geológicos.

Como parte do processo de análise, foi realizada **vistoria técnica com registro fotográfico por drone**, cujas imagens compõem o relatório fotográfico anexo, que reforça a justificativa técnica para anuência desta Coordenadoria.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000
Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706 - e-mail: itaguacu@itaguacu.es.gov.br



5. RESPONSÁVEL PELA DECLARAÇÃO

PAULO FERREIRA DA SILVA

Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil

Decreto Municipal nº 11.190/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 1 – Vista Frontal do local



Figura 2 – Vista Lateral, mostrando o corte de talude já existente.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000
Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706 - e-mail: itaguacu@itaguacu.es.gov.br



Figura 3 - Fotografia com vista superior da área

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

PAULO FERREIRA DA SILVA
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL
GABPREF - GABPREF - PMITAG
assinado em 07/08/2025 15:23:24 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 07/08/2025 15:23:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por PAULO FERREIRA DA SILVA (COORDENADOR DA DEFESA CIVIL - GABPREF - GABPREF - PMITAG)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-6QT09T>