



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DA 2^a MEDIDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Execução do bloco estrutural de 20cm cheio para mureta do gradil.



Execução do bloco estrutural de 20cm cheio para mureta do gradil.




Execução da viga da mureta do gradil.



Assentamento de meio fio da calçada.



Preparação da base para concretagem da calçada e passeio da entrada da edificação.



Concretagem da calçada..



Execução dos passeios internos.



Impermeabilização da base.



Reboco da mureta do gradil.




Reboco da mureta do gradil.



Assenamento de chapim e instalação de gradil.



Assentamento de ladrilho em calçada.



Portão instalado.



Retirada de tapume e materiais.



Aplicação do selador acrilico.



Vista frontal da obra com serviços executados.



Vista frontal da obra com serviços executados.