


d) **Galpão de 150,00m<sup>2</sup> de estrutura metálica (abrigo de maquinário)**, com pé direito de alvenaria estrutura metálica, cobertura de chapas de fibrocimento de 4.00mm, idade aparente de 10 anos. Estado de conservação (regular).



e) **GALPÃO DE 1.800,00m<sup>2</sup> “PADRÃO AVIÁRIO”**, com piso de 08,00mm de concreto, (para criação de aves ou perus) padrão integração **sadia** de 12 x 150,00 metros. Edificado em 2004, com idade aparente de 13 anos. Totalmente restaurado/reformado e recebendo equipamentos novos (nível e comedouros automatizados), fiação elétrica e distribuição de água, telas laterais, lonas / cortinas laterais, estufa (forro), portões e portas, com pé direito laterais de concreto (muretas laterais na altura de meio metro em alvenaria e complemento de fechamento com tela metálica e acabamento de lona / cortina nova), com fachada de frente e fundos / oitão (em alvenaria com reboco e pintura), além de silo com capacidade de 20 toneladas de ração. Edificação do galpão destinado para criação/engorda de perus, em estado de conservação “entre regular e bom” (reformado).

**VALOR ATRIBUÍDO (conf. pesquisa de mercado com depreciações) R\$ 270.000,00**





f) **GALPÃO DE 1.800,00m<sup>2</sup> “PADRÃO AVIÁRIO”**, com piso de 08,00mm de concreto (para criação de aves ou perus) padrão integração **sadia** de 12 x 150,00 metros. Edificado em 2004, com idade aparente de 13 anos. Totalmente restaurado / reformado e recebendo equipamentos novos (nípel e comedouros automatizados), fiação elétrica e distribuição de água, telas laterais, lonas / cortinas laterais, estufa (forro), portões e portas, com pé direito laterais de concreto (muretas laterais na altura de meio metro em alvenaria, com complemento das laterais em tela metálica e fechamento de lona / cortina nova), com paredes da fachada de frente e fundos/oitão em alvenaria (com reboco e pintura), além de silo com capacidade de 20 toneladas de ração. Galpão destinado para criação / engorda de perus: estado de conservação: “entre regular e bom” (reformado).

**VALOR ATRIBUÍDO (conf. pesquisa de mercado com depreciações) R\$ 270.000,00**







Mureta/Telas e lonas



Cobertura de chapas de fibrocimento 4,00 mm

