



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Nº DE CONTRATO: 0152/2025 -FMS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, NO CENTRO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, COM ÁREA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 700 (SETECENTOS) METROS QUADRADOS
--	--

- Item 3.0, 4.0 e 8.0 da Planilha - Pintura de paredes internas e externas, portas e tetos.



Foto 01: Lixamento e remoção de pintura antiga das paredes, reparo de trincas.



Foto 02: Lixamento e remoção de pintura antiga das paredes, reparo de trincas.



Foto 03: Lixamento e remoção de pintura antiga das paredes, reparo de trincas.



Foto 04: Lixamento e remoção de pintura antiga das paredes, reparo de trincas.




Foto 05: Lixamento e remoção de pintura antiga das paredes, reparo de trincas.



Foto 06: Lixamento e remoção de pintura antiga das paredes, reparo de trincas.



Foto 07: Lixamento e remoção de pintura antiga das paredes, reparo de trincas.



Foto 08: Lixamento e remoção de pintura antiga das paredes, reparo de trincas.




Foto 09: Lixamento e remoção de pintura antiga das paredes, reparo de trincas.



Foto 10: Lixamento e remoção de pintura antiga das paredes, reparo de trincas.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Secretaria de obras e infraestrutura



Foto 11: Pintura nova das paredes externas.



Foto 12: Pintura nova das paredes externas.



Foto 13: Pintura nova das paredes externas.



Foto 14: Pintura nova das paredes externas.



Foto 15: Pintura nova das paredes externas.



Foto 16: Pintura nova das paredes externas.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Secretaria de obras e infraestrutura



Foto 17: Pintura nova das paredes externas.



Foto 18: Pintura nova das paredes externas.



Foto 19: Pintura nova das paredes externas.



Foto 20: Pintura nova das paredes externas.



Foto 21: Pintura nova das paredes Internas - Auditório -.



Foto 22: Pintura nova das paredes Internas - Auditório -.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Secretaria de obras e infraestrutura



Foto 23: Pintura nova das paredes Internas - Auditório -.



Foto 24: Pintura nova das paredes Internas - Auditório -.



Foto 25: Pintura nova das Portas Internas - Auditório -.



Foto 26: Pintura nova das paredes e Portas Internas - Hall e Banheiros -.



Foto 27: Pintura nova das paredes e Portas Internas - Hall e Banheiros -.



Foto 28: Pintura nova das paredes e Portas Internas - Hall e Banheiros -.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Secretaria de obras e infraestrutura



Foto 29: Pintura nova das paredes e Portas Internas - Hall -.



Foto 30: Pintura nova das paredes e Portas Internas - Depósito e Hall -.



Foto 31: Pintura nova das paredes, teto e Portas Internas - Recepção -.



Foto 32: Pintura nova das paredes e Portas Internas - Consultórios -.



Foto 33: Pintura nova das parede e teto Internas - Recepção -.



Foto 34: Pintura nova das parede e teto Internas - hall de espera -.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Secretaria de obras e infraestrutura



Foto 35: Pintura nova das parede e portas Internas.



Foto 36: Pintura nova das paredes internas dos corredores de acesso aos consultórios.



Foto 37: Pintura nova das parede e portas Internas.



Foto 38: Pintura nova das parede e portas Internas.



Foto 39: Pintura nova das parede e portas Internas - Consultório



Foto 40: Pintura nova das parede e portas Internas - Consultório



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Secretaria de obras e infraestrutura



Foto 41: Pintura nova das paredes e teto Internas - Consultório -



Foto 42: Pintura nova das paredes e teto Internas - Consultório -



Foto 43: Pintura nova das paredes, teto e portas Internas - Corredor -



Foto 44: Pintura nova das paredes, teto e portas Internas - Corredor -



Foto 45: Pintura nova do Teto - Consultórios -




Foto 46: Pintura das portas dos banheiros



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Secretaria de obras e infraestrutura



- Item 3.0 e 4.0 da Planilha - Pintura de paredes internas e externas, pisos e tetos.
- Item 5.0 da Planilha - Reparo de paredes com trincas.



Foto 47: Tratamento e Reparo de Trincas



Foto 48: Tratamento e Reparo de Trincas



Foto 49: Tratamento e Reparo de Trincas



Foto 50: Tratamento e Reparo de Trincas



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Secretaria de obras e infraestrutura



Foto 51: Tratamento e Reparo de Trincas



Foto 52: Tratamento e Reparo de Trincas

Santa Maria de Jetibá -ES, na data da assinatura.

Dionathan Pereira Quirino
Superintendente de Projetos
CREA-ES - 054795/D

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

DIONATHAN PEREIRA QUIRINO

SUPERINTENDENTE

SUP - SECOBR - PMSMJ

assinado em 15/12/2025 07:54:27 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 15/12/2025 07:54:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por DIONATHAN PEREIRA QUIRINO (SUPERINTENDENTE - SUP - SECOBR - PMSMJ)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-MNC44C>