'Waist' trim

80 "
48 "
43 "
44 "
40 "
25 "
21 "
21 "
12 "
6 "
16 "
44 "
66 "
69 "
90 "
93 "
102 "
120 "

Cub
1 of 5

12 "

5 3/8 "

26 5/8 "

50 1/2 "

109 1/2 "

21 "

31 7/8 "

12 "

8 1/2 "

10 1/8 "

102 "

151 1/2 "

Cub
4 of 5

Left diagram axis labels: 72" 84" 96" 108" 120" (top); 48" 36" 24" 12" 0" (right)

3"

Measurements (left to right):
48 "
47 7/8 "
47 5/8 "
47 1/8 "
46 1/2 "
45 3/4 "
44 3/4 "
43 1/2 "
42 1/8 "
40 1/4 "
38 1/8 "

6 3/4 "
4 1/8 "
2 1/4 "
1 "
1/4 "

Right diagram axis labels: 96" 108" 120" (top); 48" 36" 24" 12" 0" (right)

3"

1/8 "
3/4 "
1 3/4 "
3 1/4 "

1/4 "
1 1/4 "
2 7/8 "
5 3/8 "

Cub
5 of 5