




DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
REPARO MVS PARA TORNEIRA BOGNAR

Atende água quente ou fria
Ciclos de garantia: 50.000
Sistema de acionamento rotativo

Referência	Material	Estría (A)	Rosca
024401	Liga de Cobre e Elastômeros	Deca e similares	nº 29





VISTA DO PRODUTO APLICADO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit