



DESCRIÇÃO CATÁLOGO:  
 REPARO MVS PARA TORNEIRA FABRIMAR

Atende água quente ou fria  
 Ciclos de garantia: 50.000  
 Modelo: 1147, 1158, 1167, 1168, 1170, 1171, 1245, 1256 e 1258  
 Sistema de acionamento rotativo

Referência	Material	Estria (A)	Rosca
022001	Liga de Cobre e Elastômeros	Fabrimar e similares	nº 19





VISTA DO PRODUTO APLICADO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC  
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800  
CNPJ: 81.604.803/0001-57



[www.blukit.com.br](http://www.blukit.com.br)



[facebook.com.br/canalblukit](https://facebook.com.br/canalblukit)



[youtube.com.br/canalblukit](https://youtube.com.br/canalblukit)