


——— Faca de corte

Linha tracejada deve aparecer na impressão
(Obs.: não deve ser picotada)



Dimensões para desenvolvimento da faca de corte