

VIKTIG INFO!

Vi har dessverre på oppdaget feil på propansensoren(dvs gulvssensoren) i siste batch fra leverandør. Vi tror det kan dreie seg om ca 5%. Av denne grunn er det **MEGET** viktig at alle sensorene blir testet etter installasjon. De gulvsensorene som ikke virker sender dere til oss, og vi sender dere nye som fungerer.

Gulvsensor sendes til:
Nortronix AS
Hummerbakkveien 200
3294 Stavern

Beklager dette!

Mvh
Rakel
Nortronix AS