

FI-7000 FiberInspector™ Pro

비디오 프로브

사용 시작 설명서


이 FI-7000 FiberInspector [™] 비디오 프로브를 사용하여 파이버 광 네트워크에서 성 능을 저하시키거나 오류를 발생시킬 수 있는 오염 , 스크래치 및 기타 결함을 확인할 수 있습니다 .

제품 설명서 사용하기

이 설명서는 테스터를 처음 사용할 때 참조할 수 있도록 기본 정보를 제공합니다. 자세한 정보는 Fluke Networks 웹 사이트에 있는 최신 버전의 Versiv 시리즈 사용 설명서와 Versiv 시리즈 Technical Reference Handbook (Versiv 시리즈 기술 참조 핸드북)을 참조하십시오.

기호

\triangle	경고 또는 주의 : 장비나 소프트웨어의 손상 또는 파손 위험 . 설명서를 참조하십 시오 .
A	경고 : 화재 , 전기 충격 또는 부상 위험 .
	사용자 문서를 참고하십시오 .
8	전화와 같은 공공 통신망에 이 장비를 연결하면 안 됩니다 .
BC	소형 배터리 충전 시스템에 대한 가전 제품 효율성 기준 (California Code of Regulations, Title 20, Sections 1601 ~ 1608) 을 준수합니다 .
<u> </u>	이 제품은 WEEE Directive 표시 요구 사항을 준수합니다. 부착된 레이블에 이 전기 / 전자 제품을 가정용 생활 폐기물로 처리해서는 안 된다고 명시되어 있습니다. 제품 분류: WEEE Directive Annex I 의 장비 유형에 따라 이 제품은 범주 9 "모니터링 및 제어 계측" 제품으로 분류됩니다. 이 제품은 분류되지 않은 폐기물로 처리하면 안 됩니다. 불필요한 제품을 반품하려면 제품에 표시된 제조업체의 웹 사이트 또는 해당 지역 영업 사무소나 유통업체로 연락하십시오.



오염 억제에 대한 행정처분. 이 기간은 확인된 유해 물질이 유출되어 건강 및 환경에 해를 끼치기 이전까지의 시간입니다.



이 제품에는 리튬 이온 배터리가 들어 있습니다. 고형 폐기물과 함께 버리지 마 십시오. 사용한 배터리는 현지 규정에 따라 면허를 소지한 재활용 업체나 위험물 처리 업체에서 폐기해야 합니다 . 재활용 방법에 관해서는 현지의 공인 Fluke 서 비스 센터에 문의하십시오.

Conformite Europeene. 유럽 연합 및 EFTA(European Free Trade $C \in$ Association) 요구 사항을 준수합니다.

● 8 US

북미의 관련 표준 준수



관련 오스트레일리아 표준 준수



관련 러시아 표준 준수



한국에 대한 EMC 승인.

Class A 장비 (산업용 방송 및 통신 장비).

이 제품은 산업용 (Class A) 전자파 장비에 대한 요구 사항을 준수하며 판매자나 사용자는 이 점에 주의해야 합니다. 이 장비는 가정용이 아닌 비즈니스 환경에서 사용하도록 만들어졌습니다.



이 키로 제품를 켜거나 끕니다.



⚠ 안전 정보

⚠ 경고 ∧

화재 , 감전 또는 신체적 상해를 예방하려면 :

- 제품을 사용하기 전에 안전 정보를 모두 읽으십시오.
- 모든 지침을 주의해서 읽으십시오.
- 케이스를 열지 마십시오. 케이스의 부품은 임의로 수리 또는 교체할 수 없습니다.
- 제품을 개조하지 마십시오.
- Fluke Networks 에서 승인한 교체 부품만 사용하십시오.
- 주변에 가연성 가스 또는 증기가 있거나 습한 환경에서는 제품을 사용하지 마십 시오.
- 이 제품은 실내에서만 사용하십시오.
- 지정한 대로만 제품을 사용하십시오 . 그렇지 않으면 제품에서 제공하는 보호 기 능이 손상될 수 있습니다.
- 제품이 파손된 경우 제품을 사용하지 말고 비활성화하십시오.
- 제대로 작동하지 않는 경우 제품을 사용하지 마십시오.
- 배터리에는 화상이나 폭발을 유발할 수 있는 유해한 화학물질이 포함되어 있습니 다. 화학물질에 노출된 경우 물로 깨끗이 씻어낸 후 의사의 진료를 받으십시오.

- 제품을 장시간 사용하지 않거나 50°C 이상의 온도에서 보관하는 경우 배터리를 분리하십시오. 배터리를 분리하지 않을 경우 배터리 누수로 제품이 손상될 수 있습니다.
- 2년 동안 자주 사용했을 경우, 충전식 배터리의 지정된 성능이 대개 80% 까지 떨어집니다. 자주 사용하는 경우는 매일 배터리가 완전히 방전될 때까지 사용한후 다시 충전하는 경우를 의미합니다. Fluke Networks 에서는 자주 사용하는 충전식 배터리를 2년에 한 번씩 교체할 것을 권장합니다.
- 5년 동안 중간 정도로 사용했을 경우, 충전식 배터리의 지정된 성능이 대개 80% 까지 떨어집니다. 중간 정도로 사용하는 경우는 매주 2 회씩 배터리가 완전히 방전될
 - 때까지 사용한 후 다시 충전하는 경우를 의미합니다 . Fluke Networks 에서는 중간 정도로 사용하는 충전식 배터리를 5 년에 한 번씩 교체할 것을 권장합니다 .
- 일반적으로 배터리의 수명은 8 시간입니다 . 배터리 수명이 20% 이상 떨어지면 다음 번에 서비스나 교정을 위해 테스터를 서비스 센터에 보낼 때 배터리를 교체 하십시오 .
- 충전식 배터리를 충전할 때 열이 발생하면 (50°C 이상), 충전기를 분리하고 제품 이나 배터리를 서늘하고 가연성이 없는 장소로 옮기십시오. 거주지 규정에 따라 배터리를 재활용하고 제품은 반송하여 서비스를 받으십시오.
- 반드시 배터리 커버를 단단히 닫고 잠근 후에 제품을 작동시켜야 합니다.
- 배터리의 전해액이 새는 경우 사용하기 전에 제품을 수리하십시오.
- 잘못된 값이 측정되는 것을 방지하기 위해 배터리 부족 표시가 나타나면 배터리를 충전하십시오.
- 배터리 셀 / 팩을 분해하거나 파손하지 마십시오.
- 배터리 셀 / 팩을 열기나 화기 근처에 두지 마십시오. 직사광선이 닿는 곳에 두지 마십시오.
- 인증된 기술자에게 제품 수리를 의뢰하십시오.
- 충전식 배터리를 사용하는 제품의 경우, 제품에 전원을 공급하고 배터리를 충전 하려면 Fluke Networks 에서 해당 제품과 함께 사용하도록 승인한 AC 어댑터만 사용하십시오.

⚠ 주의

검사 중 제품이나 케이블의 손상이나 데이터 손실을 방지하려면 제품 과 함께 제공된 모든 문서에 포함된 안전 정보를 모두 읽으십시오.

커넥터, 키 및 LED

그림 1을 참조하십시오.

- LCD 디스플레이 (터치 스크린 기능 포함).
- (2) FI-7000 키트와 함께 제공되는 블랭크 모듈 모듈 커넥터를 보호하기 위해 설치된 모듈을 유지합니다.
- ③ Micro USB 포트 : 이 USB 포트를 통해 테스터를 PC 에 연결하여 검사 결과를 PC 에 연로드하고 테스터에 소프트웨어 업데이트를 설치할 수 있습니다.




그림 1. 커넥터, 키 및 LED (Versiv 2 이 표시됨)

GPU173.EPS

- ④ A형 USB 포트: 이 USB 호스트 포트를 통해 USB 플래시 드라이브에 검사 결과를 저 장하거나 과 FI-1000 비디오 프로브를 테스터에 연결하거나 . Versiv: 또한 Wi-Fi 어 댑터에 연결하여 Fluke Networks 클라우드 서비스에 액세스 할 수 있습니다. (Versiv 2 테스터에는 내부 Wi-Fi 무선 기능이 있습니다.)
- (5) 헤드셋 잭.
- ▼TEST): 측정을 시작합니다. 디스플레이에서 TEST(검사)를 눌러 검사를 시작할 수 (6) 도 있습니다.
- (7) 전원 키 . Versiv 2: 버튼에 있는 LED 는 배터리 충전 진행 상태를 표시합니다 .
- (8) (ⓒHOME): 화면으로 이동하려면 (ⓒHOME) 를 누릅니다.
- AC 어댑터용 커넥터. (9)
- (10) RJ45 커넥터 : 이 커넥터를 통해 네트워크에 연결하여 Fluke Networks 클라우드 서 비스에 액세스할 수 있습니다.
- (11) 다양한 유형의 커넥터 제거 팁.

- (12) 초점 조정용 다이얼.
- 이 버튼은 FiberInspector 테스트를 시작하고 정지 모드와 라이브 모드 사이에서 프 로브를 전환합니다.

FiberInspector 검사를 실시하는 방법

1. 테스터 전원 켜기

필요한 경우 배터리를 충전합니다. AC 어댑터를 AC 전원과 어댑터 커넥터 (⑨) 에 연결합니다 (그림 1 참조). 배터리를 충전하는 동안에도 테스터를 사용할 수 있습니다.

2. FI-1000 프로브 연결

설정 패널을 누릅니다.

테스터를 끄고 테스터 측면에 있는 A 형 USB 포트에 프로브를 연결합니다. 다시 테스터를 켭니다. 그림 2 에는 FiberInspector 검사를 위한 홈 화면이 나와 있습 니다.

- 계속 -



그림 2. 홈 화면의 패널

④ LinkWare Live 와 프로젝트를 동기화

하려면 SYNC(동기화)를 누릅니다.

3. 프로브에 올바른 팁 설치

그림 3 를 참조하십시오.


4. 커넥터 청소

올바른 청소 절차에 따라 검사할 커넥터를 청소합니다.

5. FiberInspector 검사 실시

테스트를 시작하려면 프로브의 버튼을 누르고 , TEST(검사) 를 누르거나 ✔TEST 를 누르십시오 .

초점을 조정하려면 프로브의 다이얼을 돌립니다.



GPU168.EPS

그림 3. FI-1000 프로브 사용 방법

6. 결과 검토

그림 4 를 참조하십시오.

- ① Manual(수동) 한계치 선택(기본값): 이미지에 통과 또는 실패 등급을 지정하려면 GRADE(등급)를 누릅니다.
- ② 검사 한계치 선택: 결함에 대한 분석을 보려면, ANALYZE(분석)를 누릅니다. 테 스터는 선택한 측정 한계치를 사용하여 스크래치 및 결함에 PASS(통과)(초록 색 강조 표시) 또는 FAIL(실패)(빨 간색 강조 표시) 등급을 부여합니다.

⚠ 주의

먼지 입자가 검출될 가능성이 있는 경우, 종단면을 청소하고 검사를 다시 수행합니다. 이러한 입자는 연결 시 코어로 이동할 수 있기 때 문에 모두 제거해야 합니다.

7. 결과 저장

- 7-1 SAVE(저장) 를 누릅니다.
- 7-2 Cable ID(케이블 ID) 상자에 올바른 ID가 표시되면 SAVE(저장)를 누르십시오.

케이블 ID 를 입력하려면 SAVE RESULT(결과 저장) 화면에서 Cable ID(케이블 ID) 상자를 누른 다음 키보드를 사용하여 결과에 지정할 이름을 입력하고 DONE(완료)을 누릅니다. 그런 다음 SAVE(저장)를 누르십시오.

사용자가 다른 프로젝트를 선택하지 않는 한 DEFAULT(기본값) 프로젝트에 결과 가 저장됩니다.




그림 4. FiberInspector 결과 화면의 예

프로젝트 정보

프로젝트를 설정하여 작업에 필요한 설정과 검사를 지정하고, 작업 상태를 모니터링 하고, 검사 결과를 구성할 수 있습니다.

새 프로젝트를 시작하려면 홈 화면에서 PROJECT(프로젝트) - CHANGE PROJECT (프로젝트 변경) - NEW PROJECT(새 프로젝트) 를 차례로 누릅니다. 자세한 내용은 기술 참조 핸드북이나 사용 설명서를 참조하십시오.

Fluke Networks 클라우드 서비스 정보

Fluke Networks 웹 계정과 유선 또는 무선 네트워크를 통해 LinkWare™ Live 웹 응용 프 로그램을 사용하면 프로젝트를 클라우드에 저장하거나 관리할 수 있습니다 .

https://www.linkwarelive.com/signin으로 이동합니다, 또는자세한 내용은 기술 참조 핸드북이나 사용 설명서를 참조하십시오.

등록


Fluke Networks 에 제품을 등록하면 제품 업데이트 , 문제 해결 팁 및 기타 지원 서비 스와 같은 중요한 정보를 이용할 수 있습니다 .

등록하려면 LinkWare PC 소프트웨어를 사용하십시오 . PC 용 LinkWare 를 Fluke Networks 웹사이트에서 다운로드 하십시요 .

Fluke Networks 연락처







Fluke Networks
6920 Seaway Boulevard, MS 143F
Everett WA 98203 USA

Fluke Networks 는 전 세계 50 여개국에서 사업부를 운영하고 있습니다 . 자세한 연락처 정보는 당사 웹사이트에서 확인할 수 있습니다 .

일반 사양

배터리 타입	리튬 이온
전원 어댑터	입력 : 100-240VAC ±10%, 50/60Hz; 출력 : 15VDC, 2A 최대 ; Class II
Versiv 2 무선 라디오 *	주파수 범위 : 2.4 GHz 밴드 : 2412 MHz ~ 2484 MHz; 5 GHz 밴드 : 4910 MHz ~ 5825 MHz 출력 전력 : <100 mW
온도	작동 : 0 °C ~ +45 °C; 보관 : -10 °C ~ +60 °C
고도	작동 : 4,000 m (AC 어댑터 : 3,200 m); 보관 : 12,000 m

^{*} 상세한 정보는 www.flukenetworks.com/manuals 으로 이동하여 "Radio Frequency Data for Class A" (무선 주파수 데이터 (Class A)) 를 검색하십시오.

보증

1년 제한 보증이 적용됩니다. 자세한 사항은 제품 설명서를 참조하십시오.