

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MEDIÇÃO 01 – BM01 (25/07/2025 À 18/08/2025)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORÇO EMERGENCIAL DAS ESTRUTURAS DA COBERTURA DO CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO (SANFONÃO)

CONTRATO: 093/2025



Figura 1 – Detalhe para placa de obra




Figura 2 - Detalhe para içamento da estrutura metálica com guindauto hidráulico



Figura 3 - Detalhe para montagem das bases das estruturas metálicas (torres).



Figura 4- Detalhe para aplicação de graute na base de fixação das estruturas metálicas (torres)



Figura 5 – Detalhe para fixação da barra rosca com utilização de graute



Figura 6 – Detalhe para barra rosca fixada com polca na base das estruturas metálicas (torres)



Figura 7 - Detalhe para montagem das estruturas metálica (torres)



Figura 8 - Detalhe para montagem das estruturas metálica (torres)



Figura 9 – Detalhe para das estruturas metálica (torres) fixas no topo e na base e devidamente pintadas



Figura 10 - Detalhe para das estruturas metálica (torres) fixas no topo e na base e devidamente pintadas



Figura 11 - Detalhe para das estruturas metálica (torres) fixas no topo e na base e devidamente pintadas



Figura 12 - Detalhe para das estruturas metálica (torres) fixas no topo e na base e devidamente pintadas




Figura 13 - Detalhe para das estruturas metálica (torres) fixas no topo e na base e devidamente pintadas




Figura 14 - Detalhe para reaberto das porcas das bases das estruturas metálicas (torres)




Figura 15 - Detalhe para içamento de colaborador para substituição das telhas metálicas danificadas




Figura 16 - Detalhe para içamento de colaborador para substituição das telhas metálicas danificadas




Figura 17 - Detalhe para retirada de telhas metálicas danificadas



Figura 18 - Detalhe para substituição das telhas metálicas danificadas




Figura 19 - Detalhe para telhas metálicas novas instaladas na cobertura




Figura 20 - Detalhe para telhas metálicas novas instaladas na cobertura




Figura 21 - Detalhe para telhas metálicas novas instaladas na cobertura




Figura 22 - Detalhe para telhas metálicas novas instaladas na cobertura

Conceição do Castelo – ES, 21 de agosto de 2024.

TIAGO FERNANDES DE ARAUJO

Engenheiro Civil
CREA 33096/D - DF