




Las tapas de los quemadores no son intercambiables.





-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-



Problema

Los quemadores poseen
llamas amarillas y con
puntas amarillas



Las perillas de control no
giran

Los quemadores no se
encienden

Un sonido de tic-tac del
encendedor persiste una
vez que el quemador está
encendido.

Llamas del quemador muy
grandes o amarillas

La estufa produce un
sonido cuando se enciende
una perilla de control



Por el Período de:

Un Año
Desde la fecha de la
compra original

Qué No Cubrirá GE:

-
-
-
-
-
-
-
-



