

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Révision: 5.2 Date: 21.03.2024

SELON LES RÈGLEMENTS (CE) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

Diatomaceous Earth Flux-Calcined, Kieselguhr Flux-Calcined  
Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-70, FW-80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20

## SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

<b>1.1</b>	<b>Identificateur de produit</b>																
	Désignation Commerciale	Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-70, FW- 80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20															
	Noms commerciaux	Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-70, FW- 80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20															
	Nom Chimique	Terre de diatomées Calcinée au fondant, Kieselguhr Calcinée au fondant															
	N° CAS	68855-54-9															
	N° EINECS	14464-46-1															
	Nanoforme	272-489-0															
	No. D'Enregistrement d'REACH	238-455-4															
<b>1.2</b>	<b>Utilisation recommandée du produit chimique et restrictions sur l'utilisation</b>	Le produit ne contient pas de nanoparticules. 01-2119488518-22-0002															
	Utilisation Identifiée	Utilisé comme support, source de silice ou additif fonctionnel pour les peintures, cosmétiques, les plastiques, le caoutchouc ou d'autres applications. Utilisation comme adjuvant de filtration dans les milieux industriels.															
	Scénario d'exposition	<table><thead><tr><th>Non.</th><th></th><th>Page:</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Fabrication de kieselguhr, silice amorphe calcinée au fondant</td><td>11</td></tr><tr><td>2</td><td>Utilisation comme adjuvant de filtration dans les milieux industriels</td><td>14</td></tr><tr><td>3</td><td>Utilisation industrielle, professionnelle et privée de substance ou de mélanges contenant la substance</td><td>17</td></tr><tr><td>4</td><td>Usage pour le consommateur; PC39 Cosmétiques, produits de soins personnels</td><td>21</td></tr></tbody></table>	Non.		Page:	1	Fabrication de kieselguhr, silice amorphe calcinée au fondant	11	2	Utilisation comme adjuvant de filtration dans les milieux industriels	14	3	Utilisation industrielle, professionnelle et privée de substance ou de mélanges contenant la substance	17	4	Usage pour le consommateur; PC39 Cosmétiques, produits de soins personnels	21
Non.		Page:															
1	Fabrication de kieselguhr, silice amorphe calcinée au fondant	11															
2	Utilisation comme adjuvant de filtration dans les milieux industriels	14															
3	Utilisation industrielle, professionnelle et privée de substance ou de mélanges contenant la substance	17															
4	Usage pour le consommateur; PC39 Cosmétiques, produits de soins personnels	21															
	Utilisations Déconseillées	Rien d'autre que ce qui précède.															
<b>1.3</b>	<b>Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité</b>																
	Fabricant	EP Minerals, LLC 9785 Gateway Drive Reno, Nevada 89521 Etats (Unis) +1-775-824-7600															
	Téléphone	+1-775-824-7601															
	Fax	inquiry.minerals@epminerals.com															
	Email (personne compétente)																
	Importateur	EP Minerals Europe GmbH & Co, KG Rehrhofer Weg 115 D-29633, Munster, Allemagne +49 51 92 98970															
	Téléphone	+49-51 92 989715															
	Fax	EPME@epminerals.com															
	Email (personne compétente)																
<b>1.4</b>	<b>Tél. d'urgence</b>	Europe: +49 51 92 98970 (08:00– 17:00 CET) Langues parlées: Anglias, Français et Allemand Etats (Unis): +1-775-824-7600 (08:00– 17:00 PST)															

## SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

<b>2.1</b>	<b>Classification de la substance ou du mélange</b>	Ce produit contient de la cristobalite (fraction fine) à: < 1% Selon le type de manipulation et d'utilisation (broyage ou séchage par exemple),
------------	---	--

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Révision: 5.2 Date: 21.03.2024



SELON LES RÈGLEMENTS (CE) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

Diatomaceous Earth Flux-Calcined, Kieselguhr Flux-Calcined  
Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-70, FW-80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20

2.1.1	<b>Règlement (CE) No 1272/2008 (CLP)</b>	des particules de silice cristalline fraction fine peuvent être produites. Une inhalation prolongée et/ou en grande quantité de poussière de silice cristalline fraction fine peut provoquer une fibrose pulmonaire, communément appelée silicose. Les principaux symptômes de la silicose sont la toux et l'essoufflement. L'exposition professionnelle aux poussières de silice cristalline doit être surveillée et contrôlée..
2.2	<b>Éléments d'étiquetage</b> Désignation Commerciale	Non classifié comme dangereux pour l'approvisionnement / l'utilisation. Selon le Règlement (CE) No 1272/2008 (CLP) Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-70, FW- 80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20
	Contient:	Terre de diatomées , Calcinée au fondant (Kieselguhr) ( < 1% Cristallin Silice– Cristobalite (Poussière Respirable))
	Pictogramme(s) de Danger	Aucun attribué.
	Mention(s) d'Avertissement	Aucun attribué.
	Mention(s) de Danger	Aucun attribué.
	Conseil(s) de Prudence	Aucun attribué.
2.3	<b>Autres dangers</b>	Aucun

## SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

### 3.1 Substances

Classification CE Règlement (CE) No 1272/2008 (CLP)

Identité chimique de la substance	%W/W	N° CAS	N° CE
Terre de diatomées , Calcinée au fondant (Kieselguhr)	c.a.100	68855-54-9	272-489-0
Contient: Cristobalite (Poussière Respirable), <1% de silice cristalline (fraction fine) par calcul SWeRF	< 1	14464-46-1	238-455-4

3.2 Mélanges - Non applicable.

## SECTION 4: PREMIERS SECOURS



### 4.1 Description des premiers secours

Inhalation

S'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si l'irritation se développe et persiste, consulter un médecin. Se moucher pour évacuer les poussières.

Contact avec la Peau

Enlever les vêtements et les laver avant de les réutiliser. En cas de contact de la substance avec la peau, laver avec de l'eau et du savon. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

Contact avec les yeux

Rincer les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes en écartant les paupières. Consulter un médecin si l'irritation s'étend.

Ingestion

Rincer la bouche. Faire boire de l'eau en grande quantité. Appeler un médecin.

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Exposition prolongée et/ou importante à des poussières contenant de la silice cristalline fine fraction peut provoquer une silicose, une fibrose pulmonaire nodulaire due au dépôt de fines particules respirables de silice cristalline au niveau des poumons. Une inhalation aiguë peut entraîner une sécheresse des

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Révision: 5.2 Date: 21.03.2024



SELON LES RÈGLEMENTS (CE) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

Diatomaceous Earth Flux-Calcined, Kieselguhr Flux-Calcined  
Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-70, FW-80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20

- 4.3 **Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**
- conduits nasaux et une congestion des poumons, une toux et une irritation générale de la gorge. Une inhalation chronique de poussières doit être évitée. Peut irriter le système respiratoire.
- Peu probable mais si nécessaire administrer un traitement symptomatique. Aucun antidote particulier. Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

## SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- 5.1 **Moyens d'extinction**  
Moyens d'Extinction Appropriés  
Moyens d'extinction inappropriés
- 5.2 **Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**
- 5.3 **Conseils aux pompiers**
- Non inflammable. Eteindre l'incendie avec de l'anhydride carbonique, de la poudre chimique, de la mousse ou de l'eau pulvérisée. Ceux appropriés pour contenir l'incendie.
- Aucun.
- Non inflammable, Non combustible, Non Explosif.
- Combattre l'incendie à distance en prenant les précautions normales. Les membres des services de lutte contre l'incendie doivent porter des vêtements de protection complets, y compris un appareil respiratoire autonome.

## SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

- 6.1 **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
- 6.2 **Précautions pour la protection de l'environnement**
- 6.3 **Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**
- 6.4 **Référence à d'autres sections**
- Assurer une ventilation adéquate. Eviter la formation de poussière. Ne pas respirer les poussières. Porter un équipement de protection personnel approprié et éviter tout contact avec le produit. Si l'installation ne fonctionne pas correctement ou est inadéquate porter un équipement de protection respiratoire convenable.
- Pas de recommandation particulière.
- Balayer les matières déversées dans des récipients; le cas échéant, humidifier d'abord pour éviter la formation de poussières. Utiliser un aspirateur pour ramasser les matières répandues, lorsque c'est faisable. Transférer dans un conteneur pour élimination.
- Voir Rubrique: 8, 13

## SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

- 7.1 **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
- 7.2 **Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités**  
Temps limite de stockage  
Matières incompatibles
- 7.3 **Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**
- Manipuler les produits emballés avec soin pour éviter toute rupture accidentelle de l'emballage. Pour des conseils concernant les techniques de manipulation en toute sécurité, veuillez contacter votre fournisseur ou consulter le Guide de Bonnes Pratiques mentionné à la section 16. Eviter la formation de poussière. Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. Ne pas respirer les poussières. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.
- Les concentrations atmosphériques doivent être réduites et maintenues aussi bas que possible dans la mesure où cela est techniquement et raisonnablement possible, en dessous des valeurs limites d'exposition.
- Stable dans les conditions normales. Stocker dans un endroit sec.
- Conserver à l'écart des: Acide fluorhydrique
- Voir Rubrique: 1.2

## SECTION 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

- 8.1 **Paramètres de contrôle**  
8.1.1 **Limites d'exposition sur le lieu de travail**

SUBSTANCE	N° CAS	VME (8)	VME (8)	VLE (ppm)	VLE	Remarque
-----------	--------	---------	---------	-----------	-----	----------

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Révision: 5.2 Date: 21.03.2024

SELON LES RÈGLEMENTS (CE) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

Diatomaceous Earth Flux-Calcined, Kieselguhr Flux-Calcined  
Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-70, FW-80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20

		heures, ppm	heures, mg/m <sup>3</sup>		(mg/m <sup>3</sup> )	
Silice (poussières alvéolaires de cristobalite)	14464-46-1	-	0.05	-	-	INRS (ED 984)
Poussières réputées sans effet spécifique	-	-	7	-	-	INRS (ED 984), Poussières totales
Poussières réputées sans effet spécifique	-	-	3.5	-	-	INRS (ED 984), poussières alvéolaires

Source: INRS: Institut National de Recherche et de Sécurité. Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France (ED 984)

Remarque: Pour les limites équivalentes dans d'autres pays, veuillez consulter un hygiéniste du travail compétent ou les autorités locales de réglementation.

## 8.1.2 Valeur limite biologique

Non fixé.

## 8.1.3 PNECs et DNELs

Terre de diatomées (Kieselguhr): Non dangereux pour les organismes aquatiques. Insoluble dans l'eau. Sur cette base, les PNEC pour le milieu aquatique n'ont pas été dérivées.

Terre de diatomées (Kieselguhr) DNELs	Orale	Inhalation	Cutanée
Industrie - À long terme - Effets systémiques	-	0.05 mg/m <sup>3</sup>	-
Consommateur - À long terme - Effets systémiques	18.7 mg/kg p.c. /jour	0.05 mg/m <sup>3</sup>	-

## 8.2 Contrôles de l'exposition

### 8.2.1 Contrôles techniques appropriés

Assurer une ventilation adéquate. Les niveaux de concentrations dans l'atmosphère doivent être contrôlés et en accord avec la limite d'exposition sur le lieu de travail. Éviter la production de poussières.

### 8.2.2 Mesures de protection individuelle, tels que les équipements de protection individuelle (EPI)

Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les poussières.

Protection des yeux/du visage



Portez des lunettes de protection avec protections latérales (NE166).

Protection de la peau



Utiliser une crème pour la peau avant de manipuler le produit. Porter des gants adaptés si un contact prolongé avec la peau est probable - Porter des gants imperméables (NE374). Gants en tissu inadapté

Protection respiratoire



Les niveaux de concentrations dans l'atmosphère doivent être contrôlés et en accord avec la limite d'exposition sur le lieu de travail. Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. Recommandés: Demi-masque (DIN EN 140), Type de filtre P2/P3 Puissance minimale de 90%

Dangers thermiques

Non applicable.

### 8.2.3 Contrôles D'exposition Liés À La Protection De L'environnement

Éviter une dispersion par le vent.

## SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect

Poudre rose clair à blanche

Odeur

Inodore

Seuil olfactif

Non disponible.

pH (10% Suspension)

10

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Révision: 5.2 Date: 21.03.2024

SELON LES RÈGLEMENTS (CE) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

Diatomaceous Earth Flux-Calcined, Kieselguhr Flux-Calcined  
Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-70, FW-80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20

Point de fusion/point de congélation	Non applicable.
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	Se décompose en dessous du point d'ébullition à [°C]: >1300°C
Point d'éclair	Non inflammable.
Taux d'Évaporation	Non applicable.
Inflammabilité (solide, gaz)	Non inflammable.
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité	Non inflammable.
Pression de vapeur	Non applicable.
Densité de vapeur	Non applicable.
Densité relative	2.3 g/cm <sup>3</sup> (H <sub>2</sub> O = 1)
Solubilité(s)	<1% De l'eau Soluble dans: Acide fluorhydrique
Coefficient de partage: n-octanol/eau	Non disponible.
Température d'auto-inflammabilité	Non applicable
Température de décomposition	Non disponible.
Viscosité	Non applicable, Solide.
Propriétés explosives	Non Explosif.
Propriétés comburantes	Non oxydant.
Caractéristiques des particules	Non disponible.
<b>9.2 Autres informations</b>	Aucun.

## SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

<b>10.1 Réactivité</b>	Stable dans les conditions normales.
<b>10.2 Stabilité chimique</b>	Stable dans les conditions normales.
<b>10.3 Possibilité de réactions dangereuses</b>	Stable dans les conditions normales.
<b>10.4 Conditions à éviter</b>	Eviter le contact avec: Acide fluorhydrique. Ne pas laisser dans des espaces fermés lors du mélange avec une substance très inflammable, car la chaleur peut s'accumuler pendant de longues périodes et les substances inflammables peuvent s'enflammer.
<b>10.5 Matières incompatibles</b>	Réagit violemment avec - Acide fluorhydrique
<b>10.6 Produit(s) de décomposition dangereux</b>	Aucuns produits de décomposition connus.

## SECTION 11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

<b>11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008</b>	
<b>Toxicité aiguë</b>	
Ingestion	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Inhalation	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Contact avec la Peau	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Contact avec les yeux	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
<b>Corrosion cutanée/irritation cutanée</b>	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
<b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b>	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
<b>Sensibilisation respiratoire ou cutanée</b>	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
<b>Mutagénicité sur les cellules germinales</b>	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
<b>Cancérogénicité</b>	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
<b>Toxicité pour la reproduction</b>	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
<b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique</b>	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
<b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles –</b>	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Révision: 5.2 Date: 21.03.2024



SELON LES RÈGLEMENTS (CE) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

Diatomaceous Earth Flux-Calcined, Kieselguhr Flux-Calcined  
Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-70, FW-80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20

<b>exposition répétée</b> <b>Danger par aspiration</b>	remplis. Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
<b>11.2 Informations sur les autres dangers</b>	
<b>11.2.1</b> Propriétés perturbant le système endocrinien	Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés endocriniennes chez l'homme, car aucun constituant ne répond aux critères.
<b>11.2.2</b> Autres informations	Exposition prolongée et/ou importante à des poussières contenant de la silice cristalline fine fractie peut provoquer une silicose, une fibrose pulmonaire nodulaire due au dépôt de fines particules respirables de silice cristalline au niveau des poumons. En 1997, le CIRC (Centre international de Recherche sur le Cancer) a conclu que la silice cristalline inhalée provenant de sources professionnelles pouvait provoquer le cancer du poumon chez l'homme (cancérogène de catégorie 1 chez l'homme). Toutefois, il a été souligné que toutes les circonstances industrielles ou tous les types de silice cristalline ne devaient être incriminés. (Monographies du CIRC sur l'évaluation des risques cancérogènes des produits chimiques pour les humains, silice, poussières de silicates et fibres organiques, 1997, Vol. 68, CIRC, Lyon, France.) En 2009, dans les Monographies de la série 100, le CIRC a confirmé la classification de la poussière de silice cristalline, sous forme de quartz et de cristobalite (Monographies du CIRC, Volume 100C, 2012). En juin 2003, le CSLEP (le Comité scientifique européen en matière de limites d'exposition professionnelle) a conclu que le principal effet de l'inhalation de la poussière de silice cristalline sur l'homme est la silicose. « Il existe suffisamment d'informations pour conclure que le risque relatif de cancer du poumon est accru chez les personnes souffrant de silicose (et apparemment, pas chez les employés qui ne sont pas affectés par une silicose mais exposés à la poussière de silice dans les carrières et dans l'industrie de la céramique). De ce fait, la prévention contre la silicose permettra également de réduire le risque de cancer... (CSLEP SUM Doc 94-final, juin 2003). Il existe donc de nombreuses preuves corroborant le fait que l'augmentation du risque de cancer serait limitée aux personnes souffrant déjà de silicose. La protection des travailleurs contre la silicose devrait être assurée par le respect des limites d'exposition professionnelle réglementaires existantes et par la mise en œuvre des mesures de gestion des risques supplémentaires si nécessaire (voir en section 16 ci-dessous).

## SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

<b>12.1 Toxicité</b>	Non classé comme Polluant Marin.
<b>12.2 Persistance et dégradabilité</b>	Non applicable.
<b>12.3 Potentiel de bioaccumulation</b>	Le produit ne présente aucun potentiel de bioaccumulation. Certains organismes accumulent Si(OH) <sub>4</sub> .
<b>12.4 Mobilité dans le sol</b>	Le produit devrait être peu mobile dans le sol.
<b>12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB</b>	Ce produit est une substance inorganique et ne répond pas aux critères applicables aux substances PBT ou vPvB conformément à l'annexe XIII de REACH.
<b>12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien</b>	Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés endocriniennes chez l'homme, car aucun constituant ne répond aux critères.
<b>12.7 Autres effets néfastes</b>	Rien de connu.

## SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

<b>13.1 Méthodes de traitement des déchets</b>	Éliminer les contenants vides et les déchets de façon sécuritaire. Éliminer le contenu conformément aux réglementations locales, régionales ou nationales. S'assurer que toutes les eaux usées sont collectées et traitées dans une usine de traitement des eaux usées.
<b>13.2 Autres informations</b>	Emballages de déchets: Retirer tout emballage en vue de sa revalorisation ou de sa mise au rebut. Assurez-vous que les emballages soient complètement vides avant le recyclage. Informer les consommateurs sur les dangers possibles



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Révision: 5.2 Date: 21.03.2024

SELON LES RÈGLEMENTS (CE) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

Diatomaceous Earth Flux-Calcined, Kieselguhr Flux-Calcined  
Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-70, FW-80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20

des emballages vides et sales pour le recyclage ou l'élimination.

## SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Non classé dans les 'Recommandations on the Transport of Dangerous Goods' des Nations Unies.

	ADR/RID / IMDG / OACI/IATA
14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification	Non applicable.
14.2 Nom d'expédition des Nations unies	Non applicable.
14.3 Classe(s) de danger pour le transport	Non applicable.
14.4 Groupe d'emballage	Non applicable.
14.5 Dangers pour l'environnement	Non classé comme Polluant Marin.
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Non applicable.
14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI	Terre de diatomées, Aucune mesure spéciale n'est requise.
14.8 Renseignements supplémentaires	Aucun.

## SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement	
15.1.1 Règlements de l'UE	
Autorisations et/ou Restrictions à l'Utilisation	Aucun.
15.1.2 Règlements nationaux	
Allemagne	Classe de danger pour l'eau: nwg
15.2 Évaluation de la sécurité chimique	Sujet aux exigences d'enregistrement REACH, Une évaluation de la sécurité chimique REACH a été effectuée.

## SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Sections contenant des révisions ou mises à jour: 1-16

**References:** Fiche de données de sécurité pré-existante (FDS), Enregistrement(s) ECHA pré-existant Terre de diatomées (Kieselguhr), Calcinée au fondant (N° CAS 68855-54-9).

**Conseils en matière de formation :** Les travailleurs doivent être tenus informés de la présence de silice cristalline et ils doivent être formés à l'utilisation et à la manipulation de ce produit conformément à la réglementation applicable. Un accord de dialogue social multisectoriel concernant la protection de la santé des travailleurs par des bonnes pratiques de manipulation et d'utilisation de la silice cristalline et des produits en contenant a été signé le 25 Avril 2006. Cet accord autonome, qui reçoit un soutien financier de la Commission européenne, est basé sur un guide des bonnes pratiques. Cet accord est entré en vigueur le 25 Octobre 2006 et a été publié au Journal officiel de l'Union européenne (2006/C 279/02). Le texte de l'accord et de ses annexes, y compris le Guide des Bonnes Pratiques, est disponible sur <http://www.nepsi.eu> et propose des informations et des conseils utiles pour la manipulation des produits contenant de la silice cristalline fraction fine. Les références bibliographiques sont disponibles sur demande auprès d'EUROSIL, l'Association européenne des producteurs de silice.

### LÉGENDE

LTEL	Limite d'exposition prolongée
STEL	Limite d'exposition (15 min)
DNEL	Niveau dérivé sans effet (DNEL)
PNEC	Concentration prévisible sans effet (PNEC)
PBT	PBT: Persistant, Bioaccumulable et Toxique
vPvB	vPvT: très Persistant et très Toxique
OECD	Organisation de coopération et de développement économiques
SCOEL	Le Comité scientifique de l'UE sur les limites d'exposition professionnelle
IARC	Centre International de Recherche sur le Cancer
SWeRF	Fraction fine mesurée

Dégagements de responsabilité

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Révision: 5.2 Date: 21.03.2024

SELON LES RÈGLEMENTS (CE) 1907/2006  
(REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

Diatomaceous Earth Flux-Calcined, Kieselguhr Flux-Calcined  
Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-  
70, FW-80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20

Les informations contenues dans ce document ou fournies à des utilisateurs par d'autres moyens sont considérées comme exactes et sont données en toute bonne foi. Il est de la responsabilité des utilisateurs de s'assurer de l'adéquation du produit à leur propre application particulière. EP Minerals, LLC ne donne aucune garantie quant à l'aptitude du produit à un usage particulier et toute garantie ou condition implicite (légale ou autre) est exclue, sauf dans la mesure où l'exclusion est empêchée par la loi. EP Minerals, LLC n'accepte aucune responsabilité pour perte ou dommages (autre que celui résultant de la mort ou des blessures corporelles causées par un produit défectueux, si elle est avérée), résultant du recours à cette information. Liberté sous brevets, droits d'auteur, dessins et modèles ne peuvent pas être pris en charge.

## Annexe à la fiche de sécurité étendue (eFDS)

Les scénarii suivants sont évoqués dans le Rapport sur la sécurité chimique (RSC) relatif au 6PPD préparé dans le cadre du dossier d'enregistrement imposé par le règlement REACH de l'UE :

Scénario d'exposition 1	Fabrication de kieselguhr, silice amorphe calcinée au fondant
Scénario d'exposition 2	Utilisation comme adjuvant de filtration dans les milieux industriels
Scénario d'exposition 3	Utilisation industrielle, professionnelle et privée de substance ou de mélanges contenant la substance
Scénario d'exposition 4	Usage pour le consommateur; PC39 Cosmétiques, produits de soins personnels



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Révision: 5.2 Date: 21.03.2024

SELON LES RÈGLEMENTS (CE) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

Diatomaceous Earth Flux-Calcined, Kieselguhr Flux-Calcined  
Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-70, FW-80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20

## Kieselguhr, silice amorphe calcinée au fondant, fraction de cristobalite < 1%

n°CAS  
N°CE

68855-54-9  
272-489-0

### Résumé des Paramètres

Paramètres physiques	
Point de fusion/point de congélation	> 450 °C
Coefficient de Partage (log $K_{ow}$ )	Non applicable
Solubilité (Eau) (mg/l)	3.7 mg/l @ 20 °C
Poids moléculaire	66.0843
Biodégradabilité	Les méthodes de détermination de biodégradabilité ne s'appliquent pas aux matières anorganiques.

### Santé de l'Homme (DNEL)

Employés	À court terme	Inhalation (mg/m <sup>3</sup> )	0.05 mg/m <sup>3</sup>
		Contact avec la peau (mg/kg p.c. /jour)	Non déterminé
	À long terme	Inhalation (mg/m <sup>3</sup> )	Non déterminé
		Contact avec la peau (mg/kg p.c. /jour)	Non déterminé
Consommateur	Inhalation (mg/m <sup>3</sup> )	0.05 mg/m <sup>3</sup>	
	Contact avec la peau (mg/kg p.c. /jour)	Non déterminé	
	Ingestion (mg/kg p.c. /jour)	3.5 mg/kg p.c. /jour	

### Paramètres environnementaux (PNECs)

Scénario d'exposition	Environnement PEC Cas le plus défavorable	PNEC STP
ES1 Fabrication de kieselguhr, silice amorphe calcinée au fondant	Non défini	Non défini
ES2 Utilisation comme adjuvant de filtration dans les milieux industriels	3.87 mg/l	100 mg/l
ES3 Utilisation industrielle, professionnelle et privée de substance ou de mélanges contenant la substance	0.329 mg/l	100 mg/l

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Révision: 5.2 Date: 21.03.2024

SELON LES RÈGLEMENTS (CE) 1907/2006  
(REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878



Diatomaceous Earth Flux-Calcined, Kieselguhr Flux-Calcined  
Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-  
70, FW-80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20

## Sommaire

Scénario d'exposition	Titre	Page:
Scénario d'exposition 1	Fabrication de kieselguhr, silice amorphe calcinée au fondant	11
Scénario d'exposition 2	Utilisation comme adjuvant de filtration dans les milieux industriels	14
Scénario d'exposition 3	Utilisation industrielle, professionnelle et privée de substance ou de mélanges contenant la substance	17
Scénario d'exposition 4	Usage pour le consommateur; PC39 Cosmétiques, produits de soins personnels	21

## Scénarios contributeurs

### Codes PROC

PROC1 Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable

PROC2 Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée

PROC3 Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)

PROC4 Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition.

PROC5 Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ou importants)

PROC7 Pulvérisation dans des installations industrielles

PROC8a Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées.

PROC8b Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées.

PROC9 Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage).

PROC10 Application au rouleau ou au pinceau

PROC11 Pulvérisation en dehors d'installations industrielles

PROC13 Traitement d'articles par trempage et versage

PROC15 Utilisation en tant que réactif de laboratoire.

PROC19 Mélange manuel entraînant un contact intime avec la peau; seuls des EPI sont disponibles

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Révision: 5.2 Date: 21.03.2024

SELON LES RÈGLEMENTS (CE) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

Diatomaceous Earth Flux-Calcined, Kieselguhr Flux-Calcined  
Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-70, FW-80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20

Error! Not a valid bookmark self-reference. **Scénario d'exposition 1 – Fabrication de kieselguhr, silice amorphe calcinée au fondant**

1.0 Scénarios contributants	
Secteur d'utilisation SU	SU3 Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
Catégorie de processus [PROC]	PROC2 Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée PROC3 Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) PROC4 Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition. PROC8b Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées. PROC9 Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage).
Catégorie de produit chimique [PC]	PC0 Autres Adsorbants, Matériau de remplissage PC14 Produits de traitement de surface des métaux, y compris produits pour galvanisation et galvanoplastie
Catégories d'articles [AC]	Non applicable
Catégorie d'émission dans l'environnement (ERC)	ERC1 Fabrication de substances
Catégories spécifiques de rejet dans l'environnement SPERC	Non applicable

## 2.0 Conditions d'exploitation et mesures de magement des risques

### 2.1 Contrôle de l'exposition de l'ouvrier

Propriétés du produit		
Forme physique du produit	Blanc/Beige Poudre	
Concentration de la substance dans le produit	Comprend desconcentrations jusqu'à 100%	
Facteurs humains indépendants du management du risque		
Zone d'exposition potentielle	Non défini	
Fréquence et durée d'utilisation		
Durée de l'exposition par jour	Couvre une exposition quotidienne jusqu'à 8 heures (sauf indication contraire).	
Temps d'exposition par semaine	Couvre une fréquence jusqu'à: 5 jours par semaine.	
autres conditions opératoires affectant l'exposition du travailleur		
domaine d'utilisation	Tous les scénarios concernés	Intérieur
caractéristiques du milieu environnant	Non défini	
Mesures générales pour toutes activités		
On part du principe de la mise en œuvre d'un standard approprié pour l'hygiène sur le lieu de travail. L'utilisation ne doit pas s'effectuer à plus de 20°C au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire). Ne pas respirer les poussières. Eviter la production de poussières. Éliminer immédiatement les quantités renversées. après un contact avec la peau, nettoyer immédiatement avec beaucoup de: De l'eau. Proposer une formation de base aux employés pour prévenir/minimiser les expositions.		
Mesures d'organisation		
Tous les scénarios concernés	contrôler l'exposition potentielle par des mesures telles que systèmes encapsulés ou fermés, installations appropriées et entretenues et standard suffisant de ventilation. éteindre les systèmes et vider les conduites avant d'ouvrir l'installation. autant que possible, vider et rincer l'installation avant les travaux d'entretien. Quand il y a un potentiel d'exposition: Veiller à ce que le personnel concerné soit informé de la nature de l'exposition et des méthodes de base pour réduire l'exposition; Veiller à ce que l'équipement personnel adapté de protection soit disponible; Absorber les quantités répandues et éliminer les déchets en conformité avec les exigences légales; surveiller l'effectivité des mesures de contrôle; envisager la nécessité d'une surveillance de la santé; identifier et mettre en oeuvre des mesures de correction.	
Conditions techniques d'utilisation		
PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC19	Ventilation aspirante locale conseillée.	
PROC1, PROC2, PROC3	Utiliser dans des systèmes fermés. Ventilation aspirante locale conseillée.	
Mesures de gestion des risques liées à la santé humaine		
Protection respiratoire	PROC4, PROC8b, PROC9	Demi-masque (DIN EN 140), Type de filtre P2/P3 Puissance minimale de 90%
	PROC2, PROC3	Aucune mesure spéciale n'est requise.
Main et/ou Protection de la peau	Tous les scénarios	Porter des gants imperméables (NE374). Porter une combinaison

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Révision: 5.2 Date: 21.03.2024

SELON LES RÈGLEMENTS (CE) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

Diatomaceous Earth Flux-Calcined, Kieselguhr Flux-Calcined  
Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-70, FW-80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20

	concernés	appropriée pour éviter une exposition de la peau.
Protection des Yeux	Tous les scénarios concernés	Portez des lunettes de protection avec protections latérales (NE166).
<b>autres conditions opératoires affectant l'exposition du travailleur</b>		
On part du principe de la mise en œuvre d'un standard approprié pour l'hygiène sur le lieu de travail.		
<b>2.2 Contrôle de l'exposition environnementale</b>		
<b>Quantités utilisées</b>		
Fraction du tonnage de l'UE utilisée dans la région:		N'est pas considéré comme ayant une influence sur l'exposition en tant que telle pour ce scénario.
Quantités régionales d'utilisation (tonnes/année):		
La partie du tonnage régional utilisée localement: tonnes/an		
tonnage annuel du site (tonnes/année):		
Tonnage quotidien maximal du site (kg/jour):		
<b>Des facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque</b>		
Débit de l'eau de surface de réception (m³/d):		Non défini (Par défaut= 18,000)
Facteur de dilution de l'eau douce locale:		10
Facteur de dilution de l'eau de mer locale:		100
<b>Conditions de service</b>		
Jours d'émission (jours/année):		Non défini
Part de libération dans l'air en provenance du process (libération initiale avant RMM):		Aucun risque attendu: Les concentrations atmosphériques devraient rester faibles.
Part de libération dans les eaux usées en provenance du process (libération initiale avant RMM):		100 mg/l
Part de libération dans le sol en provenance du process (libération initiale avant RMM):		Aucun risque attendu: Le dépôt devrait rester faible.
<b>Conditions et mesures techniques du site pour la réduction et la limitation des écoulements, d'émissions atmosphériques et libération dans le sol</b>		
Limiter l'émission aérienne à une efficacité typique de rétention de (%):		Non défini. Il est recommandé de traiter les gaz résiduels des procédés de fabrication en les faisant passer dans des filtres textiles, des laveurs ou des cyclones.
Traitement des eaux usées sur site (avant leur rejet dans l'eau), pour atteindre le niveau exigé de nettoyage de (%):		Les eaux résiduelles résultant de la fabrication de la substance peuvent être traitées par sédimentation pour éliminer les particules solides de la substance. La sédimentation est très efficace avec une efficacité de réduction de 99% ou plus.
en cas de connexion à une usine de traitement des eaux usées domestiques, délivrer l'efficacité d'épuration des eaux usées sur site requise de (%):		Les eaux résiduelles résultant de la fabrication de la substance peuvent être traitées par sédimentation pour éliminer les particules solides de la substance. La sédimentation est très efficace avec une efficacité de réduction de 99% ou plus.
Traiter les rejets vers les sols pour atteindre une efficacité d'élimination typique de (%):		Non défini
Remarque: Les pratiques courantes variant selon les sites, des estimations conservatrices des rejets de fabrication sont utilisées.		
<b>Mesures organisationnelles afin de prévenir/réduire l'émission à l'extérieur du site</b>		
Empêcher l'envoi de la substance non diluée vers les eaux usées du site ou bien la récupérer. Ne pas épandre les boues industrielles dans les sols naturels. La boue d'épuration doit être incinérée, confinée ou asséchée.		
<b>Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration municipales</b>		
Taille des canalisations/des stations d'épuration communales (m³/d)		Non défini
Dégradation-efficacité (%)		Non défini
<b>Conditions et mesures pour le traitement externe de l'élimination des déchets</b>		
Type de déchet		Solide et Liquide et Gaz
Technique de mise au rebut		Enfouir dans une décharge autorisée ou incinérer dans des conditions contrôlées agréées. Il est recommandé de traiter les gaz résiduels des procédés de fabrication en les faisant passer dans des filtres textiles, des laveurs ou des cyclones.
<b>Quantités de substance libérées après la mise en œuvre des mesures de gestion des risques</b>		
Déversement d'effluents au réseau de collecte des eaux usées lié au processus (mg/l)		< 3.87 mg/l
Tonnage maximal autorisé du site (MSafe) (kg/d):		Non défini

### 3. Estimation d'exposition et référence à sa source

#### 3.1 Exposition de l'homme de prédiction

Estimation de l'exposition (méthode/modèle de calcul) ECETOC TRA 2010

		Inhalation
--	--	------------

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Révision: 5.2 Date: 21.03.2024

SELON LES RÈGLEMENTS (CE) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

Diatomaceous Earth Flux-Calcined, Kieselguhr Flux-Calcined  
Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-70, FW-80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20

Catégorie de processus [PROC]	Durée	Ventilation locale par aspiration	exposition par inhalation (mg/m³)	Ratio de caractérisation des risques (RCR)
PROC1	4 – 8	Aucun	0.01	0.028
PROC2	4 – 8	90%	0.1	0.278
PROC3	4 – 8	90%	0.1	0.278
PROC4	≤ 1	95%	0.25	0.694
PROC5	≤ 1	95%	0.25	0.694
PROC8a	≤ 1	95%	0.25	0.694
PROC8b	≤ 1	95%	0.25	0.694
PROC9	≤ 1	95%	0.2	0.556
PROC15	4 – 8	95%	0.25	0.694
PROC19	≤ 1	95%	0.25	0.694

L'exposition par voie dermal est considérée négligeable.  
L'exposition orale ne devrait pas se produire.

### 3.2 Prévision de l'exposition environnementale

Estimation de l'exposition (méthode/modèle de calcul)	EUSES
Taux de caractérisation des risques	
Traitement des eaux usées	Non défini: Après sédimentation, les eaux usées envoyées à la station de traitement des eaux résiduaires urbaines contiennent: ≤ 3.87 mg/l. Aucun effet observé à ce niveau.
Milieu Aquatique (Pélagique)	Non défini: Les CEP pour le cas le plus défavorable sont inférieures au niveau sans effet (3.87 mg/l): 0.387/0.039 mg/l
sédiment d'eau douce/sédiment marin	Aucun risque attendu: Le kieselguhr est naturellement présent dans l'environnement et est considéré comme faisant partie des écosystèmes.
Sol	Aucun risque attendu: Le dépôt devrait rester faible.
Milieu atmosphérique	Aucun risque attendu: Les concentrations atmosphériques devraient rester faibles.
Exposition indirecte des personnes à travers l'environnement / Empoisonnement secondaire	La substance est très peu soluble dans l'eau et ne peut donc pas être utilisée par les organismes.

### 4. Instruction d'évaluation pour utilisateur en aval

Pour des renseignements supplémentaires sur l'échelonnage, voir	Si d'autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent. Les données disponibles pour l'évaluation des risques ne soutiennent pas la nécessité d'un DNEL pour d'autres effets. Plus de détails sur la mise à l'échelle et les technologies de contrôle se trouvent dans SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html">http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html</a> ). Conformément aux recommandations de l'ECHA, l'approche considérant « le cas le plus défavorable » a été utilisée et seules les mesures de gestion des risques (RMM) les plus strictes recommandées pour chaque voie d'exposition ont été prises.	
Instrument / outil / méthode de contrôle de l'exposition	Employés	ECETOC TRA 2010
	exposition environnementale	EUSES

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Révision: 5.2 Date: 21.03.2024

SELON LES RÈGLEMENTS (CE) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

Diatomaceous Earth Flux-Calcined, Kieselguhr Flux-Calcined  
Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-70, FW-80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20

## Scénario d'exposition 2 – Utilisation comme adjuvant de filtration dans les milieux industriels

1.0 Scénarios contributants	
Secteur d'utilisation SU	SU3 Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels SU4 Fabrication de produits alimentaires SU6a Fabrication de bois et produits à base de bois SU6b Fabrication de pulpe, papier et produits papetiers SU8 Fabrication de substances chimiques en vrac, à grande échelle (y compris les produits pétroliers) SU9 Fabrication de substances chimiques fines SU15 Fabrication de produits métalliques, à l'exclusion des machines et équipements SU19 Bâtiment et travaux de construction
Catégorie de processus [PROC]	PROC1 Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable PROC2 Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée PROC3 Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) PROC4 Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition. PROC5 Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ou importants) PROC8a Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées. PROC8b Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées. PROC9 Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage). PROC15 Utilisation en tant que réactif de laboratoire. PROC19 Mélange manuel entraînant un contact intime avec la peau; seuls des EPI sont disponibles
Catégorie de produit chimique [PC]	PC0 Autres Matériau de filtration PC2 Adsorbants PC14 Produits de traitement de surface des métaux, y compris produits pour galvanisation et galvanoplastie PC20 Produits tels que régulateurs de pH, floculants, précipitants, agents de neutralisation PC25 Fluides pour le travail des métaux PC35 Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants)
Catégories d'articles [AC]	Non applicable
Catégorie d'émission dans l'environnement (ERC)	ERC1 Fabrication de substances ERC2 Formulation de préparations ERC4 Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles. ERC6b Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs ERC7 Utilisation industrielle de substances en systèmes clos
Catégories spécifiques de rejet dans l'environnement SPERC	Non applicable

## 2.0 Conditions d'exploitation et mesures de gagement des risques

### 2.1 Contrôle de l'exposition de l'ouvrier

#### Propriétés du produit

Forme physique du produit	Poudre rose clair à blanche
Concentration de la substance dans le produit	Blanc/Beige Poudre Comprend des concentrations jusqu'à 100%

#### Facteurs humains indépendants du management du risque

Zone d'exposition potentielle	Non défini
-------------------------------	------------

#### Fréquence et durée d'utilisation

Durée de l'exposition par jour	Couvre une exposition quotidienne jusqu'à 8 heures (sauf indication contraire).
Temps d'exposition par semaine	Couvre une fréquence jusqu'à: 5 jours par semaine.

#### autres conditions opératoires affectant l'exposition du travailleur

domaine d'utilisation	Tous les scénarios concernés	Intérieur
caractéristiques du milieu environnant	Volumes d'espace	50 m <sup>3</sup>
	Taux de ventilation	0.6 / 1 heure(s)

#### Mesures générales pour toutes activités

On part du principe de la mise en œuvre d'un standard approprié pour l'hygiène sur le lieu de travail. L'utilisation ne doit pas s'effectuer à plus de 20°C au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire). Ne pas respirer les poussières. Eviter la production de poussières. Éliminer



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Révision: 5.2 Date: 21.03.2024

SELON LES RÈGLEMENTS (CE) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

Diatomaceous Earth Flux-Calcined, Kieselguhr Flux-Calcined  
Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-70, FW-80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20

immédiatement les quantités renversées. après un contact avec la peau, nettoyer immédiatement avec beaucoup de: De l'eau. Proposer une formation de base aux employés pour prévenir/minimiser les expositions.

## Mesures d'organisation

Tous les scénarios concernés	contrôler l'exposition potentielle par des mesures telles que systèmes encapsulés ou fermés, installations appropriées et entretenues et standard suffisant de ventilation. éteindre les systèmes et vider les conduites avant d'ouvrir l'installation. autant que possible, vider et rincer l'installation avant les travaux d'entretien. Quand il y a un potentiel d'exposition: Veiller à ce que le personnel concerné soit informé de la nature de l'exposition et des méthodes de base pour réduire l'exposition; Veiller à ce que l'équipement personnel adapté de protection soit disponible; Absorber les quantités répandues et éliminer les déchets en conformité avec les exigences légales; surveiller l'effectivité des mesures de contrôle; envisager la nécessité d'une surveillance de la santé; identifier et mettre en oeuvre des mesures de correction.
------------------------------	--

## Conditions techniques d'utilisation

PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC19	Utiliser avec [un système d'extraction ou un masque de protection.
PROC2, PROC3	Utiliser dans des systèmes fermés.

## Mesures de gestion des risques liées à la santé humaine

Protection respiratoire	PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC19	Porter un équipement de protection respiratoire.
	PROC2, PROC3	Aucune mesure spéciale n'est requise.
Main et/ou Protection de la peau	Tous les scénarios concernés	Porter des gants imperméables (NE374). Porter une combinaison appropriée pour éviter une exposition de la peau.
Protection des Yeux	Tous les scénarios concernés	Portez des lunettes de protection avec protections latérales (NE166).

## autres conditions opératoires affectant l'exposition du travailleur

On part du principe de la mise en œuvre d'un standard approprié pour l'hygiène sur le lieu de travail.

## 2.2 Contrôle de l'exposition environnementale

### Quantités utilisées

Fraction du tonnage de l'UE utilisée dans la région:	N'est pas considéré comme ayant une influence sur l'exposition en tant que telle pour ce scénario.
Quantités régionales d'utilisation (tonnes/année):	
La partie du tonnage régional utilisée localement: tonnes/an	
tonnage annuel du site (tonnes/année):	2 - 12500
Tonnage quotidien maximal du site (kg/jour):	Non déterminé.

### Des facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Débit de l'eau de surface de réception (m³/d):	Non défini (Par défaut= 18,000)
Facteur de dilution de l'eau douce locale:	10
Facteur de dilution de l'eau de mer locale:	100

### Conditions de service

Jours d'émission (jours/année):	Non défini
Part de libération dans l'air en provenance du process (libération initiale avant RMM):	Aucun risque attendu: Les concentrations atmosphériques devraient rester faibles.
Part de libération dans les eaux usées en provenance du process (libération initiale avant RMM):	100 mg/l
Part de libération dans le sol en provenance du process (libération initiale avant RMM):	Aucun risque attendu: Le dépôt devrait rester faible.

### Conditions et mesures techniques du site pour la réduction et la limitation des écoulements, d'émissions atmosphériques et libération dans le sol

Limiter l'émission aérienne à une efficacité typique de rétention de (%):	Non défini. Il est recommandé de traiter les gaz résiduels des procédés de fabrication en les faisant passer dans des filtres textiles, des laveurs ou des cyclones.
Traitement des eaux usées sur site (avant leur rejet dans l'eau), pour atteindre le niveau exigé de nettoyage de (%):	Les eaux résiduelles résultant de la fabrication de la substance peuvent être traitées par sédimentation pour éliminer les particules solides de la substance. La sédimentation est très efficace avec une efficacité de réduction de 99% ou plus.
en cas de connexion à une usine de traitement des eaux usées domestiques, délivrer l'efficacité d'épuration des eaux usées sur site requise de (%):	Les eaux résiduelles résultant de la fabrication de la substance peuvent être traitées par sédimentation pour éliminer les particules solides de la substance. La sédimentation est très efficace avec une efficacité de réduction de 99% ou plus.
Traiter les rejets vers les sols pour atteindre une efficacité d'élimination typique de (%):	Non défini

Remarque: Les pratiques courantes variant selon les sites, des estimations conservatrices des rejets de fabrication sont utilisées.

### Mesures organisationnelles afin de prévenir/réduire l'émission à l'extérieur du site

Empêcher l'envoi de la substance non diluée vers les eaux usées du site ou bien la récupérer.  
Ne pas épandre les boues industrielles dans les sols naturels.  
La boue d'épuration doit être incinérée, confinée ou asséchée.



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Révision: 5.2 Date: 21.03.2024

SELON LES RÈGLEMENTS (CE) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

Diatomaceous Earth Flux-Calcined, Kieselguhr Flux-Calcined  
Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-70, FW-80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20

<b>Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration municipales</b>	
Taille des canalisations/des stations d'épuration communales (m³/d)	Non défini
Dégradation-effectivité (%)	Non défini
<b>Conditions et mesures pour le traitement externe de l'élimination des déchets</b>	
Type de déchet	Solide et Liquide et Gaz
Technique de mise au rebut	Enfouir dans une décharge autorisée ou incinérer dans des conditions contrôlées agréées. Il est recommandé de traiter les gaz résiduels des procédés de fabrication en les faisant passer dans des filtres textiles, des laveurs ou des cyclones.
<b>Quantités de substance libérées après la mise en œuvre des mesures de gestion des risques</b>	
Déversement d'effluents au réseau de collecte des eaux usées lié au processus (mg/l)	< 3.87 mg/l
Tonnage maximal autorisé du site (MSafe) (kg/d):	Non défini

### 3. Estimation d'exposition et référence à sa source

#### 3.1 Exposition de l'homme de prédiction

Estimation de l'exposition (méthode/modèle de calcul) ECETOC TRA 2010

Catégorie de processus [PROC]	Durée	Ventilation locale par aspiration	Inhalation	
			exposition par inhalation (mg/m³)	Ratio de caractérisation des risques (RCR)
PROC2	4 – 8	Aucun	0.147	0.408
PROC3	4 – 8	Aucun	0.147	0.408
PROC4	4 – 8	Aucun	0.147	0.408
PROC5	4 – 8	Aucun	0.147	0.408
PROC8a	4 – 8	Aucun	0.147	0.408
PROC8b	4 – 8	Aucun	0.147	0.408
PROC9	4 – 8	Aucun	0.147	0.408
PROC15	4 – 8	Aucun	0.147	0.408
PROC19	8	Aucun	0.147	0.408

L'exposition par voie dermale est considérée négligeable.  
L'exposition orale ne devrait pas se produire.

#### 3.2 Prédiction de l'exposition environnementale

Estimation de l'exposition (méthode/modèle de calcul) EUSES

Taux de caractérisation des risques

Traitement des eaux usées	Non défini: Après sédimentation, les eaux usées envoyées à la station de traitement des eaux résiduaires urbaines contiennent: $\leq 3.87$ mg/l. Aucun effet observé à ce niveau.
Milieu Aquatique (Pélagique)	Non défini: Les CEP pour le cas le plus défavorable sont inférieures au niveau sans effet (3.87 mg/l): 0.387/0.0387 mg/l
sédiment d'eau douce/sédiment marin	Aucun risque attendu: Le kieselguhr est naturellement présent dans l'environnement et est considéré comme faisant partie des écosystèmes.
Sol	Aucun risque attendu: Le dépôt devrait rester faible.
Milieu atmosphérique	Aucun risque attendu: Les concentrations atmosphériques devraient rester faibles.
Exposition indirecte des personnes à travers l'environnement / Empoisonnement secondaire	La substance est très peu soluble dans l'eau et ne peut donc pas être utilisée par les organismes.

### 4. Instruction d'évaluation pour utilisateur en aval

Pour des renseignements supplémentaires sur l'échelonnement, voir	Si d'autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent. Les données disponibles pour l'évaluation des risques ne soutiennent pas la nécessité d'un DNEL pour d'autres effets. Plus de détails sur la mise à l'échelle et les technologies de contrôle se trouvent dans SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html">http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html</a> ). Conformément aux recommandations de l'ECHA, l'approche considérant « le cas le plus défavorable » a été utilisée et seules les mesures de gestion des risques (RMM) les plus strictes recommandées pour chaque voie d'exposition ont été prises.
Instrument / outil / méthode de contrôle de l'exposition	Employés exposition environnementale
	ECETOC TRA 2010 EUSES

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Révision: 5.2 Date: 21.03.2024

SELON LES RÈGLEMENTS (CE) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

Diatomaceous Earth Flux-Calcined, Kieselguhr Flux-Calcined  
Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-70, FW-80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20

## Scénario d'exposition 3 – Utilisation industrielle, professionnelle et privée de substance ou de mélanges contenant la substance

1.0 Scénarios contributants	
Secteur d'utilisation SU	SU3 Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels SU21 Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= public général = consommateurs) SU22 Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, arti-sans)
Catégorie de processus [PROC]	PROC2 Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée PROC3 Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) PROC4 Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition. PROC5 Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ou importants) PROC7 Pulvérisation dans des installations industrielles PROC8a Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées. PROC10 Application au rouleau ou au pinceau PROC11 Pulvérisation en dehors d'installations industrielles PROC13 Traitement d'articles par trempage et versage PROC19 Mélange manuel entraînant un contact intime avec la peau; seuls des EPI sont disponibles
Catégorie de produit chimique [PC]	PC35 Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants) PC37 Produits chimiques de traitement de l'eau
Catégories d'articles [AC]	AC10 Articles en caoutchouc AC13 Articles en plastique
Catégorie d'émission dans l'environnement (ERC)	ERC1 Fabrication de substances ERC2 Formulation de préparations ERC8a Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts ERC8c Utilisation intérieure à grande dispersion entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice ERC8d Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts ERC8f Utilisation extérieure à grande dispersion entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice ERC10b Utilisation extérieure à grande dispersion d'articles de longue durée et de matériaux à rejet élevé ou intentionnel (y compris traitement abrasif)
Catégories spécifiques de rejet dans l'environnement SPERC	Non applicable

2.0 Conditions d'exploitation et mesures de gement des risques		
<b>2.1 Contrôle de l'exposition de l'ouvrier</b>		
<b>Propriétés du produit</b>		
Forme physique du produit	Solide et Liquide	
Concentration de la substance dans le produit	Comprend des concentrations jusqu'à 15%	
<b>Facteurs humains indépendants du management du risque</b>		
Zone d'exposition potentielle	Non défini	
<b>Fréquence et durée d'utilisation</b>		
Durée d'exposition	Utilisation de revêtements et de peintures contenant du kieselguhr, silice amorphe calcinée au fondant	4 – 8 heures
	Utilisation de kieselguhr, silice amorphe calcinée au fondant pour la filtration d'eau	1 heure/jours
	Utilisation de nettoyants contenant du kieselguhr, silice amorphe calcinée au fondant	Professionnel: 60 min/Utilisation Consommateur: 20 min/Jours
Fréquence d'exposition	Utilisation de revêtements et de peintures contenant du kieselguhr, silice amorphe calcinée au fondant	225 jours par année
	Utilisation de kieselguhr, silice amorphe calcinée au fondant pour la filtration d'eau	Professionnel: Hebdomadaire Consommateur: Mensuel
	Utilisation de nettoyants contenant du kieselguhr, silice amorphe calcinée au fondant	Professionnel: ≤ 8 Utilisations par jour Consommateur: 1 Utilisations par jour
<b>autres conditions opératoires affectant l'exposition du travailleur</b>		
domaine d'utilisation	Tous les scénarios concernés	Intérieur

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Révision: 5.2 Date: 21.03.2024

SELON LES RÈGLEMENTS (CE) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

Diatomaceous Earth Flux-Calcined, Kieselguhr Flux-Calcined  
Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-70, FW-80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20

caractéristiques du milieu environnant	Professionnel: Utilisation de revêtements et de peintures contenant du kieselguhr, silice amorphe calcinée au fondant	Volumes d'espace	1 m <sup>3</sup>
		Taux de ventilation	0.6 / 1 heure(s)
		Lieu de déversement	200 cm <sup>2</sup>
	Usage professionnel de nettoyeurs pour les mains	Volumes d'espace	2.5 m <sup>3</sup>
		Taux de ventilation	2 / 1 heure(s)
		Lieu de déversement	5 m <sup>2</sup>
Tout autre usage		Non défini	
<b>Mesures générales pour toutes activités</b>			
On part du principe de la mise en œuvre d'un standard approprié pour l'hygiène sur le lieu de travail. L'utilisation ne doit pas s'effectuer à plus de 20°C au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire). Ne pas respirer les poussières. Eviter la production de poussières. Éliminer immédiatement les quantités renversées. après un contact avec la peau, nettoyer immédiatement avec beaucoup de: De l'eau. Proposer une formation de base aux employés pour prévenir/minimiser les expositions.			
<b>Mesures d'organisation</b>			
Tous les scénarios concernés	contrôler l'exposition potentielle par des mesures telles que systèmes encapsulés ou fermés, installations appropriées et entretenues et standard suffisant de ventilation. éteindre les systèmes et vider les conduites avant d'ouvrir l'installation. autant que possible, vider et rincer l'installation avant les travaux d'entretien. Quand il y a un potentiel d'exposition: Veiller à ce que le personnel concerné soit informé de la nature de l'exposition et des méthodes de base pour réduire l'exposition; Veiller à ce que l'équipement personnel adapté de protection soit disponible; Absorber les quantités répandues et éliminer les déchets en conformité avec les exigences légales; surveiller l'effectivité des mesures de contrôle; envisager la nécessité d'une surveillance de la santé; identifier et mettre en oeuvre des mesures de correction.		
<b>Conditions techniques d'utilisation</b>			
Tous les scénarios concernés	Recommander un appareil d'aspiration local.		
<b>Mesures de gestion des risques liées à la santé humaine</b>			
Protection respiratoire	Tous les scénarios concernés	Porter un équipement de protection respiratoire.	
Main et/ou Protection de la peau	Tous les scénarios concernés	Porter des gants imperméables (NE374). Porter une combinaison appropriée pour éviter une exposition de la peau.	
Protection des Yeux	Tous les scénarios concernés	Portez des lunettes de protection avec protections latérales (NE166).	
<b>autres conditions opératoires affectant l'exposition du travailleur</b>			
On part du principe de la mise en œuvre d'un standard approprié pour l'hygiène sur le lieu de travail.			
<b>2.2 Contrôle de l'exposition environnementale</b>			
<b>Quantités utilisées</b>			
Tonnage dans l'UE par an	120, tonnes		
Fraction du tonnage de l'UE utilisée dans la région:	10 %		
Quantités régionales d'utilisation (tonnes/année):	12 tonnes		
La partie du tonnage régional utilisée localement:	Non défini		
tonnage annuel du site (tonnes/année):	Non défini		
Tonnage quotidien maximal du site (kg/jour):	Non défini		
<b>Des facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque</b>			
Débit de l'eau de surface de réception (m <sup>3</sup> /d):	2000		
Facteur de dilution de l'eau douce locale:	10		
Facteur de dilution de l'eau de mer locale:	100		
<b>Conditions de service</b>			
Jours d'émission (jours/année):	260		
Part de libération dans l'air en provenance du process (libération initiale avant RMM):	0		
Part de libération dans les eaux usées en provenance du process (libération initiale avant RMM):	0.1		
Part de libération dans le sol en provenance du process (libération initiale avant RMM):	0		
<b>Conditions et mesures techniques du site pour la réduction et la limitation des écoulements, d'émissions atmosphériques et libération dans le sol</b>			
Limiter l'émission aérienne à une efficacité typique de rétention de (%):	Non défini		
Traitement des eaux usées sur site (avant leur rejet dans l'eau), pour atteindre le niveau exigé de nettoyage de (%):	Les eaux résiduelles résultant de la fabrication de la substance peuvent être traitées par sédimentation pour éliminer les particules solides de la substance. La sédimentation est très efficace avec une efficacité de réduction de 99% ou		

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Révision: 5.2 Date: 21.03.2024

SELON LES RÈGLEMENTS (CE) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

Diatomaceous Earth Flux-Calcined, Kieselguhr Flux-Calcined  
Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-70, FW-80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20

	plus.
en cas de connexion à une usine de traitement des eaux usées domestiques, délivrer l'efficacité d'épuration des eaux usées sur site requise de (%):	Les eaux résiduelles résultant de la fabrication de la substance peuvent être traitées par sédimentation pour éliminer les particules solides de la substance. La sédimentation est très efficace avec une efficacité de réduction de 99% ou plus.
Traiter les rejets vers les sols pour atteindre une efficacité d'élimination typique de (%):	Non défini
Remarque: Les pratiques courantes variant selon les sites, des estimations conservatrices des rejets de fabrication sont utilisées. Aucun traitement des eaux usées n'est requis.	
<b>Mesures organisationnelles afin de prévenir/réduire l'émission à l'extérieur du site</b>	
Évacuez l'air usé seulement par des séparateurs ou des épurateurs appropriés. Empêcher l'envoi de la substance non diluée vers les eaux usées du site ou bien la récupérer. Ne pas épandre les boues industrielles dans les sols naturels. La boue d'épuration doit être incinérée, confinée ou asséchée.	
<b>Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration municipales</b>	
Taille des canalisations/des stations d'épuration communales (m³/d)	Non défini
Dégradation-efficacité (%)	Non défini
<b>Conditions et mesures pour le traitement externe de l'élimination des déchets</b>	
Type de déchet	Solide et Liquide
Technique de mise au rebut	Enfouir dans une décharge autorisée ou incinérer dans des conditions contrôlées agréées. mettre l'eau de lavage dans les eaux usées et non pas dans les eaux courantes.
<b>Quantités de substance libérées après la mise en œuvre des mesures de gestion des risques</b>	
Déversement d'effluents au réseau de collecte des eaux usées lié au processus (mg/l)	0.012 mg/l
Tonnage maximal autorisé du site (MSafe) (kg/d):	Non défini

## 3. Estimation d'exposition et référence à sa source

### 3.1 Exposition de l'homme de prédiction

Estimation de l'exposition (méthode/modèle de calcul)	ECETOC TRA 2010
Taux de caractérisation des risques	

Catégorie	Contenu	Ventilation locale par aspiration	Durée	Catégorie de processus [PROC]	Inhalation	
					exposition par inhalation (mg/m³)	Ratio de caractérisation des risques (RCR)
Industriel	10%	NO	6	PROC7	0.325	0.903
Professionnel	95%	NO	6	PROC11	0.325	0.903

Usage pour le consommateur	À long terme exposition par inhalation (mg/m³)	A court terme exposition par inhalation (mg/m³)	Ratio de caractérisation des risques (RCR)
Utilisation de peintures à haute teneur en particules solides	0.000122	--	0.0015
Utilisation de peintures à base aqueuse	0.000186	--	0.0023
Utilisation de peintures à base de solvant	0.000864	--	0.011
Utilisation de peintures à base aqueuse pour les murs	0.00044	--	0.0055
Peinture par pulvérisation (bombes aérosols à gâchette)	--	37.5	--
Peinture par pulvérisation (pulvérisateur pneumatique)	--	0.676	--
Matériau de filtration	--	0.14	--
Produits de nettoyage	0.00002	--	0.00025

### 3.2 Prévision de l'exposition environnementale

Estimation de l'exposition (méthode/modèle de calcul)	EUSES
Taux de caractérisation des risques	

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Révision: 5.2 Date: 21.03.2024



SELON LES RÈGLEMENTS (CE) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

Diatomaceous Earth Flux-Calcined, Kieselguhr Flux-Calcined  
Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-70, FW-80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20

<p>Traitement des eaux usées</p>	$C_{STP} = \frac{AMOUNT_{STP}}{DAYS \cdot INHAB \cdot WASTEW_{inhab}}$ <p><math>AMOUNT_{STP}</math> Quantité de kieselguhr, silice amorphe calcinée au fondant rejetée dans les stations de traitement des eaux usées municipales dans l'UE par an (1.2E13 mg/Année(s)),</p> <p><math>DAYS</math> Nombre de jours de rejet (365 Jours//Année(s)),</p> <p><math>INHAB</math> Nombre d'habitants dans l'UE (500 million habitants)</p> <p><math>WASTEW_{inhab}</math> Eaux usées par habitant (200 L/jour)</p> <p><math>C_{STP}</math> Concentration de kieselguhr, silice amorphe calcinée au fondant rejetée dans les stations de traitement des eaux usées municipales (mg/l).</p> <p>Estimation STP Concentration (g/L):</p> $C_{STP} = \frac{1.2E13}{365 \cdot 500000000 \cdot 200} = 0.329 \frac{mg}{L}$
<p>Milieu Aquatique (Pélagique)</p>	<p>Eaux de surface: 0.333 mg/l eau de mer: 0.00033 mg/l</p>
<p>sédiment d'eau douce/sédiment marin</p>	<p>Aucun risque attendu: Le kieselguhr est naturellement présent dans l'environnement et est considéré comme faisant partie des écosystèmes.</p>
<p>Sol</p>	<p>Aucun risque attendu: Le kieselguhr est naturellement présent dans l'environnement et est considéré comme faisant partie des écosystèmes.</p>
<p>Milieu atmosphérique</p>	<p>Aucun risque attendu: Le dépôt devrait rester faible.</p>
<p>Empoisonnement secondaire</p>	<p>Aucun risque attendu: Les concentrations atmosphériques devraient rester faibles.</p>
<p>Exposition indirecte des personnes à travers l'environnement / Empoisonnement secondaire</p>	<p>La substance est très peu soluble dans l'eau et ne peut donc pas être utilisée par les organismes.</p>

## 4. Instruction d'évaluation pour utilisateur en aval

<p>Pour des renseignements supplémentaires sur l'échelonnage, voir</p>	<p>Si d'autres mesures de gestion du risque/conditions d'exploitation sont prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont limités à un niveau au moins équivalent. Les données disponibles pour l'évaluation des risques ne soutiennent pas la nécessité d'un DNEL pour d'autres effets. Plus de détails sur la mise à l'échelle et les technologies de contrôle se trouvent dans SpERC-Factsheet (<a href="http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html">http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html</a>). Conformément aux recommandations de l'ECHA, l'approche considérant « le cas le plus défavorable » a été utilisée et seules les mesures de gestion des risques (RMM) les plus strictes recommandées pour chaque voie d'exposition ont été prises.</p>	
<p>Instrument / outil / méthode de contrôle de l'exposition</p>	<p>Employés</p>	<p>ECETOC TRA 2010 / RIVM 2008</p>
	<p>Consommateur</p>	<p>RIVM 2008</p>
	<p>exposition environnementale</p>	<p>EUSES</p>

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Révision: 5.2 Date: 21.03.2024

SELON LES RÈGLEMENTS (CE) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

Diatomaceous Earth Flux-Calcined, Kieselguhr Flux-Calcined  
Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-70, FW-80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20

## Scénario d'exposition 4 – Usage pour le consommateur; PC39 Cosmétiques, produits de soins personnels

### 1.0 Scénarios contribuant

Secteur d'utilisation SU	SU21 Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= public général = consommateurs)
Catégorie de processus [PROC]	Non applicable
Catégorie de produit chimique [PC]	PC39 Cosmétiques, produits de soins personnels
Catégories d'articles [AC]	Non applicable
Catégorie d'émission dans l'environnement (ERC)	ERC8a Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts
Catégories spécifiques de rejet dans l'environnement SPERC	Non applicable

### 2.0 Conditions d'exploitation et mesures de management des risques

#### 2.1 Contrôle de l'exposition de l'ouvrier

##### Propriétés du produit

Forme physique du produit	Non défini
Concentration de la substance dans le produit	Non défini

##### Conditions d'utilisation ayant un effet sur l'exposition

Conformément à l'article 14 (5b) du règlement n° 1907/2006 CE (REACH), une estimation de l'exposition ainsi que les scénarios d'exposition ne sont pas exigés en cas d'usage final dans des produits cosmétiques auxquels s'applique la directive 76/768/CEE.

##### Mesures de management du risque

Protection respiratoire	Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Main/Protection de la peau	Aucunes mesures spécifiques identifiées.
Protection des Yeux	Aucunes mesures spécifiques identifiées.

#### 2.2 Contrôle de l'exposition environnementale

##### Conditions d'utilisation ayant un effet sur l'exposition

Quantité quotidienne d'utilisation locale répandue	≤ 300 g/Jour
Éliminer les déchets des produits et les conteneurs utilisés selon le droit local en vigueur. Les eaux usées de l'installation sont censées être traitées dans des centres municipaux de traitement des eaux usées.	

### 3. Estimation d'exposition et référence à sa source

#### 3.1 Exposition de l'homme de prédiction

Conformément à l'article 14 (5b) du règlement n° 1907/2006 CE (REACH), une estimation de l'exposition ainsi que les scénarios d'exposition ne sont pas exigés en cas d'usage final dans des produits cosmétiques auxquels s'applique la directive 76/768/CEE.

#### 3.2 Prévision de l'exposition environnementale

Estimation de l'exposition (méthode/modèle de calcul)	EUSES
<b>Rejet dans l'environnement</b>	
De l'eau	0.302 kg/jour (ERC)
Air	0.302 kg/jour (ERC)
Sol	0 kg/jour (ERC)

#### Taux de caractérisation des risques

Cible de protection	Détermination de l'exposition	Taux de caractérisation des risques
Usine de traitement des eaux usées	0.151 mg/l (EUSES 2.1.2)	< 0.01
L'homme via l'environnement - Inhalation	2.06E-6 mg/m³ (EUSES 2.1.2)	< 0.01
L'homme via l'environnement - Orale	5.67E-4 mg/kg p.c. /jour (EUSES 2.1.2)	< 0.01
L'homme via l'environnement - Combiné	-	< 0.01

### 4. Instruction d'évaluation pour utilisateur en aval

Si les conditions d'utilisation sécuritaire indiquées dans le scénario d'exposition ne peuvent pas être appliquées, les mesures alternatives doivent être équivalentes ou supérieures à celles indiquées dans ce scénario d'exposition..

Pour des renseignements supplémentaires sur l'échelonnement, voir	EUSES v. 2.1.2 Les lignes directrices se basent sur les conditions d'exploitation adoptées, qui ne doivent pas être applicables sur tous les sites, une mise à l'échelle peut donc être nécessaire pour établir des mesures conformes de gestion des risques.
---	--