



**DESCRÍÇÃO CATÁLOGO:**  
REPARO MVS PARA TORNEIRA DE COZINHA MADIA

Atende água quente ou fria  
Ciclos de garantia: 50.000  
Modelo: 3102  
Sistema de acionamento rotativo

Referência	Material	Estria (A)	Rosca
020902	Liga de Cobre e Elastômeros	Deca e similares	nº 03





VISTA DO PRODUTO APLICADO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC  
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800  
CNPJ: 81.604.803/0001-57



[www.blukit.com.br](http://www.blukit.com.br)



[facebook.com.br\canalblukit](http://facebook.com.br/canalblukit)



[youtube.com.br\canalblukit](http://youtube.com.br/canalblukit)