

目录

简	介	3
1.	链路的损耗量可以是多少? 如何计算损耗预算?	4
2.	我的应用能否在此链路上运行?	6
	如何读测试报告?	
4.	颜色表示什么?	11
5.	为什么损耗结果一些为正一些为负?	13
6.	如何设置单跳线参考?	14
	清洁光纤的最佳方法是什么?	
8.	如何找到光纤上的断裂或弯折?	19
术	语表	22
光	纤测试和故障排除仪器	25
资	源	26



简介

我们已为客户提供了超过 25 年的光纤测试支持。我们当前的技术支持团队拥有近 200 年的综合经验,他们回答了很多问题。以下是一些最常被问到的问题。





1. 链路的损耗量可以是多少? 如何计算损耗预算?

当将信号输入光纤的一端后,从另一端输出的信号会 变弱。输入信号和输出信号之间的差值称为插入损 耗。

损耗以分贝或 dB 表示,其中每一次信号强度减半以 3 dB 表示。如果输出信号是输入信号的一半,也就 是 3 dB 的损耗,如果输出信号是输入信号的 ¼,那么就是 6 dB 的损耗,依次类推。

	多模 0M5
光纤损耗	3.0 dB/千米
连接器损耗	0.75 dB
接续损耗	0.3 dB

表 1. 0M5 多模光纤和标准级连接器的 损耗规格(基于 TIA 和 ISO 标 准)。

TIA 和 ISO 标准根据光纤长度以及连接器和接续的 数量定义损耗限值或损耗预算。对于不同类型的连 接器和光纤,损耗限值或损耗预算等参数也有所不同,在本示例中,我们将使用 0M5 多模光纤,这类光纤与 TIA 和 ISO 标准中规定的限值相同(表 1)。要计 算链路的损耗预算,只需按如下公式进行计算:






图 1. 使用 CertiFiber Pro, 仅需输入连接 器和接续的数量,它 就可自动计算出被测 试类型光纤的限值。

例如光纤长度为 250 米, 有四个连接器和两个接续, 则损耗预算为:

4.35 dB	=	0.25 千米	X	3.0 dB	+	4	X	0.75 dB	+	2	X	0.3 dB
损耗预 算	=	光纤长度(千米)	X	3.0 dB	+	配对连接器数量	X	0.75 dB	+	接续数量	X	0.3 dB

如果测定的链路损耗为 4.35 dB 或 4.35 dB 以下,则表示通过!请注意,我们的 CertiFiber™ Pro 可根据连接器和接续的数量精准地计算出损耗预算(参见图 1)。甚至不必输入长度 - CertiFiber Pro 就能测得。

请注意,通过该测试并不能保证你的应用将会运行 - 接下来我们讨论这点

2. 我的应用能否在此链路上运行?

如果使用 CertiFiber Pro 对光纤进行了认证和记录,回答这个问题就轻而易举。只需查看测试报告左下角 "合规网络标准(Compliant Network Standards)"下的事项,即可看到该光纤基于光纤损耗和长度所支持的应用(请查看下一页图 2 中的 🛆 部分)。

如果报告丢失或线缆未经认证,那就复杂一些,但仍能解决。光纤的损耗量和长度决定了应用是否能在该光纤上运行。你可以在我们的 Versiv™ Limit Lines 文档(需要注册)中找到大多数常见应用的限值 - 只需要搜索你的应用,例如"40GBASE-SR4",即可找到类似于下面的表格。

根据你正在运行的线缆类型,只需要测量光纤的损耗和长度,然后将其与正在运行的线缆类型的适当限值相对比即可。例如,如果波长 850 纳米、长度 125 米 的 0M4 光纤测定的损耗为 1.1 dB,则表示线缆支持40GBASE-SR4。

40GBASE-SR4									
线缆类型	850 纳米 固定损 耗 dB	长度 米							
OM3	1. 9	100							
OM4、OM5	1.5	150							

表 2. 40GBASE-SR4 的损耗和长度限值(IEEE)







Cable ID: MDF A CAB-5D TO 5 W IDF 12

 Test Summary: PASS

Backscatter Coefficient: -79.5dB (1310 nm) Backscatter Coefficient: -82.0dB (1550 nm)

Loss (R->M) PASS

Date / Time: 05/24/2019 01:29:16 PM test limit: tia-568.3-d-1 singlemode isp (std) Limits Version: 7.1

CertiFiber Pro (2545690 V6.1 Build 3)

Module: CFP-QUAD(2800002) Calibration Date: 04/10/2019

certifiber pro remote (2692190 v6.1 build 3)

Module: CFP-QUAD(2800006) Calibration Date: 04/10/2019

_			
Γ	Propagation Delay (ns)	363	
ı	Length ft	243	PASS
ı	Limit 131234		
ı		1310 nm	1550 nm
ı	Result	PASS	PASS
ı	Loss (dB)	0.69	0.54
ı	Limit (dB)	1.57	1.57
ı	Margin (dB)	0.88	1.03
۱			
۱	Reference (dBm)	-2 69	-2 85

Number of Adapters: 2 Number of Splices: 0 Connector Type: LC Patch Length1 (ft): 7

Reference Date: 05/24/2019 10:47:12 AM

1 Jumper



Result Loss (dB) Limit (dB)	1310 nm PASS 0.43 1.57	1550 nm PASS 0.42 1.57
Margin (dB) Reference (dBm)	1.14 -3.04	1.15 -3.26



Compliant Network Standards:

1000BASE-LX 10GBASE-E 10GBASE-LX4 40GBASE-LR4

Fibre Channel 1600-SM-LC-L Fibre Channel 400-SM-LC-M 100GBASE-ER4 10GBASE-L 40GBASE-ER4

Fibre Channel 100-SM-LC-L Fibre Channel 200-SM-LC-L Fibre Channel 800-SM-LC-I 100GBASE-LR4 10GBASE-LRM 40GBASE-FR

Fibre Channel 1200-SM-LC-L Fibre Channel 400-SM-LC-L Fibre Channel 800-SM-LC-L

图 2

CertiFiber™ Pro 测试报告。



3. 如何读测试报告?

一般应该在测试报告中查看两个基本事项,专家还会查看其他三个,但任何人都能查看这些关键因素。请参阅图 2 找到报告中相对应的部分。

- ① 查看测试是否通过(如图所示,右上角的绿色对勾表示通过,红色 X 表示失败)。
- 2 第二,测试中使用了什么限值? 试想一下你八岁大的孩子数学考试不及格后回家。你会不高兴,但如果你看到考试的内容是关于高阶多元微积分时,或许就没那么不高兴了。就如这个比方一样,你可以对照 TIA/ISO 标准或应用标准进行测试。务必确保使用正确的限值。

现在,我们来看看专家查看的事项。

③ 查看实际损耗测量结果。对于 CertiFiber™ Pro OLTS 而言, 损耗结果最常以成对形式进行报告。任何波长的"损耗"行中的负数表示信号穿过光纤时变得越来越强 - 从物理学角度讲是不可能的, 这表示测试仪设置错误。请注意, CertiFiber Pro OLTS 会将这种情况标记为错误, 但并非所有测试仪都会标记。



④ 第四,参数设定。在大多数情况下建议使用单跳线方法 - 如果显示其他内容,你应该明白为什么。你还可以在本章的顶部查看适配器和接续的数量。当依照问题 1 中定义的 TIA 或 ISO 标准限值进行测试时,不太负责的操作员会仅通过添加比链路中实际存在更多的连接器 来达到限值的方法,将测试结果由"失败"改为"通过"。如果发现连接器数量过多,请要求给予解释。

	Cable ID	Date / Time:	Status	Length(m)	Headroom	Info	Test Limit
1	TRC20190911:19:00:13.01	09/11/2019 07:00:12 PM	N/A	2.1	0.03 (Loss Value)		TRC Limit
2	TRC20190911:19:00:13.02	09/11/2019 07:00:12 PM	N/A	2.1	0.03 (Loss Value)		TRC Limit
3	001	09/11/2019 07:01:50 PM	PASS	52.9	0.35 (Loss Value)		TIA-568.3-D-1 Multimode (STD)
4	002	09/11/2019 07:01:51 PM	PASS	52.9	0.29 (Loss Value)		TIA-568.3-D-1 Multimode (STD)
5	003	09/11/2019 07:05:29 PM	PASS	52.9	0.32 (Loss Value)		TIA-568.3-D-1 Multimode (STD)
6	004	09/11/2019 07:05:29 PM	PASS	52.9	0.29 (Loss Value)		TIA-568.3-D-1 Multimode (STD)
7	005	09/11/2019 07:08:05 PM	PASS	52.9	0.35 (Loss Value)		TIA-568.3-D-1 Multimode (STD)
8	006	09/11/2019 07:08:05 PM	PASS	52.9	0.29 (Loss Value)		TIA-568.3-D-1 Multimode (STD)
9	009	09/11/2019 07:23:10 PM	PASS	0.0	0.00 (Loss Value)		*Tia-568*
10	010	09/11/2019 07:23:10 PM	PASS	0.0	0.01 (Loss Value)		*Tia-568*

图 3.

Linkware[™] Live 屏幕显示的是一组 CertiFiber[™] Pro 测试报告。前两个是关于在所有后续测量中使用的测试参考线(TRC)的报告。





Date / Time: 05/28/2019 07:15:37 AM

n = 1.467000 (1310 nm) n = 1.468000 (1550 nm) Test Summary: N/A
Backscatter Coefficient: -79.5dB (1310 nm)
Backscatter Coefficient: -82.0dB (1550 nm)

Loss (R->M)

Cable Type: OS2 Singlemode

Date / Time: 05/28/2019 07:15:37 AM
CertiFiber Pro (2545690 V6.1 Build 3)
Module: CFP-QUAD(2800002)
Calibration Date: 04/10/2019
certifiber pro remote (2692190 v6.1 build 3)
Module: CFP-QUAD(2800006)
Calibration Date: 04/10/2019

Propagation Delay (ns) Length ft	13 9	
Result Loss (dB) Limit (dB) Margin (dB)	1310 nm N/A 0.14 0.25 0.11	1550 nm N/A 0.16 0.25 0.09
Reference (dBm)	-2.70	-2.93

Connector Type: LC Patch Length1 (ft): 7 Reference Date: 05/28/2019 07:09:52 AM 1 Jumper

图 4.

详细的 TRC 报告示例。

5 该信息并非有关各项测试的信息,但如果你访问 Linkware™ 的完整报告,便可轻松找到各项测试的信息。在进行任何测试前,用户需要设置参考,然后再测试用于所有后续测试的线缆。Linkware 报告中的第一组测试是关于这些线缆,还显示了这些线缆的性能(图 3)。专家将通过点击第一组测试报告来获取详细报告(图 4),以确保损耗不太大,如果损耗太大则表示线缆质量不佳,从而导致使用这些线缆测得的所有测量结果都不准确。如果损耗为负数,则表示该参考设置错误,所有后续测量结果都是错误的。



4. 颜色表示什么?

光纤电缆的颜色通常表示其类型。TIA 和 ISO 标准提供的规则可以轻松地说明你正在使用的光纤类型,这使得将两种不兼容的光纤连接在一起的可能性变得很小。以下是光纤护套颜色所表示的意思以及一些注意事项:

单模(0S1a、0S2)

多模(OM1 或 OM2)。OM2 首次推出时通常以与 OM1 相同的橙色提供。但是, 62.5 微米纤芯的 OM1 光纤和 50 微米纤芯的 OM2 光纤不应在同一光纤链路中相混合。为了防止这种情况。几乎所有 OM2 后续版本都为灰色护套。


多模 (OM2)

多模 (OM3 或 OM4)

多模(0M4) - 这种颜色的正式名称是 "Erika 紫"或 "石南紫",它的创建是为了更容易地区分 0M3 和 0M4。虽然可以在同一运行中混合 0M3 和 0M4,但 0M4 的性能更优,因此了解它们之间的差别很重要。

多模 (OM5)





连接器颜色也与以下因素相关:

单模 UPC(超物理接头)

单模 APC(折角物理接头)

62.5 或 50 微米纤心多模

也有不遵循上述情况的示例,其中包括专用光纤、户外线束(其中颜色用于识别不同的光纤)和军用装置。如有疑问或进行故障排除时,请仔细检查光纤护套是否印有光纤类型的指示。

适配器的颜色也有不同,并在测试中起重要作用。



我们的团队发现,蓝色适配器在单模和多模光纤的 UPC 连接中效果俱佳。



绿色适配器适用于 APC 连接器。



5. 为什么损耗结果一些为正一些为负?

最常见的原因是参考设置错误。让我们举一个示例。比如为你的宠物称重。你上秤称量自己 - "参考重量"。然后抱着每种宠物上秤称重,并记录合并重量。假设得到如下结果:

实验对象	合并重量	宠物(净)重量
你自己(参考)	85 公斤(187 磅)	
你 + 猎犬 (Rover)	105 公斤(231 磅)	20 公斤 (44 磅)
你 + 猫 (Clara)	90 公斤(198 磅)	5 公斤(11 磅)
你 + 仓鼠(Harry)	84 公斤(185 磅)	-1 千克 (-2 磅)

显然哪儿不对 - 仓鼠的重量不能为负。如果你重复为"Harry"称重,得到的仍为负数,那么显然该参考是错误的 - 所以每一种其他称重值也是错误的。

参考设置错误也是使损耗测量结果为负数的原因,并会影响所有测量值 - 包括正数的测量值也是错误的。

对于损耗数值应为正还是应为负常感到困惑。引起困惑的原因是,如果使用某些功率计测量损耗,将参考设置为 0 dB,而显示的远端信号测量值会小于 0 dB,也就是为负。我们的功率计在此模式下使用时显示正确的损耗值,即为正。这是因为标准声明,光纤损耗以正数表示(负损耗是增量 - 这是数学知识)。任何时候得到的损耗结果有正有负时,则表示所有这些结果可能出现严重错误。




6. 如何设置单跳线参考?


标准建议进行光纤损耗测量时使用单跳线方法来设置参考。开始之前,确保光源和功率计已按照制造商的规格调试稳定。

第一步是使用跳线设置参考,跳线应为高品质的测试参考线(TRC)。(参见图 5, A.)为了多模光纤测试最为准确和最具可重复性,你需要使用制造商推荐的特定线缆。该图显示的是符合福禄克网络环形通量(Encircled Flux) 接入线缆,该线缆能够确保对正在测试的线缆施加合适的光量。在插入任何光纤电缆之前,请检查其是否干净,如果不干净,请清洁并再次检查。将 TRC 一端插入源端,然后将另一端插入功率计。按下功率计上的"设置参考"按钮,直到显示屏显示"0 dB"。









¹我们的损耗测试设备显示损耗 为正数,符合标准。如果功率 计显示损耗为负数,则请反接 指导的极性。 接下来,从功率计上拔出跳线并将其连接到闷头适配器上。检查、清洁后,将第二条 TRC 的一端插入适配器,另一端插入功率计。(参见图 5, B)对于单模而言,读数应介于 0.0 dB 和 0.25 dB 之间¹。对于多模而言,读数应介于 0.0 dB 和 0.15 dB 之间。如果读数是,可将 TRC 从适配器上拔出并开始测试。测试时,不应断开电源,因为这会改变源端和 TRC 之间的对齐情况,导致需要重新设置参考。

如果 TRC 的读数大于上文所提到的限值,则应检查并清洁连接器,然后重复此步骤。如果检查并清洁连接器后 TRC 的读数仍大于限值,请尝试使用不同的 TRC。如果得到的读数为负¹,在检查并清洁第一条 TRC 后从第一步开始。如果仍有问题,请更换该TRC。

当然,在光纤损耗测试工具包中开展测试会更复杂,因为该工具包以成对形式测试光纤,这就需要以成对形式设置参考。幸运的是,CertiFiber™ Pro 能够引导用户进行这些步骤并检查测量结果,以确保这些步骤正确完成。

7. 清洁光纤的最佳方法是什么?

如果检查了光纤端面并发现它不干净,有两种清洁方法。第一种称为干式清洁,使用一键式清洁器进行清洁。将光纤连接器套圈插入清洁器中的接合中,按下清洁器一次进行一键式清洁,然后检查是否干净。如果是顽固性污染物,可能需要重复这些步骤几次。

干式清洁大多数时候都有效,但如果 未奏效,或者看起来有些油污或油性 污染(图 6),建议进行湿式清洗。 有一些工具可进行湿式清洁,但大多 数工具操作的方式相同。首先,将少 量的光纤清洁溶剂放在清洁材料的某 个部位上。(请不要使用酒精,这会让事情变得更糟。)然后让光纤的端面接触湿润部分,并将其拖动到材料上的干燥部位。该过程的"接触和拖动"部分可以重复几次,记住要使用清洁材料的不同部分。

清洁后,再次检查光纤。如果仍然脏污,则可能正在处理的是某种刮痕或凹陷,可再次尝试清洁或考虑更换光纤。








图 6。 使用酒精清洁后留下的残留物。需要使用适当溶剂进行湿式清洁的端面(典型示例)。





图 7。 使用我们的光纤清洁卡进行的"湿到干"式清洁方法。将溶剂液滴到部位"1",然后将端面在清洁材料上从"1"移动到"4"。



8. 如何找到光纤上的断裂或弯折?

有三种工具可帮助您找到光纤上的断裂、弯折或其他类型"事件"的位置。




图 8。 可视化故障定位器可以显示断裂或破裂的光纤或连接器。





虽然你可以使用可视化故障定位 器或光学故障探测器找到问题, 但有时你仍然需要了解更多信 息。光时域反射计(OTDR)可 根据检测到的反射光量或反向散 射计算信号损耗。有了这种技 术, OTDR 即可定位光纤断裂、 弯折、接头和连接器, 以及测量 这些具体事件的损耗。OTDR 为 您提供的这些信息细节。让您能 够全面地了解光纤安装情况和整 体工艺质量。OTDR 比 光纤长度 和故障定位仪等价值更高,并且 它们需要有一些专业知识, 但因 为它们能测量个体事件的位置、 损耗和特征, 所以它们被认为是 终极的故障排除工具。

FLUKE networks.






图 10。 OTDR 迹线提供光纤链路中各种 事件的详细信息。




图 11.

OptiFiber™ Pro EventMap™ 以易于理解的模式显示跟踪数据(见图 10),同时将结果标记为通过或失败。用户可以轻按 EventMap 和TRACE 选项卡在视图之间进行切换。



术语

认证测试 测试已安装布线系统的传输性能达到规定标准的过程;需

要 OLTS 进行"1级"认证, OLTS 和 OTDR 进行"2级"

认证。

dB 用于表示相对于特定或隐含参考级别的功率量级的对数计

量单位:通常与损耗相关。


dBm 功率水平,表示为与一毫瓦比值的对数。

EF 环型通量,使用多个控制半径在多模光纤芯中指定功率的

方法, 在外部半径中的模式功率分布上提供紧密公差,

从而使符合 EF 测试仪器之间的协议得到改进。





Fiber Inspector[™]

福禄克网络备受欢迎的手持式光纤端面和闷头端口检查仪

器系列,产品类型涵盖从管型到视频显微镜。

Gbps

千兆/秒。

接入光纤

在测试链路段和 OTDR 之间放置的光纤长度, 以改善 OTDR

对近端连接器进行分级的能力,以及用于检测第一个连接

处中的任何异常。

LED

发光二极管。一个相对低强度光源。

链路

传输的物理布线。一个或多个连接在一起的链路构建的通

道。

LSPM

光源/功率计,由功率计和源组成的基本光纤验证仪器,

用来测量链路损耗。

Mbps

兆/秒。

MPO

多光纤推接连接器,简称 MPO,是由多个光纤构成的光纤

连接器。虽然将 MPO 定义为超过 2 根光纤的阵列式连接器,但通常为 8、12 或 24 根光纤,面向常见数据库和

LAN 应用。





OLTS 光损耗测试装置,用于测量相对于链路长度的链路损耗的

基线制定"第 1 级"认证仪器。

OTDR 光时域反射计,常用于故障排除的功能强大的光纤测试

仪。除 OLTS 外, OTDR 也用于进行"第 2 级"测试。

TRC 测试参考跳线, 高品质光纤线缆, 长度介于 1 到 3 米之

间,具有高性能连接器,最适用于具有特殊耐刮硬化表面、可使多种插入物插入但不会降低损耗性能的断面。

垂直共振腔表面放射激光,常用于多模光源。根据标

准, VCSEL 不应用作测试源, 仅用于网络系统验证。

验证测试 测试已安装布线系统传输性能的过程,以确保其符合最低

标准。

VCSEL

VFL 可视化故障定位仪、传输低功率激光的光源器、以便在光

纤链路中定位断裂和急弯位置。

FLUKE networks		检查和流	清洁		MPO 测试		测试 认证) 	设备的	特性检测和故 (2级认证) 	草珍断
光纤测试和故障					9465.	158 Comp	E		113	
排除仪器	F1-500 FiberInspector™ Micro Fiber Inspection Scope	FI-7000 FiberInspetor™ Pro 光纤检测 显微仪	FI-3000 FiberInspector™ Pro 光纤检测显 微仪和 FI2-7300 FiberInspector™ Pro MPO 光纤检 测显微仪MPO工 具包	光纤清洁工 具包	MultiFiber™ Pro MPO 测 试仪	SimpliFiber™ Pro 功率计和 光纤测试工 具包	CertiFiber™ Pro 光损耗测 试套件	VisiFault [™] 可视化故障 定位仪	Fiber QuickMap [™] 故障定位仪	OptiFiber™ Pro OTDR
检查光纤端面污损	单个	单个, MPO ¹	单个, MPO				单个 ¹ , MPO ¹			单个 ¹ , MPO ¹
端面检测分级		单个	单个, MPO				可选			可选
端口照明	✓		✓				可选			可选
自动对焦	✓		✓				可选			可选
清除污染				\checkmark						
检查连通性					✓	✓	✓	✓		✓
检查极性					✓	✓	✓	✓		
检验整条链路的损耗,以确 保未超出损耗预算					✓	✓	✓			
双光纤损耗测试							✓			✓
单模 1 级认证					✓	✓	✓			
符合多模环型通量的 1 级 认证					闷头符合 EF	EF TRC	✓			
定位故障								✓	✓	✓
2 级认证测试										✓
合格/不合格结果		✓	✓		✓		✓		✓	✓
记录测试结果		✓	✓		✓	✓	✓			✓
支持的光纤类型	多模 单模	多模 单模,MPO	多模 单模,MPO	多模 单 模, MPO	MPO (多模和单 模)	多模 单模	多模 单模	多模 单模	多模 单模	多模 单模
光源类型					LED、FP 激光	LED、FP 激光	LED、FP 激光	激光	激光	LED、FP 激光

1可选

资源

- 布线发展史博客 有关最新标准、测试提示和布线 101 主题的更新。 www.flukenetworks.com/blog
- 白皮书和知识库文章:有关相关结构化布线主题的深入研究和建议。www.flukenetworks.com/support
- 无与伦比的技术支持:由我们经验丰富的技术支持中心(TAC)提供。 电子邮件: **support@flukenetworks.com**
- 认证测试技术员培训(CCTT)课程全球各地均可使用。 www.flukenetworks.com/cctt
- 金牌服务会员计划:全面的维护和支持,包括年度校准和优先级 技术中心技术支持(服务时间涵盖下班后和周末)。 www.flukenetworks.com/gold

