



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Nº DE CONTRATO: REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
219/2024 POMMER, FICA LOCALIZADA NA RUA ALFREDO POTRATZ, Nº 30, CENTRO, SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

• Item 4.0 da Planilha - Paredes e Painéis - Alvenaria, Chapisco e Reboco da Rampa (m²)

<p>Foto 01: Paredes da Rampa chapiscadas e rebocadas</p>	<p>Foto 02: Paredes da Rampa chapiscadas e rebocadas</p>

<p>Foto 03: Paredes da Rampa chapiscadas e rebocadas</p>	<p>Foto 04: Paredes da Rampa chapiscadas e rebocadas</p>

<p>Foto 05: Paredes da Rampa chapiscadas e rebocadas</p>	<p>Foto 06: Paredes da Rampa chapiscadas e rebocadas</p>



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo



Secretaria de obras e infraestrutura

• Item 9.0 da Planilha - Intalações hidrissanitárias - Aparelhos sanitários (und)



Foto 07: Fornecimento das bacias sanitárias tamanho infantil.



Foto 08: Instalação das bacias sanitárias infantis.



Foto 09: Fornecimento e instalação das cubas.



Foto 10: Fornecimento e instalação das cubas.



Foto 11: Fornecimento e instalação das cubas.



Foto 12: Fornecimento e instalação das cubas.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo



Secretaria de obras e infraestrutura



Foto 13: Fornecimento e Instalação de torneiras de parede



Foto 14: Fornecimento e Instalação de torneiras de parede



Foto 15: Fornecimento e Instalação de torneiras de parede



Foto 16: Fornecimento e Instalação de torneiras de parede

• Item 10.0 da Planilha - Instalações Elétricas - Aparelhos elétricos (und)



Foto 17: Quadro de distribuição instalado com disjuntores



Foto 18: Quadro de distribuição instalado com disjuntores



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo



Secretaria de obras e infraestrutura




23/10/2025 08:34:28 BRT
24K 317734 7784269
Santa Maria de Jetibá
#CMEI POMMERN

Foto 19: Quadro de distribuição com disjuntor.



23/10/2025 08:23:08 BRT
24K 317727 7784238
Santa Maria de Jetibá
#CMEI POMMERN

Foto 20: Instalação de luminárias plafon LED 25w, sobrepor.



23/10/2025 08:24:20 BRT
24K 317728 7784238
Santa Maria de Jetibá
#CMEI POMMERN

Foto 21: Instalação de luminárias plafon LED 25w, sobrepor.



23/10/2025 08:25:45 BRT
24K 317727 7784240
Santa Maria de Jetibá
#CMEI POMMERN

Foto 22: Instalação de luminárias plafon LED 25w, sobrepor.



23/10/2025 08:26:08 BRT
24K 317727 7784240
Santa Maria de Jetibá
#CMEI POMMERN

Foto 23: Instalação de luminárias plafon LED 25w, sobrepor.



23/10/2025 08:35:47 BRT
24K 317751 7784258
Santa Maria de Jetibá
#CMEI POMMERN

Foto 24: Instalação de luminárias plafon LED 25w, sobrepor.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Secretaria de obras e infraestrutura



- Item 12.0 da Planilha - Pintura Interna e Externa - Esquadrias de madeira e Paredes (und)

 23/10/2025 08:25:21 BRT 24K 317727 7784239 Santa Maria de Jetibá #CMEI POMMERN	 23/10/2025 08:25:24 BRT 24K 317727 7784239 Santa Maria de Jetibá #CMEI POMMERN
--	---

Foto 25: Pintura esmalte sintético, marcos e portas de madeira.

Foto 26: Pintura esmalte sintético, marcos e portas de madeira.

 23/10/2025 08:28:34 BRT 24K 317727 7784240 Santa Maria de Jetibá #CMEI POMMERN	 23/10/2025 08:34:48 BRT 24K 317727 7784254 Santa Maria de Jetibá #CMEI POMMERN
---	--

Foto 27: Pintura interna meia parede com esmalte sintético.

Foto 28: Pintura interna meia parede com esmalte sintético.

 23/10/2025 08:25:41 BRT 24K 317727 7784240 Santa Maria de Jetibá #CMEI POMMERN	 23/10/2025 08:35:59 BRT 24K 317751 7784254 Santa Maria de Jetibá #CMEI POMMERN
--	---

Foto 29: Pintura interna meia parede com esmalte sintético.

Foto 30: Pintura interna meia parede com esmalte sintético.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo



Secretaria de obras e infraestrutura

 14/08/2025 13:24:34 BRT 24K 317748 7784256 Santa Maria de Jetibá #CMEI POMMERN 	 14/08/2025 13:24:14 BRT 24K 317757 7784263 Santa Maria de Jetibá #CMEI POMMERN 
<i>Foto 31: Pintura interna meia parede com esmalte sintético.</i>	<i>Foto 32: Pintura interna meia parede com esmalte sintético.</i>

Responsável:

Dionathan Pereira Quirino
Superintendente de Projetos
Mat. 055494

Data: 03/11/2025

DIONATHAN PEREIRA QUIRINO

SUPERINTENDENTE

SUP - SECOBR - PMSMJ

assinado em 03/11/2025 13:27:41 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/11/2025 13:27:41 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por DIONATHAN PEREIRA QUIRINO (SUPERINTENDENTE - SUP - SECOBR - PMSMJ)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-JRLBN3>