Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

N° DE CONTRATO: CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO E DEMANDA DOS TRECHOS 469/2024 PAVIMENTADOS COM TRATAMENTO ASFÁLTICO EM SANTA MARIA DE JETIBÁ.

• TRECHO 3 - RODOVIA KURT CARL LUDWIG KERCKHOFF - ALTO SÃO SEBASTIÃO





Foto 01: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 3

Foto 02: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 3



Foto 03: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 3



Foto 04: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 3

Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo










Foto 06: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 3



Foto 07: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 3



Foto 08: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 3



Foto 09: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 3



Foto 10: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 3

Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

• TRECHO 4 - RODOVIA VITOR PONATH - ALTO SÃO SEBASTIÃO








Foto 12: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 4



Foto 13: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 4



Foto 14: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 4



Foto 15: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 4



Foto 16: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 4

Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo










Foto 18: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 4



Foto 19: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 4



Foto 20: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 4



Foto 21: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 4



Foto 22: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 4

Preseitura Municipal de Santa Maria de Jetibá Estado do Espírito Santo

SECRETARIA MUNICIPAL DE COBRAS E INFRAESTRUTURA

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

• TRECHO 9 - AVENIDA JOÃO PEDRO LAUVERS - GARRAFÃO



Foto 23: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 9



Foto 24: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 9



Foto 25: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 9



Foto 26: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 9



Foto 27: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 9



Foto 28: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 9

Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo












Foto 30: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 9



Foto 31: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 9



Foto 32: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 9



Foto 33: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 9



Foto 34: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 9

Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura



• TRECHOS 3 E 4 - ROD. K. C. LUDWIG KERCKHOFF, RODOVIA VITOR PONATH - ALTO SÃO SEBASTIÃO








Foto 02: Serviço de tapa buraco nos Trechos 3 e 4



Foto 03: Serviço de tapa buraco nos Trechos 3 e 4



Foto 04: Serviço de tapa buraco nos Trechos 3 e 4



Foto 05: Serviço de tapa buraco nos Trechos 3 e 4



Foto 06: Serviço de tapa buraco nos Trechos 3 e 4

Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo










Foto 08: Serviço de tapa buraco nos Trechos 3 e 4



Foto 09: Serviço de tapa buraco nos Trechos 3 e 4



Foto 10: Serviço de tapa buraco nos Trechos 3 e 4



Foto 11: Serviço de tapa buraco nos Trechos 3 e 4



Foto 12: Serviço de tapa buraco nos Trechos 3 e 4

Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo










Foto 14: Serviço de tapa buraco nos Trechos 3 e 4



Foto 15: Serviço de tapa buraco nos Trechos 3 e 4



Foto 16: Serviço de tapa buraco nos Trechos 3 e 4



Foto 17: Serviço de tapa buraco nos Trechos 3 e 4

Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo



Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

• TRECHOS 14 e 15 - LOCALIDADE DE CARAMURU



Foto 25: Serviço de tapa buraco no Trecho 9



Foto 26: Serviço de tapa buraco no Trecho 9



Foto 27: Serviço de tapa buraco no Trecho 9



Foto 28: Serviço de tapa buraco no Trecho 9



Foto 29: Serviço de tapa buraco no Trecho 9



Foto 30: Serviço de tapa buraco no Trecho 9

Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura










Foto 32: Serviço de tapa buraco no Trecho 9



Foto 33: Serviço de tapa buraco no Trecho 9



Foto 34: Serviço de tapa buraco no Trecho 9

Responsável:

Dionathan Pereira Quirino Superintendente de Projetos CREA ES - 054795/D Data: 14/10/2025

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

DIONATHAN PEREIRA QUIRINO

SUPERINTENDENTE SUP - SECOBR - PMSMJ assinado em 15/10/2025 07:56:36 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 15/10/2025 07:56:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3) por DIONATHAN PEREIRA QUIRINO (SUPERINTENDENTE - SUP - SECOBR - PMSMJ) Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-S4GD8H