




Tradesman Cold Weather Mask


www.mopar.com



GB	Call Out	Description	Quantity
	1	Mask	1

E	Llamada	Descripción	Cantidad
	1	Máscara	1

F	Légendes	Description	Quantité
	1	Masque de la calandre	1




<http://www.textileaffairs.com/docs/lguide.pdf>

- GB**
- Area to be covered by mask must be clean. It is recommended that you wash and wax vehicle prior to installation. Always remove mask before washing vehicle.
 - Any repainted surfaces in contact with mask must be allowed to cure completely. Consult paint manufacturer or repair facility if you are not sure.
 - If mask should flap, due to high speed or wind conditions, adjust or remove mask completely.
 - Hand clean mask using mild soap, rinse thoroughly with clean water, and line dry completely. Do not machine dry!
 - Use Mopar® Vinyl Protector (P/N 04318017) to preserve color and finish.
 - This product should be installed for the purpose of aiding in the blockage of cold air and snow. Under snowy conditions, keep the four front cooling flaps closed. THIS COVER MUST BE REMOVED WHEN TEMPERATURES REACH THE HIGH OF 30° F / -1° C.
 - When removed for storage, cover must be cleaned.

- E**
- El área donde va la máscara debe estar limpia. Se recomienda lavar el vehículo antes de la instalación. Siempre quite la máscara del vehículo antes de lavar el vehículo.
 - Se debe permitir que cualquier superficie que se haya repintado y que esté en contacto con la máscara se seque y cure completamente. Consulte con el fabricante de la pintura o con un taller de reparación si no está seguro.
 - Si la máscara se sacude, debido a la alta velocidad o a las condiciones del viento, ajuste o quite completamente la máscara.
 - Limpie la máscara a mano usando un jabón suave, enjuague completamente con agua y tiéndala hasta que se seque completamente. ¡No la seque a máquina!
 - Use Protector de Vinilo Mopar® (P/N 04318017) para conservar el color y el acabado.
 - Este producto debe ser instalado con el propósito de ayudar a bloquear el aire frío y la nieve. Bajo condiciones de nieve, mantenga las 4 solapas cerradas. **LA MÁSCARA DEBE RETIRARSE CUANDO LA TEMPERATURA SEA DE 30° F / -1° C.**
 - La máscara debe limpiarse, cuando se retire para guardarla.


- F**
- Il faut bien nettoyer la partie qui doit être couverte par le protecteur. Il est recommandé de laver et de cirer le véhicule avant d'installer le protecteur.
 - Toute surface repeinte qui se trouve en contact avec le protecteur doit être complètement sèche. Dans le doute, consulter le fabricant ou l'établissement de réparations.
 - Si le protecteur vibre à haute vitesse ou dans certaines conditions climatiques, le réajuster ou l'en lever complètement.
 - Laver le protecteur à la main à l'aide d'un savon doux. Le rincer à l'eau tiède et l'étendre pour le faire sécher. Ne pas le faire sécher à la machine.
 - On peut utiliser le protecteur, Mopar® Vinyl Protector (P/N 04318017), pour garder la couleur et le fini.
 - Ce produit devrait être installé dans le but de bloquer l'air froid et la neige. Sous des conditions enneigées, garder les quatre garde-neiges de refroidissement avant refermés. **VOUS DEVEZ RETIRER CETTE HOUSSE LORSQUE LES TEMPÉRATURES ATTEIGNENT 10° C / 30° F / -1° C.**
 - Il faut nettoyer la housse avant de la ranger.




GB Optional step for vehicles with front camera only.

E Paso opcional solo para vehículos con cámara frontal.

F Étape facultative pour véhicules à caméra avant seulement.



**GB**



Note: Press upper pads completely in between grille and fascia using a nylon pry bar.

E

Nota: Presione las almohadillas superiores por completo entre la parrilla y la fascia con una barra de nilón.

F

Remarque: Enfoncer les coussinets supérieurs complètement entre la calandre et le carénage à l'aide d'un poussoir de nylon.



GB



Note: To increase engine cooling fold four flaps back behind mask and press to secure to material fasteners. Under snowy conditions, keep the four front cooling flaps closed.

E

Nota: Para aumentar la refrigeración del motor coloque las cuatro solapas detrás de la máscara y asegure con los ganchos. Bajo condiciones de nieve, mantenga las 4 solapas cerradas.

F

Remarque: Pour augmenter le refroidissement du moteur, replier quatre rabats vers l'arrière ainsi que derrière le masque et appuyer pour les faire tenir sur les fermoirs du matériau. Sous des conditions enneigées, garder les quatre garde-neiges de refroidissement avant refermés.

X4**5****GB**

Note: When removing mask, slide upper pads out toward left or right side of hood edge, until cover disengages.

E

Nota: Cuando quite la máscara, deslice las almohadillas superiores hacia afuera, al lateral derecho o izquierdo del borde del capó, hasta que la cubierta se desenganche.

F

Remarque: Pour retirer le masque, faites glisser les coussinets supérieurs vers le côté gauche ou droit de la lisière du capot, jusqu'à ce que la couverture se dégage.

6