

Estimated time of installation:
Temps estimé pour l'installation :
Tiempo estimado de instalación:



10 minutes or less
10 minutes ou moins
10 minutos máx.

Application: Mazda 6
Application:
Aplicación:

For more application specifics,
please refer to our catalog.

Pour obtenir plus d'information
sur les applications, veuillez
consulter notre catalogue.
Para obtener información
especifica sobre la aplicación,
consulte nuestro catálogo.

FRAM Group Operations LLC
Danbury, CT 06810-5109 U.S.A.
©2012 FRAM Group IP LLC

FRAM Group (Canada) Inc.
2430 Meadowpine Blvd.
Unit 105 & 107
Mississauga, ON
L5N 6S2 Canada



SOME VEHICLES MAY DIFFER SLIGHTLY. IF YOU HAVE QUESTIONS
REGARDING THIS FILTER, ITS INSTALLATION OR MORE DETAILS
SPECIFIC TO YOUR VEHICLE, PLEASE VISIT

www.framfreshbreeze.com

FOR HOW-TO VIDEOS AND ADDITIONAL INFORMATION.

CERTAINS VÉHICULES PEUVENT PRÉSENTER DES DIFFÉRENCES. SI VOUS
AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT CE FILTRE, SON INSTALLATION OU
DÉSIREZ OBTENIR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT VOTRE VÉHICULE,
VEUILLEZ VISITER LE www.framfreshbreeze.com POUR OBTENIR
DES DÉMONSTRATIONS VIDÉOS ET PLUS D'INFORMATION.

PUEDEN VARIAR UN POCO EN ALGUNOS VEHÍCULOS SI TIENE PREGUNTAS
SOBRE EL FILTRO Y LA INSTALACIÓN O DESEA INFORMACIÓN EN DETALLE
PARA SU VEHÍCULO. VISITE www.framfreshbreeze.com, DONDE
ENCONTRARÁ VIDEOS INSTRUCTIVOS E INFORMACIÓN ADICIONAL.

Importado por:
FRAM Group Operations Mexico City S.A. de C.V.
Carretera México-Cuautitlán km 31.5 S/N
Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán.
Col. Loma Bonita
Cuautitlán, Edo. de México
MEX, C.P. 54800
Tel. 01 800 7154 135
Hecho en China



TOOLS: None required.

LOCATION OF CABIN FILTER: Behind the glove box on the passenger side of the vehicle

REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.

1. Open the glove box and disconnect the dampener rod on the right side of the glove box. Disconnect the rod by pulling it towards the passenger side door.
2. Push in on both sides of the glove box until the glove box disengages from each side and the glove box can swing down on its bottom hinge.
3. Disengage the glove box completely from the dashboard.
4. Remove the cabin filter door.
5. Remove the dirty filter.
6. Install the clean filter.
7. Reinstall the cabin filter door.
8. Reengage the glove box to the dashboard.
9. Re-attach the dampener rod to the right side of the glove box. **(Caution – if the glove box is closed without being joined to the dampener rod, the dampener rod may be damaged. Verify that the dampener rod is joined to the glove box before closing the glove box.)**
10. Close the glove box.

Outils : Aucun n'est requis.

Emplacement du filtre de cabine : Derrière la boîte à gants sur le côté passager du véhicule.

ENLEVEZ TOUS LES DÉBRIS DANS L'EMPLACEMENT DU FILTRE ET AUTOUR.

1. Ouvrez la boîte à gants et décrochez la tige amortisseuse sur le côté droit de la boîte à gants. Décrochez en tirant la tige vers la portière du côté passager.
2. Poussez sur les deux côtés de la boîte à gants jusqu'à ce que celle-ci se décroche de chaque côté et que la boîte puisse basculer vers le plancher sur sa charnière inférieure.
3. Décrochez la boîte à gants entièrement du tableau de bord.
4. Enlevez la porte du filtre de cabine.
5. Enlevez le filtre sale.
6. Installez le nouveau filtre.
7. Réinstallez la porte du filtre de cabine.
8. Accrochez de nouveau la boîte à gants au tableau de bord.
9. Attachez de nouveau la tige amortisseuse sur le côté droit de la boîte à gants. **(Attention – si la boîte à gants est fermée sans être jointe à la tige amortisseuse, la tige peut être endommagée. Contrôlez que la tige amortisseuse est jointe à la boîte avant de fermer la boîte à gants).**
10. Fermez la boîte à gants.

Herramientas: No se requieren

Lugar del filtro de cabina: Detrás de la guantera en el lado del pasajero del vehículo

QUITE TODOS LOS ESCOMBROS EN Y ALREDEDOR DEL LUGAR DEL FILTRO.

1. Abra la guantera y desconecte la varilla amortiguadora en el lado derecho de la guantera. Desconecte la varilla halándola hacia la puerta del lado del pasajero.
2. Presione sobre ambos lados de la guantera hasta que se desenganche de cada lado y cuelgue hacia abajo por su bisagra inferior.
3. Desenganche la guantera totalmente del tablero de instrumentos.
4. Quite la puerta del filtro de cabina.
5. Saque el filtro sucio.
6. Instale el filtro limpio.
7. Reinstale la puerta del filtro de cabina.
8. Enganche de nuevo la guantera al panel de instrumentos.
9. Reconecte la varilla amortiguadora al lado derecho de la guantera. **(Precaución – si se cierra la guantera sin conectarla a la varilla amortiguadora, la varilla puede dañarse. Verifique que la varilla amortiguadora esté conectada a la guantera antes de cerrar la guantera).**
10. Cierre la guantera.