



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

ITW POLY MEX S. de R.L. de C.V.
Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana
El Marqués, Querétaro, C.P. 76246
Tel. Ventas (55) 5089-2870,
Stj.: D.F. y AM. (55) 50-89-2876,
resto del país, 01-800-8412040.
✉: soporte_tecnico@itwpolymex.com
www.itwpolymex.com

INFORMACIÓN GENERAL

LIMPIADOR PARA MANOS FAST ORANGE

El limpiador para manos Fast Orange, es natural y biodegradable, no contiene solventes derivados del petróleo.

Fas Orange limpia las manos con Limoneno, una sustancia extraída de las naranjas y otros cítricos. Este limpiador para manos tiene un fresco aroma cítrico, no contiene fragancias artificiales. Ambas presentaciones, en crema y loción, están disponibles en presentación exfoliante y suave. Los limpiadores Fast Orange contienen: aloe vera, lanolina, glicerina y aceite de jojoba como acondicionador para la piel.

Catálogo:

Código	Contenido
25108	7.5 fl. oz. botella
25218	1 gal. botella/bomba/cepillo
30057	Minipallet 36 galones

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Remueve grasa, mugre, aceites, tierra, cemento para juntas, epóxicos, pegamentos y tintas.
- Limpia sin necesidad de agua.
- Contiene tensioactivos biodegradables.
- No obstruye el drenaje.
- Contiene aloe vera, lanolina, glicerina y jojoba oil to que deja las manos suaves, NO pegajosas.
- Olor agradable
- Loción disponible en fórmula que no desperdicia.
- Las presentaciones con dispensador, no se tapan.
- Formula de crema mas gruesa que la loción, puede ser facilmente desechable o reusable sin problema.
- Dispensor apachurable.
- Resistente a cambios multiples de temperatura.

APLICACIONES

- Limpieza de manos, elimina: grasa, mugre, aceites, tierra, cemento para juntas, epóxicos, pegamentos y

PROPIEDADES

Composición Química	Limoneno, agua
Apariencia	Loción viscosa
Color	Blanco
Olor	Naranja/citrico
Gravedd específica	1.01
Punto de inflamación °F	>200
pH	7.0

INSTRUCCIONES DE USO

1. Frote la locion o crema limpiadora en las manos (no use agua) hasta que la grasa y suciedad se disuelvan.
2. Limpie con un trapo limpio o rocíe con agua sus manos.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe mantenerse en un lugar fresco y seco, lejos de los rayos del sol, en contenedores cerrados y a una temperatura de 8°C a 28°C (46° a 82°F). El almacenamiento optimo es a lo mas bajo de su rango de temperatura. Para prevenir la contaminacion del material sin uso, no lo regrese a su contenedor.

PRECAUCIONES:

Evite la ingestión de este material. **MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLYMEX S. DE R. L. DE C.V. y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa.

FECHA DE ELABORACIÓN: 26.03.13

EMISIÓN: 26.03.13

REVISIÓN: 01