



BREZO



• SAN PEDRO DE LOS PINOS •
Revolución 442

REPORTE DE OBRA ACTIVIDADES REALIZADAS

Día: 01-10-2017

REPORTE FOTOGRÁFICO:

- Excavación en un 90% del predio hasta nivel de sótano 3 y armado de muro de concreto por debajo de la casa catalogada.
- Colocación de cimbra, habilitado de acero y colado de losa en tercer nivel.
- Habilitado de acero y colocación de cimbra y colado de muro en nivel 3 de estacionamiento.



- Colocación de cimbra, habilitado de acero y colado de cimbra en tercer nivel.
- Aplanado de yeso en departamento muestra.
- Habilitado de cero en núcleo de circulaciones verticales.




BREZO


• SAN PEDRO DE LOS PINOS •
Revolución 442

REPORTE DE OBRA ACTIVIDADES REALIZADAS

Día: 01-10-2017



- Colado de muro de concreto en nivel de sótano 3.
- Habilitado de acero en circulaciones verticales



- Habilitado de acero en muro de concreto de casa catalogada.

- Excavación al 100% debajo de casa catalogada.
- Construcción de muro de concreto en colindantes.





BREZO

• SAN PEDRO DE LOS PINOS •
Revolución 442

REPORTE DE OBRA ACTIVIDADES REALIZADAS

Día: 01-10-2017



-Colocación de acabado en muros en
departamento muestra

-Vista desde jardín posterior.



BREZO

• SAN PEDRO DE LOS PINOS •
Revolución 442

REPORTE DE OBRA ACTIVIDADES REALIZADAS

Día: 01-10-2017



-Habilitado de acero en circulaciones verticales.



-Aplanado en losa y muros en nivel 1 de estacionamiento.



-Aplanado en losa y muros en nivel 2 de estacionamiento.



-Habilitado de acero en circulaciones verticales




BREZO

• SAN PEDRO DE LOS PINOS •
Revolución 442

REPORTE DE OBRA ACTIVIDADES REALIZADAS

Día: 01-10-2017



-Contención de terreno por debajo de casa catalogada.



-Habilitado de acero en muro de concreto armado por debajo de casa catalogada



-Excavación al 100% por debajo de casa catalogada
-Maquinaria usada en sitio.



BREZO

• SAN PEDRO DE LOS PINOS •
Revolución 442

REPORTE DE OBRA ACTIVIDADES REALIZADAS


Día: 01-10-2017



-Vista hacia acceso desde el 4° nivel



-Vista a casa catalogada desde 4° nivel



-Vista a casa catalogada.

-Vista a área de estacionamiento