




BREZO

• SAN JERÓNIMO •
Periférico 2922

REPORTE DE OBRA

Día: 31-03-17

1) AVANCE OBRA CIVIL





BREZO

• SAN JERÓNIMO •
Periférico 2922


Reis DEVELOPER

REPORTE DE OBRA

Día: 31-03-17

1) Proceso de excavación

Etapa final de excavación en el acceso del predio.



Excavación al frente de la obra, se esta trabajando con cuidado, por este motivo el avance es lento en la ultima etapa.



BREZO


• SAN JERÓNIMO •
Periférico 2922

REPORTE DE OBRA

Día: 31-03-17

2) Instalaciones

La torre 2 cuenta con un 70% de canalización de instalaciones y preparaciones para cocinas y equipos.





BREZO

• SAN JERÓNIMO •
Periférico 2922

REPORTE DE OBRA
Día: 31-03-17

4) Estructura TORRE 1

Colocación de columnas metálicas para los 3 sótanos de la Torre 1.

