

Código: RE01-NO15GR02 Edición: 06

Página: 1

	AVALÚO DE FI	NCA URBANA	INFORME	DE AVALÚO
OFICINA	3	PUNTARENAS	003-6010800	7575700-2017-U
PROPÓSITO DEL A	AVALÚO	COBRO JUDICIAL	CON	SECUTIVO: 18-2017 (B)
		NOMBRE SOLICITAN	NTE (S)	
BANCO NACINAL I	DE COSTA RICA		Céd. Jurídica 4-000	0-001021
		NOMBRE PROPIETA	ARIO (S)	Proporción de Derechos
OBANDO	VILLAGRA	MARTA	Céd. Identidad 5-019	92-0053 100%
OBANDO	VILLAGRA	NOMBRE DEUDOF MARTA	Céd. Identidad 5-019	92-0053
Provincia: Cantón: Distrito: Localidad:	06 - PUNTARE 01 - PUNTARE 08 - BARRANO URBANIZACIO	ENAS	BIEN	
		DIRECCIÓN EXAC	CTA	
100 METROS SUR BARRANCA, PUNT		LA ENTRADA A SANTA ROS	A, CASA # 220, URBANIZA	ACION RIOJALANDIA 1
		DECIGEDO Y (DE ADEL	I A ETNICA	
Inscripción de	la Finca	REGISTRO Y ÁREA DE I		gistro y el Plano
Plano de catastro N°		P-967549-1991	287.35 m2	gistro y err iano
Identificador Predial		60108007575700	287.35 m2	
Diferencia de medidas			0.00 m2	Demasía NO
		AVALÚO		
VALOR DEL TERRI VALOR DE LAS CC VALOR TOTAL DI	ONSTRUCCIONES			¢13,889,062.25 ¢11,685,971.50 \$\psi\$25,575,033.75
VALOR EN LETR	AS: VEINTICING 75/100	CO MILLONES QUINIENTOS SI	ETENTA Y CINCO MIL TRE	ZINTA Y TRES COLONES
Tiempo estimado para MONTO DE LA PÓI		18 meses A ¢11,685,971.50	Liquidez del bien	Media
SE RECOMIE	ENDA ACEPTAR EL	BIEN VALORADO COMO GARANT	TÍA CREDITICIA	SÍ
OBSERVACIONES GENERALES	utilizada en el ta	e al banco por lo que se acepta, sin e ller, es suministrada por la vivienda pero se recomienda canalizarlo direc	colindante (funeraria, que ahor	ra es también propiedad del
N 1 115 1	NIC EADDIGGE	O OPERCA MARCAG		
Nombre del Perito	ICOVAL 186	O ORTEGA VARGAS		
Tipo de Profesional	INGENIERO CIV	VIL	Firma del F	Perito
Número de registro	IC- 22096	Emp.	Identificación N°	1-1119-144
Fecha inspección	n: 10 febrer	ro 2017 Fecha informe:	16 junio 2017	
Números telefónicos ¡ Correo electrónico / I	para contacto	8992.2139 <u>fabrizzio.ortega@gmail.com</u>	·	

Código: RE01-NO15GR02

Edición: 06 Página: 2

	A'	VALÚO DI	EL T <u>ER</u> R	ENO				003 <u>-601</u> 08	:0075 <u>7570</u>	00-2017-U	
					LOGAC	IÓN DEL T	ERREN	O			
Características						COMPAR	ABLES				
	SUJETO	1	Factor	2	Factor	3	Factor	4	Factor	5	Factor
VALOR ¢/m2		55,000	0.00	60,000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0.00)	0.00)	
Área	287.35	225.00	0.9220	160	0.8240	211.61	0.9040		1.0000		1.0000
Nivel	0	0	1.0000	0	1.0000	0	1.0000		1.0000		1.0000
Frente	8.98	9	0.9990	10	0.9730	9.14	0.9960		1.0000		1.0000
Forma	Regular	Regular		Regular	1.0000	Regular	1.0000		1.0000		1.0000
Pendiente	0	0	1.0000	0	1.0000	0	1.0000		1.0000		1.0000
Ubicación	5	5	1.0000	5	1.0000	5	1.0000		1.0000		1.0000
Servicios 1	4	4	1.0000	4	1.0000	16	1.0000		1.0000		1.0000
Servicios 2	16	16 4	1.0000	16 4	1.0000	16 4	1.0000		1.0000		1.0000
Tipo de Vía Negociación	3	5%	1.0690 0.9500	5%	1.0690 0.9500	4 1	1.0690	<u> </u>	1.0000		1.0000
Negociacion		3%	1.0000	3%	1.0000	1	1.0000		1.0000		1.0000
Factor de Homolo	gación	0.935		0.814		0.962		1.000		1.000	
Valores Homologa		51,447		48,853		51,919		1.000		1.000	,,,
valores Homologe	1405	31,117	.01	10,033	.13	31,717	7.7-1	<u> </u>			
		FAC	TORES AP	LICADOS	A UNA	SECCIÓN 1	DEL TEI	RRENO			
DESCRIPCIÓN	FAG	CTOR					DETALL	Æ			
Forma	0.7	7000		ea afectada		.42 m2	Exceso	de fondo			
	1.0	0000	Ár	ea afectada		00 m2					
	1.0	0000	Ár	ea afectada	0.	00 m2					
Factor secciones VA	VALOR	9526 . UNITARIC AL DEL TE		Área		287.35 m2		5.00 /m2 9,062.25	¢0 / :	m2	
	T			LINDE	ROS AC	TUALES					
NORTE		IDLICA CON E	INVU	A DE O MEZ	TD OG OO			CASA DE HAE	BITACION		
SUR	CALLE PU	JBLICA CON F	RENTE A ELI NTIMETROS	LA DE 8 ME I	.ROS 98	CALLE PUBLICA					
ESTE		ADRIAN ROI		TIERREZ				CASA DE HAE	BITACION		
OESTE			BANDO VILL					CASA DE HAE			
02012											
	_	COORDEN		OYECTAD	AS CRT	M 05			P	RECISIÓN	
VÉRTICE			ESTE					NORTE			Altitue
1			421,200					1,103,989			41
2			421,225					1,103,989			41
		DESCR	IPCIÓN D	ETALLAI	A DE LO	OS BIENES	COMPA	RABLES			
N°		Descri				formación	_	ieros de Cont	actos	Fecha Co	nsulta
_ ,	Casa en ve	nta. Area lote	•		Oferta		8494-03			2/10/20	
1	construccio Riojalandia	on de 120 m2 a. Precio de v	2, ubicada e			Coordenadas		N/D	Norte	N/E	
	Contacto: I	Eduardo									
	Casa en ve	nta. Area lote	e 160 m2, to	odo	Oferta		8309-80)99		2/10/20	017
2	construido. Contacto: J	, ubicada en l Johanna	Urb Los Alı	mendros.	(Coordenadas		N/D	Norte	N/E	
	Propiedad	valorada co	ostado norte	del Hogar	Base de l	Datos	N/D			7/22/2	016
3		nedad valorada, , costado norte del Hogar Incianos, casa 121-C, Riojalandia,			Coordenadas	Este	421,433	Norte	1,104,0	091	

Este informe es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se asume responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados. Tiene el alcance de estimación de valor del bien en su condición actual y descrita, con fines crediticios, por lo que no se hace estudio legal de su condición, ni se realizan pruebas de calidad, físicas o de ingeniería ni al edificio ni al terreno, no se asume responsabilidad sobre vicios ocultos de la obra (elementos sismo resistentes, arquitectónicos, eléctricos o mecánicos), problemas geofísicos o de capacidad soportante del suelo. El valuador manifiesta no tener parentesco hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, o relación comercial de ningún tipo con el solicitante.



Código: RE01-NO15GR02

Edición: 06 Página: 3

DE	SCRIPCIÓN D		003-60108007575700-2017-U					
	Y DE SU EN	TORNO						
VÍAS DE (COMUNICACIÓ	N		ACU	EDUCTOS Y	ALCANTAR	ILLADOS	
Tipo de ruta Te	erciaria		Caño	SÍ	Sist	ema Sanitario	Acueducto	Sanitario
Material As	sfalto		Cuneta	NO	Alcanta	rillado pluvial	SÍ	
Ancho de vía 12	2.77 m		Cordón	SÍ	_	_		'
Acera SÍ	-		A	CCES	O A LA FINO	CA	Calle p	íblica
						_		,
	DISPONIBILI			,		DATOS SO	OCIOECONÓ	
	SÍ ICE		net por Cable	SÍ	VARIOS			Media Baja
	SÍ ICE		nes y Parques	SÍ	a 400 m	Clase social zo		· ·
Electricidad S	SÍ_ICE		sporte Público	SÍ	a 200 m	Densida	d poblacional	Alta
Agua Potable S	SÍ_AYA	Edificio	s Comerciales	SÍ	a 200 m	Activ	idad del lugar	
Señal celular S	SÍ VARIOS	Recolecc	ción de basura	SÍ				
TV por Cable S	SÍ VARIOS	Edificios públ	icos / comunales	SÍ	a 700 m	RESIDENCIA	L	
Medidores instalado	os Teléfono Agua	y Electrici	dad					
		•						
	CARACT	ERÍSTICA	S FÍSICAS Y	CAT	EGORÍA DE	SERVICIOS		
Frente principal:	8.98 m	LIGHTON		0111	Nivel sobre		0.00 m	
Fondo:	32.00 m				Pendiente %	_		
						3		
Relación:	3.56347439				Tipo de vía:	3		•
Servicios S1				.,		3.6.11		
S2	2 16		Ubio	cación:		Medianero		
		D	RIESGOS PO	TENC	IALES			
Árbalas a antanas d	a aran dimansián					1	NO.	
Árboles o antenas de	-					_	NO	•
Estado Físico (árbol		-	_			_		
Cuerpo de agua cero	ca	Distancia	(0.00 m	L	Posibil	idad de daños	Ninguno
Topografía	Plana	Pendiente				Riesgo	deslizamiento	Ninguno
_			E URBANIZ			NA		
La zo	na presenta un gra	ido de urbai	nización estima	ido de:	94.80%			
		AI	FECTACION	ES DE	L BIEN			
FECHA ESTUDIO)	GRA	VÁMENES,	ADVE	RTENCIAS	Y ANOTACIO	ONES	
						DE INTERNE		
8-Feb-17						ECUTIVA HI		A (2),
	H	IPOTECA	. TODOS AFI	ECTA	N LA FINCA	PERO NO E	N SU AREA.	
			OBSERVA	CION	IES			
La información con	ntenida en este i	nforma sob	re los riesgos	potei	nciales de fall	as geológicas.	inundaciones	, influencias
volcánicas, deslizar			•	-				
Emergencias. No se				-	_	_		
no pertenece a esta	_	011 510	aucionos jundi	us (P	. spiedad, dere	July Siavaille	, 01110 0110	o, ando que
no pertenece a esta	competencia.							



Código: RE01-NO15GR02 Edición: 06

Página: 4

	A	VALUO D	E LAS CONS	<u> </u>	<u>CIONE</u>	ES			003-601	.080075757	00-201	17-U
					CON	NSTRUC	CIONES					
Forma de	Área	V. Unit.	VRN	VUT	Edad	Estado	Factor	Factor	VNR	VUR	Val	or Unitario Final
explotación	m2	¢ / m2	¢	años	años	Estado	Depre.	Estado	¢	años		¢ / m2
CASA	69.00	210,000	14,490,000	40	30	I	0.3438	0.9191	4,578,633.00	12.6		66,35
TERRAZA	18.00	185,000	3,330,000	40	30	I	0.3438	0.9191	1,052,244.00	12.6		58,45
GALERON #1 (COCHERA)	49.50	150,000	7,425,000	40	30	I	0.3438	0.9191	2,346,201.00	12.6		47,39
GALERON #2 (TALLER)	60.00	150,000	9,000,000	40	30	I	0.3438	0.9191	2,843,880.00	12.6		47,39
MEZANINNE	36.50	75,000	2,737,500	40	30	I	0.3438	0.9191	865,013.50	12.6		23,69
TOTAL	233.00		36,982,500						11,685,971.50			
				0.1	27.40.6	101 fpt 5						
	I (I	** ** .	TIDAY.			OMPLE	MENTARI	1		11110	37.1	TT 1: 1 TT 1
Forma de	Area	V. Unit.	VRN	VUT	Edad	Estado	Factor	Factor	VNR	VUR	Val	or Unitario Final
explotación	m2	¢ / m2	¢	años	años		Depre.	Estado	¢	años		¢ / m2
			-				#¡DIV/0!	#N/A	-	#¡DIV/0!		#;DIV/0
			-				#¡DIV/0!	#N/A	-	#;DIV/0!		#¡DIV/0
			-				#¡DIV/0!	#N/A	-	#¡DIV/0!		#¡DIV/0
TOTAL								ļ	-			
					MEIO	RAS AL	TERRENO					
Forma de	Área	V. Unit.	VRN	VUT	Edad		Factor	Factor	VNR	VUR	Val	or Unitario Final
explotación	m2	¢ / m2	¢	años	años	Estado	Depre.	Estado	¢	años	, an	¢ / m2
Схрюшеюн	1112	¢ / 1112	<u> </u>	anos	anos		#¡DIV/0!	#N/A	<u>,</u>	#¡DIV/0!		#¡DIV/0
							#¡DIV/0!	#N/A		#¡DIV/0!		#¡DIV/0
TOTAL					!		11 DI 170.	1111/11	_	# D1 1/0.		" 21177
TOTAL		<u>.</u>						<u> </u>	<u> </u>			
				VALC)R DE I	LAS CO	NSTRUCCI	ONES				
CONSTRUCCIONE	S			VILLO)K DE I	LITE COI	WINCCCI.	ONES	¢11,685,971.50			
OBRAS COMPLEM		3							¢0.00			
VALOR TOTAL									¢11,685,971.50			
VILEGIC TO THE									¢11,000,571100			
			MÉTODO D	E DEP	RECIA	CIÓN					0	ÓPTIMO
			DEF	INICIO	NES						MB	MUY BUENO
Área	Dimensión	de la construc	eción		Estado	Estado f	ísico del bien	(Actual)			В	BUENO
	Medida en i	metros, m2, o	unidades	Factor	Depre.	Factor d	e Depreciaci	ón		00	I	INTERMEDIO
V. Unit.	Valor Unita	rio Nuevo		Factor	Estado	Factor d	e Estado			ESTADO	R	REGULAR
VRN	Valor de Re	eposición Nue	evo		VNR	Valor No	eto de Repos	sición		$\mathbf{E}\mathbf{S}_{\mathbf{J}}$	D	DEFICIENTE
		otal estimada			VUR	Vida Úti	l Remanente			_	M	MALO
Edad	Edad del bio	en (años de co	onstruido)			_					MM	MUY MALO
	reciación uti		Ross-He			1					DM	DEMOLICIÓN



Código: RE01-NO15GR02

Edición: 06 Página: 5

DI	ESCRIPCIÓN D	E LAS CONSTR	UCCION	ES		003-60	108007575700)-2017-U	
			CONS'	TRUCCIONE	S				
Tipo de constr	rucción existente:	CASA DI	E HABITAC	ION	Uso p	redominante	: Residencial		
Estado de la ec	dificiación:	Existente		Avance:		Presupuesto): ¢		
Nombre del Pr	rofesional Responsa	able de la obra:	NA						
Nombre del D	esarrollador:	NA							
Número de Co	ontrato CFIA:	NA			Núm	ero permiso	construcción:		NA
Documentos d	e construcción adic	ionales: NA							
Propiedad utili			Nombre			N	ID		
	ontrato de arrendan	niento:				ND			
Área construc	ción principal:	233.00 m2	Porcentaje	e de cobertura:	68%		Año de constr	ucción:	1987
			DETALLE	DE ELEME	NTOS				
TIPOLOGÍA (CONSTRUCTIVA	SIMILAR A: VC		ÚMERO DE N			1		
Estructura	001101110011111	MAMPOSTERIA INT					<u>-</u> Sistema eléctrio	co:	
Paredes		BLOQUES DE CONC	RETO						
Entrepiso		NO TIENE			Entubado	o Conduit	SI T	OTAL	
Techos		PERFILES EN R'	Γ		Porcenta	je	100%		
Cubierta		LAMINAS DE HO	Ĵ		Caja brea	-	SI		
Cielos		NO TIENE			Interrupt		Cuchill	a	
Pisos		CONCRETO LUJADO, T	ERRAZO		Estado G		1		
	CASA DE HABITAC	CION DE UN NIVEL, VER	JAS FRONTALE	S Y PORTON					
Fachada		LATERAL EN FORMA DE							
					Gas LP		Ubicación		
Aposentos		L, SALA- COMEDOR, ARE RON, DOS BAÑOS COMPI					_ = 0014441011 _		
-	COCILICA, GALLI	tor, bos bartos com i	£105, D05 D0	KWITOKIOS.					
Baños	ENCHAP	PE EN AZULEJO, LOSA SA	NITARIA NORM	ИAL		Estado	Físico y Mante	nimiento	o:
Otros		BODEGA			Paredes	Regular	Cielos R	Regular	
Red de agua ca		N	IO TIENE		Pisos	Regular	Cubierta R	Regular	
Tanque captac	-	<u> </u>	NO TIENE		<u> </u>				
	'isuras	_		=		ıl de desplon			_
Repellos	Leve	Paredes Im	portante	Pisos		Leve	Cielos		Leve
Pisos	Leve								
		(OBRAS CO	MPLEMENT	ARIAS				
Estado de la ed	dificiación:			Avance:					
DESC	CRIPCIÓN								
		PR	OVECTOS	DE CONSTR	UCCIÓI	V			
Etapas	% de avance		avance espe				primer giro	nara	
1	70 de avance		uvance espe	rudo	construct		printer gire	puru	
2						cion.	Equivale	ente al·	0.0%
3					de	el monto del	crédito destinad		
4						III III III III III III III III III II	Janes desima	- a const	
5					Ì				
6									
7					Ì				
,									
			OBSE	ERVACIONES	3				
G 1.1.1%			1 6			1 1 2			

Casa de habitación de un nivel, la cual consta de corredor frontal, cochera, sala-comedor, dos dormitorios, dos baños completos, un medio baño, un galerón de acceso y un galerón utilizado como taller, además de bodega y área de pilas. El sistema eléctrico se encuentra entubado totalmente, sin embargo se observa que la corriente eléctrica utilizada en el taller, es suministrada por la vivienda colindante (funeraria, propiedad del mismo cliente), lo cual se recomienda canalizarlo directamente desde la cuchilla principal de la vivienda valorada. Se observan fisuras en paredes, así mismo caída de pintura en paredes externas. El presente informe tiene alcance de avalúo por lo que no se realizan pruebas geológicas, físicas, eléctricas ni de ingeniería y no se asume responsabilidad de firmeza de terreno o estructuras existentes.

Código: RE01-NO15GR02 Edición: 06

Página: 6



ANEXO FOTOGRÁFICO



003-60108007575700-2017-U



ACCESO Y ENTORNO

VISTA EXTERNA







CORREDOR FRONTAL

AREA DE SALA-COMEDOR

AREA DE COCINA







BAÑO COMPLETO



AREA DE PILAS

FOTOGRAFÍAS DE COMPARABLES										
1	2	3	4	5						
		IA A								

Este informe es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se asume responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados. Tiene el alcance de estimación de valor del bien en su condición actual y descrita, con fines crediticios, por lo que no se hace estudio legal de su condición, ni se realizan pruebas de calidad, físicas o de ingeniería ni al edificio ni al terreno, no se asume responsabilidad sobre vicios ocultos de la obra (elementos sismo resistentes, arquitectónicos, eléctricos o mecánicos), problemas geofísicos o de capacidad soportante del suelo. El valuador manifiesta no tener parentesco hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, o relación comercial de ningún tipo con el solicitante.



ANEXO FOTOGRÁFICO



GALERONES

003-60108007575700-2017-U



AREA DE COCHERA



VISTA EXTERNA GALERON (TALLER)



VISTA DE TALLER



MEDIO BAÑO EN TALLER



CENTRO DE CARGA E INTERRUPTOR PRINCIPAL





VISTA ESTRUCTURA DE TECHO Y ENTUBADO CONDUIT



DAÑOS DE PINTURA

FOTOGRAFÍAS DE COMPARABLES										
1	2	3	4	5						

Código: RE01-NO15GR02

Edición: 06 Página: 6



ANEXO FOTOGRÁFICO









FISURAS EN PAREDES EXTERNAS

MEDIDOR ELECTRICO




PERITO EN SITIO

	FOTOGRAFÍAS DE COMPARABLES											
1	2	3	4	5								

Nombre

Código: RE01-NO15GR02 Edición: 06

Página: 6



Nombre: Avalúo de Finca Urbana Código: RE01-NO15GR02

Edición: 06 Página: 6

ANEXO FOTOGRÁFICO

REPUBLICA DE COSTA RICA REGISTRO NACIONAL CONSULTA POR NUMERO DE FINCA

MATRICULA: 75757---000

PROVINCIA: PUNTARENAS FINCA: 75757 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000

SEGREGACIONES: NO HAY

003-60108007575700-2017-U

NATURALEZA: PARA CONSTRUIR CON 1 CASA 220

SITUADA EN EL DISTRITO 8-BARRANCA CANTON 1-PUNTARENAS DE LA PROVINCIA DE

PUNTARENAS LINDEROS: NORTE: INVU

SUR: CALLE PUBLICA CON FRENTE A ELLA DE 8 METROS 98 CENTIMETROS

ESTE : ADRIAN RODRIGUEZ GUTIERREZ OESTE : MARTA OBANDO VILLAGRA

MIDE: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE METROS CON TREINTA Y CINCO DECIMETROS

CUADRADOS

PLANO:P-0967549-1991

LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO MICROFILMADO DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS NUMERO 75757 Y ADEMAS PROVIENE DE 020055 000

VALOR FISCAL: 15,000,000.00 COLONES

PROPIETARIO:

MARTA OBANDO VILLAGRA CEDULA IDENTIDAD 5-0192-0053

ESTADO CĮVIL: SOLTERO

ESTIMACIÓN O PRECIO: DOSCIENTOS MIL COLONES

DUEÑO DEL DOMINIO

PRESENTACIÓN: 0398-00003384-01 CAUSA ADQUISITIVA: COMPRA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 27 DE NOVIEMBRE DE 1992

OTROS:

ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY

PRACTICADO

CITAS: 800-192598-01-0001-001

NUMERO DE EXPEDIENTE 13-009872-1044-CJ

AFECTA A FINCA: 6-00075757- INICIA EL: 25 DE ABRIL DE 2014
FINALIZA EL: 25 DE ABRIL DE 2024
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY

	FOTOGRAFÍAS DE COMPARABLES											
1	2	3	4	5								

Nombre: Avalúo de Finca Urbana Código: RE01-NO15GR02

003-60108007575700-2017-U

Edición: 06 Página: 6

ANEXO FOTOGRÁFICO

DEMANDA EJECUTIVA HIPOTECARIA

CITAS: 800-193632-01-0001-001

NUMERO DE EXPEDIENTE 13-004989-1207-CJ

AFECTA A FINCA: 6-00075757-INICIA EL: 02 DE MAYO DE 2014
FINALIZA EL: 02 DE MAYO DE 2024
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY

DEMANDA EJECUTIVA HIPOTECARIA

CITAS: 800-193633-01-0001-001

NUMERO DE EXPEDIENTE 13-004989-1207-CJ

AFECTA A FINCA: 6-00075757-INICIA EL: 02 DE MAYO DE 2014
FINALIZA EL: 02 DE MAYO DE 2024
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY

PRACTICADO

CITAS: 800-211501-01-0001-001

NUMERO DE EXPEDIENTE 14-002423-1204-CJ

AFECTA A FINCA: 6-00075757-INICIA EL: 18 DE AGOSTO DE 2014
FINALIZA EL: 18 DE AGOSTO DE 2024
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY

HIPOTECA

CITAS: 2010-85981-01-0001-001

MONTO: CINCUENTA Y CINCO MILLONES COLONES

INTERESES: LOS QUE RIJAN PARA CADA TIPO DE PRESTAMO QUE SE GARANTICE CON ESTA

HIPOTECA AL MOMENTO DE LA FORMALIZACION

INICIA: 12 DE MARZO DE 2010 VENCE: 12 DE MARZO DE 2040

FORMA DE PAGO: EL REINTEGRO SE REALIZARA DE ACUERDO A LA FORMA PACTADA CON

EL CLIENTE, LA ACTIVIDAD A FINANCIAR Y EL PLAN DE INVERSION

RESPONDE POR: QUINCE MILLONES COLONES

GRADO: PRIMER GRADO

BASE DE REMATE: CAPITAL ADEUDAD

ACREEDOR

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA CEDULA JURIDICA 4-000-001021

DELIDOR

MARTA OBANDO VILLAGRA CEDULA IDENTIDAD 5-0192-0053

ESTADO CIVIL: SOLTERO

CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY

FOTOGRAFÍAS DE COMPARABLES										
1	2	3	4	5						