Nombre: Avalúo de Finca Urban@ódigo: RE06-PR21GR02Edición: 02Página: 1


AVALÚO DE FINCA URBANA INFORME DE AVALÚO DIRECCION DE LOGISTICA DE OFICINA 214 214-70302010757500-2018-U RECURSOS MATERIALES PROPÓSITO DEL AVALÚO ADMINISTRACION DE BIENES No. 6125-1 NOMBRE SOLICITANTE (S) BANCO NACIONAL DE COSTA RICA Céd. Identidad 4-000-001021 NOMBRE EXDEUDOR (S) Proporción de Derechos MIGUEL ANGEL DE JESUS ALVARADO SALAZAR No. 6125-1 Céd. Identidad 7-0072-0195 100% NOMBRE PROPIETARIO (S) Proporción de Derechos MIGUEL ANGEL DE JESUS ALVARADO SALAZAR 7-0072-0195 Céd. Identidad 100% UBICACIÓN DEL BIEN 07 - LIMON Provincia: 03 - SIQUIRRES Cantón: Distrito: 02 - PACUARITO Localidad: **PACUARITO** DIRECCIÓN EXACTA Pacuarito, Urbanización Pacuare, Lote 11, I etapa del Bar El Futuro 200m norte predio lado izquierdo REGISTRO Y ÁREA DE LA FINCA Inscripción de la Finca Según L-0264407-1995 Plano de catastro N° 363,25 m2 363.25 m2 Identificador Predial 70302010757500 0,00 m2 Demasía NO Diferencia de medidas Porcentaje: 0,00% AVALÚO VALOR DEL TERRENO ¢2.714.567.25 VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES ¢46.917.278,00 VALOR TOTAL DEL BIEN **@**49.631.845.25 VALOR EN LETRAS: Cuarenta y nueve millones seisientos treinta y un mil Ochocientos cuarenta y cinco 25/100 colones Tiempo estimado para la venta del bien: Ámbito mínimo de mercado potencial 18 meses ¢46.917.278,00 MONTO DE LA PÓLIZA NO MENOR A SE RECOMIENDA ACEPTAR EL BIEN VALORADO COMO GARANTÍA CREDITICIA SÍ OBSERVACIONES **GENERALES** Nombre del Perito Ing. Laura Acuña González Firma del Perito Ing. Civil Tipo de Profesional IC-19198 Identificación  $N^{\circ}$ 7-141-664 Número de registro Emp. Nombre de la empresa Nombre y firma representate legal de la empresa 4 diciembre 2018 5 diciembre 2018 Fecha inspección: Fecha informe: Números telefónicos para contacto 8816-3529 / 2711-1239 n WEB lacuna@ingenieros.com sivo para el Banco Nacional, no se asume responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados. Tiene el alcance de Correo electrónico / Dirección WEB estimación de valor del bien en su condición actual y descrita, con fines crediticios, por lo que no se hace estudio legal de su condición, ni se realizan pruebas de calidad, físicas o de

ingeniería ni al edificio ni al terreno, no se asume responsabilidad sobre vicios ocultos de la obra (elementos sismo resistentes, arquitectónicos, eléctricos o mecánicos), problemas geofísicos o de capacidad soportante del suelo. El valuador manifiesta no tener parentesco hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, o relación comercial de ningún tipo con el solicitante.

	AV	ALÚO DE	L TERR	ENO				214-703	0201075750	00-2018-U	
			TABLA I	DE HOMOL	OGACI	ÓN DEL TE					
Características						COMPARA	ABLES				
	SUJETO	1	Factor	2	Factor	3	Factor	4	Factor	5	Factor
VALOR ¢/m2		7.600		5.379,00		5.361,	00				
Área	363,25	405,09	1,0366	8879	2,8714	7350	2,6978				
ndexación	1	1	1,0000	1	0,8000	1	0,8000				
Frente	14	13,5	1,0085	150	0,5775	100	0,6343				
Forma	R	R	1,0000	R	1,0000	R	1,0000				
Pendiente	0	0	1,0000	0	1,0000	0	1,0000				
Ubicación Servicios 1	5 1	5 1	1,0000 1,0000	5 1	1,0000	5 1	1,0000 1,0000				
Servicios 2	16	16	1,0000	16	1,0000	16	1,0000				
Fipo de Vía	5	5	1,0000	5	1,0000	5	1,0000				
ripo de via	3	<u> </u>	1,0000		1,0000		1,0000				
Factor de Homolog	gación	1,04	54	1,326	56	1,369	0				
Valores Homologa	dos	7.945	,00	7.135,	71	7.339,	06				
		FACT	ORES AF	PLICADOS	A TINA S	ECCIÓN D	EL TERI	RENO			
DESCRIPCIÓN	FAC		CKES AI	LICADOS	A UNA B		DETALL				
ZESCHII CIGIT		000	Á	rea afectada	0,	00 m2					
	1,00		Á	rea afectada		00 m2					
	1,00	000	Á	rea afectada	0,	00 m2					
				VALOR	DEL TE	RRENO					
Valor conclusivo ©7.473 /m2 Va			alor ajustado ¢7.473 / m <sup>2</sup>			3					
Factor secciones 1,000						363,25 m2			¢0 /	m2	
	VALOR	UNITARIO	) FINAL					,00 /m2			
V.	ALOR TOTA	AL DEL TE	RRENO				¢2.714	.567,25			
				LINDER	OS ACT	UALES					
NORTE			LOTE 10						truido		
SUR			LE PUBLICA					Lastr			
ESTE			LE PUBLICA	A				Lastr			
OESTE			LOTE 12					Const	truido		
	C	COORDENA	ADAS PRO	OYECTADA	AS CRTN	<b>1</b> 05			P	RECISIÓN	Ī
VÉRTICE			ESTE					NORTE			Altitu
1		5	61.996					1.117.583	3		27
		DESCRI	PCIÓN D	ETALLAD	A DE LO	S BIENES (	COMPAI	RABLES			
N°		Descri				formación		eros de Co	ntactos	Fecha Co	nsulta
1	Venta Realizad	da FR 7-1076	71-000 casa	No. 6 Urb	Transacc			Geo	-referencia	9/7/20	)15
1	Pacuare				(	Coordenadas	Este	598.324	Norte	232.2	90
2	Lote en venta t	todos los servi	cios forma i	regular. Sr	Oferta				2249-3340	5/12/2	018
2	Jorge Morales					Coordenadas	Este		Norte		
3	Lote en venta t	todos los servi	cios forma	regular Sr	Oferta				8501-8731	5/12/2	018
5	Luis Segura				,	Coordenadas	Este		Norte		
4						a 1 1		1			
						Coordenadas	Este		Norte		
5						Coordenadas	E-4		NT :		
	1					Coordenadas	<b>Este</b>	Ī	Norte		




 ${\bf R}^2$ 0,9914 1,0000 0,9836 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9871





	DES	SCRIPCIÓN DE LA F	INCA			214-70302010	0757500-2018	-U
		Y DE SU ENTORNO	)					
VÍAS I	DE C	OMUNICACIÓN	A	CUE	DUCTOS Y	ALCANTA	RILLADOS	
Tipo de ruta		Camino vecinal	Caño	NO	Sistem	a Sanitario	Tanque séptic	O
Material	Last	tre mezclado grueso	Cuneta	NO	Alcantari	illado pluvial	NO	
Ancho de vía		15,00 m	Cordón	NO	='			
Acera	NO		ACCESO A LA	FIN(	CA		Calle pública	ı
DIS	SPAN	VIBILIDAD DE SERVIC	201			DATOS	SOCIOECON	ÓMICOS
Teléfono	SÍ	Internet po		NO		Clase social	OCIOECON	Media
Alumbrado	SÍ	Jardínes y	_	NO		Clase social zona	as cercanas	Media
Electricidad	SÍ	ICE Transporte	<u> </u>	SÍ	2km	Densidad poblac		Alta
Agua Potable	SÍ	AyA Edificios C	_	SÍ	a 200m	Actividad del lug		7 1114
Señal celular	SÍ		n de basura	SÍ	u 200m	l recovidud der rug	5***	
TV por Cable	SÍ		icos / comunales	SÍ	a 1000m		Residencial	
Medidores instalado		Electricidad y Agua	_	<u> </u>	u 1000III	1	residencial	
		CARACTERÍSTIC	AS FÍSICAS Y C	ATE	CORÍA DE	SERVICIOS	\$	
Frente principal:		14,00 m		sobre		5211,1010	0,00 m	
Fondo:		20,11 m	Pendie		cuiic.	0	0,00 III	_
Relación:		0,69617106	Tipo o			5		_
Servicios	S1	4	Tipo (	,				_
Ser vicios	S2	16	Ubicación:		Esquinero			
	52	10	C oledeion.		Esquirero			
GOS POTENCI	IALE	S						
Árboles o antena	as de	gran dimensión dentro de l	os predios asegura	dos:			NO	
Estado Físico (á	rbol, 1	mantenimiento, ancajes, vi	entos, soportes de	las ant	enas o torre	es:		
Cuerpo de agua ce	erca	NO Distancia	NA		Posibi	lidad de daños	3	– Ninguno
Topografía	Plan					deslizamiento		Ninguno
					1110050			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RBANIZACIÓ	N DE	LA ZONA						
La zona pre	esenta	un grado de urbanización	estimado de:		56,00%	<u>-</u>		
		I	FECTACIONES	DEL	BIEN			
FECHA ESTUDIO	)	GRAV	VÁMENES, ADV	ERTE	NCIAS Y	ANOTACION	NES	
GT TT 4 T7			HIDOTECA CIT	M.C. 20:	12 245005 01	0001 001		
SI HAY			HIPOTECA. CIT	AS: 20	12-24/80/-01-	0001-001.		
			OBSERVAC	IONE	S			
La propiedad se	encue	entra se encuentra en una	zona de vocación	Reside	encial. Cuen	ta con acceso	por medio de	calle pública
		do. Posee los servicios púl					_	-
		1	, 5	•				



BANCO

Código: RE06-PR21GR02Edición: 02Página: 4

AVALÚO DE LAS CONSTRUCCIONES												8-U
					CON	ISTRUC	CIONES					
Forma de	Área	V. Unit.	VRN	VUT	Edad	Estado	Factor	Factor	VNR	VUR	Valo	or Unitario Final
explotación	m2	¢ / m2	¢	años	años	Estado	Depre.	Estado	¢	años		¢ / m2
Vivienda	214,00	275.000	58.850.000	50	15	I	0,8050	0,9191	43.541.724,00	37,0		203.466
TOTAL	214,00		58.850.000						43.541.724,00			
				OI	DACC	OMDI E	MENTADI	A C				
Forma de	<b>1</b>	V. Unit.	VRN		Edad	OMPLE	MENTARI	ī	YAID	VUR	V/-1-	a Haitania Einal
	Årea			VUT		Estado	Factor	Factor	VNR		vaic	or Unitario Final
explotación	m2	¢ / m2	¢	años	años	D	Depre.	Estado	¢	años		¢ / m2 18.547
Tapia	182,00	25.734	4.683.588	50	10	R	0,8800	0,8190	3.375.554,00	36,0		16.347
TOTAL			4.683.588						3.375.554,00			
TOTAL			4.063.366						3.373.334,00			
					MEJOI	RAS AL '	TERRENO					
Forma de	Área	V. Unit.	VRN	VUT	Edad	Estado	Factor	Factor	VNR	VUR	Valo	or Unitario Final
explotación	m2	¢ / m2	¢	años	años	Estado	Depre.	Estado	¢	años		¢ / m2
TOTAL			-						-			
						1000		0.1770				
CONCEDITORIONE	20		1	VALC	)R DE I	LAS CON	ISTRUCCI	ONES	142 541 724 00			
CONSTRUCCIONE		7							¢43.541.724,00			
OBRAS COMPLEM	IEN I AKIAS	5							¢3.375.554,00			
VALOR TOTAL									¢46.917.278,00			
			MÉTODO D	E DEP	RECIA	CIÓN					0	ÓPTIMO
			DEF	INICIO	NES						MB	MUY BUENO
ſ	Dimonsión do la construcción			Estado Estado físico del bien (Actual)							В	BUENO
Área	Medida en	metros, m2, o	unidades	Factor Depre. Factor de Depreciación						00	I	INTERMEDIO
V. Unit.	Valor Unita	ario Nuevo		Factor Estado Factor de Estado					ESTADO	R	REGULAR	
VRN	Valor de Re	eposición Nu	evo	VNR Valor Neto de Reposición					$\mathbf{E}\mathbf{S}\mathbf{J}$	D	DEFICIENTE	
		otal estimada		VUR Vida Útil Remanente					_	M	MALO	
Edad	Edad del bi	en (años de c	onstruido)			_					MM	MUY MALO
Método de depreciación utilizado: Ross-He											DM	DEMOLICIÓN
Este i	informe es confic	dencial v de uso ex	clusivo para el Banco N	acional, no	se asume	responsabilio	ad por su copia.	divulgación o dist	tribución a terceros no autoriz	ados. Tiene el	alcance o	e




υ	ESCRIPCION I	JE LAS CUN				214-7030	020107575	600-2018-U	
			CON	STRUCCIONE	ES				
Tipo de constr	rucción existente:	Vivienda			Uso pred	dominante:			
Estado de la e	dificiación:	Exis	stente	Avance:	Pr	resupuesto:	¢	<u> </u>	
Nombre del P	rofesional Responsa	able de la obra:							
Nombre del D									
Número de Co					Número	permiso con	nstrucción:		
	de construcción adic	ionales:				•			
Propiedad util	izada por:	En desuso	Nombre						
	contrato de arrendan								
	ción principal:	214,00 m2	Porcent	aje de cobertura:	59,00%	Δ	xño de con	strucción:	2003
rica construc	cion principai.	214,00 m2	1 Greene	aje de cobertura.	37,0070	1.	ino de con	struccion.	2003
			DETALI	E DE ELEMEI	NTOS				
TIPOLOGÍA	CONSTRUCTIVA	SIMILAR A:	VC03 NÚMER	O DE NIVELES					
Estructura	Mampostería integ				Sistema elé	ectrico:			
Paredes	Bloques de concre								
Entrepiso	Na				Entubado C	Conduit	SI		
Techos	Estructura metálic	a HG			Porcentaje	_	100%		
Cubierta	Láminas de zinc H				Caja breake	er .	SI	_	
Cielos	Láminas de fibroc				Interruptor	_	Cuchilla	_	
Pisos	Cerámica	Cilicito			Estado Gene	_ 	Bueno	-	
Fachada	Bloques de concre	to ventenales é	la aluminia		Estado Gen	_	Ducilo	-	
raciiada	Bioques de concre	to, ventanales c	ie aiumino						
Aposentos	Sala, comedor, co	cina, 3 dormitor	rios. 2 cuartos de	baño	Gas LP		Ubicación		
-F	,,	,	,						
Baños	2				Estado Físi	ico y Mante	nimiento:		
Otros					Paredes Re	egular	Cielos	Regular	
Red de agua c	aliente				Pisos B	ueno	Cubierta	Bueno	
Tanque captao	ción de agua								
Fisuras		ción visual de	desplome		ı				
Repellos	Ninguno	Paredes	Leve	Pisos	Ninguno		Cielos	Leve	
Pisos	Ninguno	_							
	<u> </u>								
			OBRAS C	OMPLEMENT	ARIAS				
Estado de la e		Exi	stente	Avance:					
DESC	CRIPCIÓN	bloques de concr	eto						
			PROFESTE OFFICE	a DE GONGED	rigarási				
<b>.</b>	0/ 1	ъ.		S DE CONSTR					
Etapas	% de avance	Deta	alle de avance es	perado		ienda un	primer g	iro para	
1					construcción	n:			
2							_	alente al:	0,0%
3					del n	nonto del cré	dito destir	nado a constr	ucción
4									
5									
6									
7									
			OB(	SEDVACIONES	a				
			OB	SERVACIONES	•				









	FO	TOGRAFÍAS DE CON	MPARABLES	
1	2	3	4	5
		3		

Este informe es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se asume responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados. Tiene el alcance de estimación de valor del bien en su condición actual y descrita, con fines crediticios, por lo que no se hace estudio legal de su condición, ni se realizan pruebas de calidad, físicas o de ingeniería ni al edificio ni al terreno, no se asume responsabilidad sobre vicios ocultos de la obra (elementos sismo resistentes, arquitectónicos, eléctricos o mecánicos), problemas geofísicos o de capacidad soportante del suelo. El valuador manifiesta no tener parentesco hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, o relación comercial de ningún tipo con el solicitante.



### ANEXO FOTOGRÁFICO

### 214-70302010757500-2018-U
















FOTOGRAFÍAS DE COMPARABLES							
1	2	3	4	5			


Este informe es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se asume responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados. Tiene el alcance de estimación de valor del bien en su condición actual y descrita, con fines crediticios, por lo que no se hace estudio legal de su condición, ni se realizan pruebas de calidad, físicas o de ingeniería ni al edificio ni al terreno, no se asume responsabilidad sobre vicios ocultos de la obra (elementos sismo resistentes, arquitectónicos, eléctricos o mecánicos), problemas geofísicos o de capacidad soportante del suelo. El valuador manifiesta no tener parentesco hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, o relación comercial de ningún tipo con el solicitante.



### PLANO CATASTRO

## 214-70302010757500-2018-U







#### ESTUDIO REGISTRO

214-70302010757500-2018-U

REPUBLICA DE COSTA RICA REGISTRO NACIONAL CONSULTA POR NUMERO DE FINCA MATRICULA: 107575---000

PROVINCIA: LIMON FINCA: 107575 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000

SEGREGACIONES: NO HAY

NATURALEZA: PRIMERA ETAPA LOTE 11 TERRENO PARA CONSTRUIR CON UNA CASA SITUADA EN EL DISTRITO 2-PACUARITO CANTON 3-SIQUIRRES DE LA PROVINCIA DE LIMON LINDEROS:

NORTE : LOTE 10 SUR : CALLE PUBLICA ESTE : CALLE PUBLICA OESTE: LOTE 12

MIDE: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES METROS CON VEINTICINCO DECIMETROS CUADRADOS PLANO:L-0264407-1995

ANTECEDENTES DE LA FINCA: FINCA DERECHO INSCRITA EN 7-00047899 000 FOLIO REAL

VALOR FISCAL: 40,500,000.00 COLONES

PROPIETARIO:

MIGUEL ANGEL DE JESUS ALVARADO SALAZAR CEDULA IDENTIDAD 7-0072-0195 ESTADO CIVIL: DIVORCIADO ESTIMACIÓN O PRECIO: OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL COLONES DUEÑO DEL DOMINIO PRESENTACIÓN: 0546-00016608-01 CAUSA ADQUISITIVA: COMPRA FECHA DE INSCRIPCIÓN: 14 DE FEBRERO DE 2005 ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: SI HAY

ADJUDICACION DE FINCA (REMATE) CITAS: 2018-646607-001 PRESENTADA A LAS 09:03 DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2018 OTORGADA A LAS 18:50 DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2018

#### GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY

HIDOTECA

CITAS: 2012-247807-01-0001-001

MONTO: CUARENTA MILLONES QUINIENTOS MIL COLONES
INTERESES: LOS QUE RIJAN PARA CADA PRESTAMO FORMALIZADO CON LA PRESENTE HIPOTECA

INICIA: 27 DE JULIO DE 2012 VENCE: 27 DE JULIO DE 2042 FORMA DE PAGO: HIPOTECA ABIERTA

RENUNCIAS: DOMICILIO
RESPONDE POR: CUARENTA MILLONES QUINIENTOS MIL COLONES

GRADO: PRIMER GRADO

BASE DE REMATE: CAP X RESPONDE

ACREEDOR BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CEDULA JURIDICA 4-000-001021

DEUDOR

MIGUEL ANGEL ALVARADO SALAZAR CEDULA IDENTIDAD 7-0072-0195

ESTADO CIVIL: CASADO DOS VECES

AFECTA A LA FINCA: 7-00107575- - RESPONDE POR: CUARENTA MILLONES QUINIENTOS MIL COLONES

CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: SI HAY

CANCELACION TOTAL DE GRAVAMEN POR ORDEN JUDICIAL

CITAS: 2018-646607-001

PRESENTACION: 23 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS 09:03:26

OTORGADA: 19 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS 18:50:00

Usted se está conectando a una Base de Datos Replicada, los datos están actualizados al 5-Diciembre-


2018 a las 11.47.35 horas

Emitido el 05-12-2018 a las 11:48 horas

Este informe es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se asume responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados. Tiene el alcance de estimación de valor del bien en su condición actual y descrita, con fines crediticios, por lo que no se hace estudio legal de su condición, ni se realizan pruebas de calidad, físicas o de ingeniería ni al edificio ni al terreno, no se asume responsabilidad sobre vicios ocultos de la obra (elementos sismo resistentes, arquitectónicos, eléctricos o mecánicos), problemas geofísicos o de capacidad soportante del suelo. El valuador manifiesta no tener parentesco hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, o relación comercial de ningún tipo con el solicitante.



## **UBICACIÓN** 214-70302010757500-2018-U



Este informe es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se asume responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados. Tiene el alcance de estimación de valor del bien en su condición actual y descrita, con fines crediticios, por lo que no se hace estudio legal de su condición, ni se realizan pruebas de calidad, físicas o de ingeniería ni al edificio ni al terreno, no se asume responsabilidad sobre vicios ocultos de la obra (elementos sismo resistentes, arquitectónicos, eléctricos o mecánicos), problemas geofísicos o de capacidad soportante del suelo. El valuador manifiesta no tener parentesco hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, o relación comercial de ningún tipo con el solicitante.



# FORMULARIO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE BIENES TEMPORALES DEL BNCR

Por favor ingresar los siguientes datos referentes a los servicios públicos de agua potable y electricidadde los bienes temporales del Banco Nacional de Costa Rica.

Servicio de agua potable
Posee servicio activo: Si No
En caso de que no cuente con servicio, favor indicar el número de abonado/medidos/NISE/NIS de la casa más cercana; y el proveedor más cercano a la propiedad.
Nombre del proveedor del servicio:
Número selefónico del proveedore
Número de abonado/medidor/NISE/NIS según comespondadel servicio:
Nombre del abonado:
Observaciones:
Servicio eléctrico
Posee servicio eléctrico activo: N No
En caso de que no cuente con servicio, favor indicar el número de abonado/medidos/NISE/NIS de la casa más cercana; y el proveedor más cercano a la propiedad.
Nombre del proveedor del servicio:
Número relefónico del proveedore
Número de abonado/medidoe/NISE/NIS del servicio :
Nomber del abonado :
Nomber del abonado :  Chservaciones: