

Código: RE10-PR90RP02

Edición: 03 Página: 1/1

	MATRIZ REVISION F	INAL DE AVALÚOS B	SIENES INMUE	BLES BIENES TEMP	ORALES SIPC	O 691158
	Calificación de la Liquidez		Alta			
1	Informe de avalúo N°:	rme de avalúo N°: 214-21201016364100-2019-U Tipo			Urbano	
2	Nombre del exdeudor	YOLANDA SANCHE	EZ SANCHEZ	5307-1		
3	Nombre del Perito que valoró:	Maria Mayela Morera Ávila Empresa:			Maria Mayela Morera Ávila	
	VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN					Avalúo Corregido
4	Se utiliza el formato estandarizado p	SÍ				
	Se presenta el informe completo en sus datos (se pueden excluir hojas cuando no hayan					
	construcciones)	SÍ				
	I número de informe de avalúo es correcto				SÍ	
	Nombre y/o identificación del propietario - cliente correcto				SÍ	
	Ubicación congruente con documentos del bien (división política)				SÍ	
9	Identificador predial correcto congruente con informe registral				SÍ	
	Número de plano de catastro congruente con documentos del bien				SÍ	
11	Fechas de inspección o visita e informe de confección del avalúo son congruentes				SÍ SÍ	
12	Coordenadas geográficas del bien razonables					
	APECTOS DE FONDO (Influyen en el valor final del bien)					Avalúo Corregido
13	Las caracteristicas descritas para el terreno son coincidentes con el plano catastrado (área, forma, linderos, ubicación, y otros)				SÍ	
14	Se indican en el avalúo las fuentes de referencia de los valores empleados y sus fotos				SÍ	
15	El valor final del terreno es razonabl	rreno es razonable, según las referencias presentadas				
	El valor unitario de la construcción se considera razonable, según la descripción de cada					
16	el informe	as, tipología constructiva, o cualquier otra referencia indicada en			SÍ	
17	Se completa adecuadamente los apartados referentes a la DESCRIPCIÓN DE LA FINCA Y SU ENTORNO, con énfasis principal en lotes para construcción de contar con Electricidad, Agua Potable, (construcción: tipo de sistema sanitario) u otra necesidad prioritaria. Aportar fotografías directas en el sitio.					
18	En el apartado de CONSTRUCCIONES , se completan bien los aspectos inherentes al tipo de construcción: cuando es existente o cuando es proyecto de construcción.				SÍ	
19	Información para pólizas de seguro completa. Se cumple con la información necesaria para aseguramiento como un todo (RIESGOS POTENCIALES e INSTALACION ELECTRICA, tipo linderos actuales, distancias constructivas entre vecinos y/o riesgos). En el caso de la instalación eléctrica					
	fotos que sustenten lo observado.	lo raso, cajas de breker, toma corrientes, plafones, duchas y otros), aportar o observado. afectaciones físicas en relación con los gravámenes de ese tipo y se indica si				
20	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	fectan o no la funcionalidad del bien.				
	RECEPCIÓN DEL AVALÚO					
21	Se solicitaron modificaciones, aclaraciones o ampliaciones al informe de avalúo					NO
	Detalle de las correcciones por realiz	·				
23	Fecha solicitud de correcciones Fecha entrega de correcciones					
26						ACEPTAR
29	Nombre y firma de quien aplica la m	natriz	Gisela Grai	nados Granados	Emp. N°	12538
30		30/1/2019		Fecha de aplicación 2		
	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			·	- / _	