



OBRA: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ALTO PONGAL

Contrato: 81/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 13ª MEDIÇÃO



Figura 1 e 2: ITEM 04.03.01 – ESCAVAÇÃO DE VALA



Figura 3 e 4: ITEM 04.03.02 – REMOÇÃO DE ENTULHO





Figura 5 e 6: ITEM 05.03.01 – ESCAVAÇÃO HORIZONTAL






Figura 7 e 8: ITEM 05.03.04 – CARGA, MANOBRA E DESCARGA





Figura 9 e 10: ITEM 05.03.05 – TRANSPORTE BASCULANTE





Figura 11 e 12: ITEM 05.03.06 – TRANSPORTE BASCULANTE VIA PAVIMENTADA



Figura 13 e 14: ITEM 05.03.07 – REMOÇÃO DE ENTULHO





Figura 15 e 16: ITEM 05.05.01 – MURO PADRÃO CESAN





Figura 17 e 18: ITEM 05.06.01 – PLANTIO DE GRAMA




Figura 19 e 20: ITEM 06.01.01 – TOPOGRAFIA





Figura 21 e 22: ITEM 06.1.02 – LOCAÇÃO



Figura 23 e 24: ITEM 06.02.01 – ESCAVAÇÃO PARA BLOCO





Figura 25 e 26: ITEM 06.02.02 – ESCAVAÇÃO PARA VALA





Figura 27 e 28: ITEM 06.02.03 – ESCAVAÇÃO MECÂNZADA





Figura 29 e 30: ITEM 06.02.04 – ESCAVAÇÃO PARA VIGA





Figura 31 e 32: ITEM 06.02.05 – REATERRO



Figura 33 e 34: ITEM 06.02.06 – REMOÇÃO DE ENTULHO





Figura 35 e 36: ITEM 08.01.01 – TOPOGRAFIA





Figura 37 e 38: ITEM 08.01.02 – LOCAÇÃO



Figura 39 e 40: ITEM 09.02.01 – CONCRETO MAGRO





Figura 41 e 42: ITEM 09.02.02 – FORMA PARA PILAR



Figura 43 e 44: ITEM 09.02.03 – ARMAÇÃO DE ESTRUTURA





Figura 45 e 46: ITEM 09.02.04 – CONCRETO FCK 30MPA



Figura 47 e 48: ITEM 09.04.01 – MONTAGEM DO DECANTADOR

