



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª MEDIÇÃO

4 ESTRUTURAS



Foto 01: Estrutura



Foto 02: Estrutura



5 PAREDES E PAINÉIS




Foto 03: Alvenaria



7 ESQUADRIAS METÁLICAS



Foto 04: Porta Metálica



Foto 05: Porta Metálica



Foto 06: Porta Metálica



Foto 07: Janela Alumínio

Divino de São Lourenço-ES, 05 de dezembro de 2025.

Marcos Vinícius Filgueira Sufiste
Engenheiro Civil
CREA-ES 04628/D