

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA

CONTRATO: 024/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS: REVESTIMENTO - ELETRICA E ACABAMENTOS

MEDIÇÃO: 6ª medição

PERÍODO: 15/04/2025 a 26/05/2025



Figura 1 -Demolição de Piso



Figura 2 - Demolição de Piso



Figura 3 - Demolição de telhado




Figura 4 - Demolição de telhado

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA

CONTRATO: 024/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS: REVESTIMENTO - ELETRICA E ACABAMENTOS

MEDIÇÃO: 6ª medição

PERÍODO: 15/04/2025 a 26/05/2025



Figura 5 - Platibanda



Figura 6 - Fornecimento e instalação de
Marco



Figura 7 - Fornecimento e instalação de Marco



Figura 8 - Execução de piso e rodapé

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA

CONTRATO: 024/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS: REVESTIMENTO - ELETRICA E ACABAMENTOS

MEDIÇÃO: 6ª medição

PERÍODO: 15/04/2025 a 26/05/2025



Figura 9 - Execução de piso e rodapé




Figura 10 - Execução de azuleijo




Figura 11 - execução de azuleijo e cabos elétricos



Figura 12 -Regularização de base para cerâmica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA

CONTRATO: 024/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS: REVESTIMENTO - ELETRICA E ACABAMENTOS

MEDICÃO: 6ª medição

PERÍODO: 15/04/2025 a 26/05/2025




Figura 13 - Regularização de base para cerâmica; azuleijo; cabos elétricos



Figura 14 -Platibanda e estrutura de telhado



Figura 15 - Platibanda e estrutura de telhado



Figura 16 -Fornecimento e instalação de telha metálica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA

CONTRATO: 024/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS: REVESTIMENTO - ELÉTRICA E ACABAMENTOS

MEDIÇÃO: 6ª medição

PERÍODO: 15/04/2025 a 26/05/2025



Figura 17 - Fornecimento e instalação de telha metálica




Figura 18 - Azuleijo; bancada e cuba para panelões




Figura 19 - Quadro elétrico; eletroduto rígido e cabos elétricos



Figura 20 - Quadro elétrico; eletroduto rígido e cabos elétricos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA

CONTRATO: 024/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS: REVESTIMENTO - ELÉTRICA E ACABAMENTOS

MEDIÇÃO: 6ª medição

PERÍODO: 15/04/2025 a 26/05/2025



Figura 21 - Cabos elétricos



Figura 22 - cabos elétricos



Figura 23 - Cabos elétricos



Figura 24 - Luminárias