

Assinado por MARTINA MARIA DELLABIANCA
MARTINS 108 ***-**-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
12/02/2025 16:04:51



Contratante: Prefeitura Municipal de Jaguaré
Local: Palmito - Jaguaré/ES
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Contrato: 14/2023

Relatório Fotográfico 10ª Medição



Foto 01: Execução de reboco interno



Foto 02: Execução de reboco interno



Foto 03: Execução de reboco externo



Foto 04: Execução de revestimento de parede



Contratante: Prefeitura Municipal de Jaguaré
Local: Palmito - Jaguaré/ES
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Contrato: 14/2023



Foto 05: Execução de revestimento de parede



Foto 06: Execução de reboco externo




Foto 07: Execução de revestimento de parede




Foto 08: Execução de revestimento de parede



Contratante: Prefeitura Municipal de Jaguaré
Local: Palmito - Jaguaré/ES
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Contrato: 14/2023



Foto 09: Execução de revestimento de parede



Foto 10: Execução de revestimento de parede




Foto 11: Execução de revestimento de parede




Foto 12: Execução de revestimento de parede



Contratante: Prefeitura Municipal de Jaguaré
Local: Palmito - Jaguaré/ES
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Contrato: 14/2023



Foto 13: Execução de revestimento de parede



Foto 14: Execução de revestimento de parede



Foto 15: Execução de revestimento de parede




Foto 16: Execução de revestimento de parede



Contratante: Prefeitura Municipal de Jaguaré
Local: Palmito - Jaguaré/ES
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Contrato: 14/2023



Foto 17: Execução de revestimento de parede




Foto 18: Execução de revestimento de parede




Foto 19: Execução de revestimento de parede




Foto 20: Execução de revestimento de parede



Foto 21: Passagem eletroduto PEAD




Foto 22: Passagem eletroduto PEAD





Contratante: Prefeitura Municipal de Jaguaré
Local: Palmito - Jaguaré/ES
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Contrato: 14/2023



Foto 23: Caixas de inspeção



Foto 24: Caixas de inspeção

Assinado por MARTINA MARIA DELLABIANCA
MARTINS 108.***.***.2**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
09/01/2025 11:13:52



Contratante: Prefeitura Municipal de Jaguaré

Local: Palmito - Jaguaré/ES

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Contrato: 14/2023

Relatório Fotográfico 9ª Medição




Foto 01: Execução de revestimento de parede



Foto 02: Execução de revestimento de parede



Foto 03: Execução de revestimento de parede



Foto 04: Execução de chapim

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.jaguare.es.gov.br> Chave: 4c033f9a-61da-4d50-9af5-bcde68f0f30a
Requerimento. Nº 000029/2025





Contratante: Prefeitura Municipal de Jaguaré

Local: Palmito - Jaguaré/ES

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Contrato: 14/2023



Foto 05: Execução de cobertura



Foto 06: Fornecimento das janelas

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.jaguare.es.gov.br> Chave: 4c033f9a-61da-4d50-9af5-bcde68f0f30a
Requerimento. Nº 000029/2025



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra Construção da Unidade Básica de Saúde

Contratante:

Município de Jaguaré - Espírito Santo

Contratada: Cuco-Comercial Participações, Construções e Projetos Elreli.

CT 043-2023



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 6ª MEDIÇÃO



Foto 01 - Placa de obra nas dimensões de 2x4m



Foto 02 - Armação de estrutura - Sapatas



Foto 03 - Canteiro de obras - frente 01.



Foto 04 - Armação de estrutura - Sapatas



Foto 05 - Armação de estrutura - Sapatas



Foto 06 - Armação de estrutura - Sapatas



Foto 07- Barracão canteiro de obras. - frente 02



Foto 08- Armação de sapatas com aplicação de concreto magro



Foto 09 - Abertura de vala para instalação de sapatas da fundação.



Foto 10- Locação de gabarito e cavas da fundação.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Obra	Construção da Unidade Básica de Saúde	Contratante:	Município de Jaguaré - Espírito Santo
Contratada: Cuco-Comercial Participações, Construções e Projetos Elreli.		CT 043-2023	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 6ª MEDIÇÃO			



Foto 11 - Armação de sapatas com aplicação de concreto magro.



Foto 12- Canteiro de obras - sanitário 01.



Foto 13 - Armação para as sapatas de fundação.



Foto 14 - Armação para as sapatas de fundação.



Foto 15- Armação de sapatas com aplicação de concreto magro



Foto 16- Armação de sapatas com aplicação de concreto magro



Foto 16- Sapatas com aplicação de concreto magro



Foto 17- Armação de sapatas com aplicação de concreto magro

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			
Obra	Construção da Unidade Básica de Saúde	Contratante:	Município de Jaguaré - Espírito Santo
Contratada: Cuco-Comercial Participações, Construções e Projetos Elreli.		CT 043-2023	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 6ª MEDIÇÃO			
			
Foto 18- Armação de sapatas com aplicação de concreto magro		Foto 19- Armação de sapatas com aplicação de concreto magro	
 JOEL LUIZ CUZZUOL			



Assinado por Joyce Sartori de Oliveira
149 ***-**-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
26/01/2024 13:37:56