



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

INFRAESTRUTURA ELÉTRICA EMEIEF SÃO ROQUE - JAGUARÉ - ES

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.jaguare.es.gov.br> Chave: e184ee19-23ce-4041-853a-4e9c23774ce9
Relatório Fotográfico Nº 115225/2025



Foto 01: QD1 - Quadro Ar Condicionado




Foto 02: QD1 - Quadro Ar Condicionado



Foto 03: QD1 - Quadro Ar Condicionado



Foto 04: Quadro geral de entrada



Foto 05: Quadro geral de entrada



Foto 06: Quadro geral de entrada



Foto 07: Quadro geral de entrada



Foto 08: Eletroduto de entrada do quadro geral



Foto 09: Eletroduto de entrada do quadro geral




Foto 10: Caixa de passagem externa



Foto 11: Caixa passagem externa sob a casinha

Obra finalizada em 24/08/2025.

Assinatura
Fenix Tecnologia de Obras Ltda
Eng. Carlos Alberto Moura Filho
CREA-ES 4733-D