

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES

Medição : 1<sup>a</sup>

Data: 01/11/2025 a 30/11/2025

FOTO 01 - Placa Obra



Foto 02 - contêiner's almoxarifado/escritório/sanitários e barracão cimento





**Foto 03 - vista do canteiro – Reservatório água 500 l**



**Foto 04 – Tapume, Gabarito e topografia**



**FOTO 05 = Vista tapume, gabarito madeira e escavação manual**



**Foto 06 – Instalação de água/energia e esgoto**



SAAE teve que trazer rede esgoto até a frente obra. Cx esgoto executada pela empresa pois não tinha rede em frente a obra



Foto 07 – Escavação Manual/Armadura aço sapatas – vista geral

