



MUNICÍPIO DE PANCAS

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS LOCAL: CÓRREGO SÃO BENTO, DISTRITO DE LAGINHA, PANCAS-ES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 2ª Medição



CALÇAMENTO APÓS A PONTE



PAVIMENTAÇÃO SENTIDO A LANCHONETE RANCHO BURGHER



INÍCIO DO CALÇAMENTO NA CHEGADA DA IGREJA LUTERANA



BARRACÃO EM CHAPA COMPENSADA



PLACA DA OBRA



MEIO FIO E PÓ DE PEDRA NO INÍCIO DO MORRO SENTIDO A IGREJA LUTERANA