

## RELATORIO FOTOGRAFICO MEDIÇÃO 03



Foto 01



Foto 02

## RELATORIO FOTOGRAFICO MEDIÇÃO 03



Foto 03



Foto 04

## RELATORIO FOTOGRAFICO MEDIÇÃO 03



Foto 05



Foto 06

## RELATORIO FOTOGRAFICO MEDIÇÃO 03



Foto 07



Foto 08

## RELATORIO FOTOGRAFICO MEDIÇÃO 03




Foto 09




Foto 10

## RELATORIO FOTOGRAFICO MEDIÇÃO 03



Foto 11



Foto 12

## RELATORIO FOTOGRAFICO MEDIÇÃO 03



Foto 13



Foto 14

## RELATORIO FOTOGRAFICO MEDIÇÃO 03



Foto 15



Foto 16

## RELATORIO FOTOGRAFICO MEDIÇÃO 03



Foto 17



Foto 18

## RELATORIO FOTOGRAFICO MEDIÇÃO 03



Foto 19



Foto 20

## RELATORIO FOTOGRAFICO MEDIÇÃO 03



Foto 21



Foto 22

# RELATORIO FOTOGRAFICO MEDIÇÃO 03



Foto 23




Foto 24




Foto 25

## RELATORIO FOTOGRAFICO MEDIÇÃO 03




Foto 26




Foto 27

Vitória – ES, 08 de maio de 2026

**LEONARDO ANDRADE GROBERIO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-ES 027509/D