



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Nº DE CONTRATO: 205/2025	<i>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE RIO POSSMOSER, EM ALTO RIO POSSMOSER, SANTA MARIA DE JETIBÁ.</i>
---	--

• Item 1.0 da Planilha - Serviços Preliminares

Foto 01: Demolição de revestimento cerâmico para adequação dos banheiros	Foto 02: Demolição de revestimento cerâmico para adequação dos banheiros
--	--

Foto 03: Demolição de revestimento cerâmico para adequação dos banheiros	Foto 04: Demolição de revestimento cerâmico para adequação dos banheiros
--	--



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



• Item 5.0 da Planilha - Revestimentos - Assentamento de Piso cerâmico

A photograph showing the interior of a large hall with white ceramic tiles laid on the floor. There are several windows with blue frames and a high ceiling with exposed wooden beams.	A photograph showing the interior of a large hall with white ceramic tiles laid on the floor. There are several windows with blue frames and a high ceiling with exposed wooden beams.
Foto 05: Assentamento de Piso cerâmico no salão	Foto 06: Assentamento de Piso cerâmico no salão

A photograph showing the interior of a large hall with white ceramic tiles laid on the floor. There are several windows with blue frames and a high ceiling with exposed wooden beams. Some construction materials are visible on the right side.	A photograph showing the interior of a large hall with white ceramic tiles laid on the floor. There are several windows with blue frames and a high ceiling with exposed wooden beams. The floor is mostly completed.
Foto 07: Assentamento de Piso cerâmico no salão	Foto 08: Assentamento de Piso cerâmico no salão

A photograph showing the interior of a room with white ceramic tiles laid on the floor. There is a blue door on the left and a white wall with an electrical outlet and a cable running along it.	A photograph showing a covered walkway or veranda with white ceramic tiles on the floor. It has white walls and blue-framed glass doors leading to an outdoor area with trees and a building in the background.
Foto 09: Assentamento de Piso cerâmico no depósito	Foto 10: Assentamento de Piso cerâmico na varanda



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



- Item 6.0 da Planilha - Pinturas Internas e Externas



Foto 11: Pintura de Paredes esquadrias e grades



Foto 12: Pintura de Paredes esquadrias e grades



Foto 13: Pintura de Paredes esquadrias e grades



Foto 14: Pintura de Paredes esquadrias e grades



Foto 15: Pintura de Paredes esquadrias e grades



Foto 16: Pintura de Paredes esquadrias e grades



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Foto 17: Pintura de Paredes esquadrias e grades



Foto 18: Pintura de Paredes esquadrias




Foto 19: Emassamento e Pintura de Paredes



Foto 20: Pintura de Paredes esquadrias e grades




Foto 21: Pintura de Paredes esquadrias e grades



Foto 22: Pintura de Paredes esquadrias e grades



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



	
Foto 23: Retirada, Pintura e instalação de Portas	Foto 24: Retirada, Pintura e instalação de Portas

Responsável:

Dionathan Pereira Quirino
Superintendente de Projetos
CREA-ES - 054795/D

Data: 09/12/2025

DIONATHAN PEREIRA QUIRINO

SUPERINTENDENTE

SUP - SECOBR - PMSMJ

assinado em 09/12/2025 11:03:14 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 09/12/2025 11:03:14 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por DIONATHAN PEREIRA QUIRINO (SUPERINTENDENTE - SUP - SECOBR - PMSMJ)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-4HWBPG>