

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Nº DE CONTRATO: CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO E DEMANDA DOS TRECHOS PAVIMENTADOS COM TRATAMENTO ASFÁLTICO EM SANTA MARIA DE JETIBÁ. 469/2024

• TRECHO 1 - RUA EMILIO GUSTAVO FRANZ HOLZ (CAVALO BAHIO) - (BEIRA RIO)








Foto 02: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 1



Foto 03: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 1



Foto 04: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 1

Estado do Espírito Santo







Foto 05: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 1



Foto 06: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 1



Foto 07: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 1



Foto 08: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 1



Foto 09: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 1



Foto 10: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 1

Estado do Espírito Santo












Foto 12: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 6



Foto 13: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 6




Foto 14: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 6



Foto 15: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 6



Foto 16: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 6



TRECHO 7 - RODOVIA NICOLAU SCHIFFLER - SANTA LUZIA X SÃO LUÍS










Foto 20: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 7



Foto 21: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 7



Foto 22: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 7

Estado do Espírito Santo



• TRECHO 10 E 16 - RUA HENRIQUE JOÃO JÚLIO KUSTER E ADJACÊNCIAS - SÃO LUÍS



Foto 23: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 10

Foto 24: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 10



Foto 25: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 10



Foto 26: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 10

• TRECHO 12 - RUA HENRIQUE KRUGUER - SÃO LUÍS



Foto 27: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 12



Foto 28: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 12

Estado do Espírito Santo












Foto 30: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 12



Foto 31: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 12



Foto 32: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 12




Foto 33: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 12



Foto 34: Serviço de roçagem e limpeza no Trecho 12

Estado do Espírito Santo



• TRECHO 1 - RUA EMILIO GUSTAVO FRANZ HOLZ (CAVALO BAHIO) - (BEIRA RIO)



Foto 01: Serviço de tapa buraco no Trecho 1



Foto 02: Serviço de tapa buraco no Trecho 1



Foto 03: Serviço de tapa buraco no Trecho 1



Foto 04: Serviço de tapa buraco no Trecho 1



Foto 05: Serviço de tapa buraco no Trecho 1



Foto 06: Serviço de tapa buraco no Trecho 1

Estado do Espírito Santo



Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

• TRECHO 5 - RAYMUNDO NEUMANN - RIO DAS PEDRAS



Foto 07: Serviço de tapa buraco no Trecho 5



Foto 08: Serviço de tapa buraco no Trecho 5



Foto 09: Serviço de tapa buraco no Trecho 5



Foto 10: Serviço de tapa buraco no Trecho 5



Foto 11: Serviço de tapa buraco no Trecho 5



Foto 12: Serviço de tapa buraco no Trecho 5

Estado do Espírito Santo





• TRECHO 11 - RUA AUGUSTO CARLOS ALBERTO HENKE - SÃO LUÍS



Foto 13: Serviço de tapa buraco no Trecho 11



Foto 14: Serviço de tapa buraco no Trecho 11



Foto 15: Serviço de tapa buraco no Trecho 11



Foto 16: Serviço de tapa buraco no Trecho 11



Foto 17: Serviço de tapa buraco no Trecho 11



Foto 18: Serviço de tapa buraco no Trecho 11

Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

• TRECHO 8 - RUA LINDOLFO BOLDT - SÃO SEBASTIÃO DE BELÉM



Foto 19: Serviço de tapa buraco no Trecho 8



Foto 20: Serviço de tapa buraco no Trecho 8



Foto 21: Serviço de tapa buraco no Trecho 8



Foto 22: Serviço de tapa buraco no Trecho 8




Foto 23: Serviço de tapa buraco no Trecho 8



Foto 24: Serviço de tapa buraco no Trecho 8

Estado do Espírito Santo





• TRECHO 3 - ROD. KURT CARL LUDWIG KERCHOFF - ALTO SÃO SEBASTIÃO



Foto 25: Serviço de tapa buraco no Trecho 3



Foto 26: Serviço de tapa buraco no Trecho 3



Foto 27: Serviço de tapa buraco no Trecho 3



Foto 28: Serviço de tapa buraco no Trecho 3



Foto 29: Serviço de tapa buraco no Trecho 3



Foto 30: Serviço de tapa buraco no Trecho 3

Estado do Espírito Santo









Foto 31: Serviço de tapa buraco no Trecho 3

Foto 32: Serviço de tapa buraco no Trecho 3

Data: 11/09/2025

Responsável:

Dionathan Pereira Quirino Superintendente de Projetos CREA-ES - 054795/D Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

DIONATHAN PEREIRA QUIRINO

SUPERINTENDENTE SUP - SECOBR - PMSMJ assinado em 12/09/2025 14:25:23 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 12/09/2025 14:25:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3) por DIONATHAN PEREIRA QUIRINO (SUPERINTENDENTE - SUP - SECOBR - PMSMJ) Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-J48056