

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NO LOTEAMENTO KIKO
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 9ª MEDIÇÃO



FOTO 01 – Escavação e reaterro;



FOTO 02 – Forma de tábua;

**CONFERE COM
O ORIGINAL**





FOTO 03 - Impermeabilização;




FOTO 04 - Alvenaria;

CONFERE COM
O ORIGINAL




FOTO 05 – Alvenaria.

São Domingos do Norte, 15 de Julho de 2024.

CONFERE COM
O ORIGINAL


Bruna de Almeida C. Dos Reis