








17 Hall
 18 Hall d'accueil
 19 Vide sur salle d'actualité
 20 Vide sur salle d'expositions temporaires

REZ-DE-CHAUSSEE ET PARVIS NIVEAU + 0,00










COUPE LONGITUDINALE SUR FAILLE



COUPE TRANSVERSALE SUR PATIO ET AUDITORIUM