

# Catalogo - Leilão de Veículos | Banco Santander

## Dia 21/07/2020 - 10:00 horas

Travessa Comandante Salgado, 75 - Bairro Fundação - São Caetano do Sul/SP.

Lote	Foto	Descrição
001		<p>MARCA/MODELO: CHEVROLET I/CAMARO 2 SS - ANO/MODELO: 2013/2014 - COR: BRANCA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL 1 - CHASSI FINAL 2432 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</p> <p>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 72.300,00</b></p>
002		<p>MARCA/MODELO: YAMAHA MT-03 ABS - ANO/MODELO: 2019/2020 - COR: CINZA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL 0 - CHASSI FINAL 9958 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</p> <p>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 16.700,00</b></p>
003		<p>MARCA/MODELO: PEUGEOT 207 HB XR - ANO/MODELO: 2011/2012 - COR: PRETA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL 7 - CHASSI FINAL 7316 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</p> <p>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 10.100,00</b></p>
004		<p>MARCA/MODELO: AUDI A4 1.8T - ANO/MODELO: 2007/2008 - COR: PRATA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL 1 - CHASSI FINAL 7977 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK / VEICULO VISTORIADO APRESENTA: ETIQUETA DE MOTOR DANIFICADA, REPARO DE FUNILARIA E PINTURA, CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO</p> <p>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</p> <p>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 20.800,00</b></p>

005		<p>MARCA/MODELO: FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX - ANO/MODELO:2011/2012 - COR: PRETA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL 2 - CHASSI FINAL 3267 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: PARA-BRISA NAO ORIGINAL, PORTA DIANTEIRA DIREITA NAO ORIGINAL, VIDRO TRASEIRO GRAVACAO AUSENTE PORTA TRASEIRA TRAVADA E EMPERRADA, AMOLGAMENTO NO PAINEL TRASEIRO PARACHOQUE TRASEIRO AVARIADO, PORTA TRASEIRA AVARIADO, AMASSADO NA COLUNA CENTRAL DIANTEIRA DIREITA EXTERNA REPARO DE FUNILARIA E PINTURA. NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</p> <p>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 18.650,00</b></p>
006		<p>MARCA/MODELO: KAWASAKI NINJA 300 - ANO/MODELO: 2014/2014 - COR: VERMELHA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL 0 - CHASSI FINAL 1525 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VISTORIA APRESENTA: CARENAGEM DA RABETA DIREITA DANIFICADA, TANQUE AMASSADO, CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA TOTALMENTE DANIFICADO, ESCAPAMENTO DANIFICADO, REGULARIZACOES POR CONTA DO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI E MOTOR ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO/ SINISTRADO/RECUPERADO</p> <p>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</p> <p>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 7.400,00</b></p>
007		<p>MARCA/MODELO: AUDI A4 - ANO/MODELO: 2006/2007 - COR: PRATA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL: 2 - CHASSI FINAL: 1389 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: BLINDAGEM POR CHAPA DE ACO PARAFUSADO NA ESTRUTURA DO VEICULO, REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA, VEICULO SEM DOCUMENTACAO PARA VERIFICAR A REGULARIZACAO DA BLINDAGEM, PARABRISA NAO ORIGINAL, VIDRO DIANTEIRO AMBOS LADOS NAO ORIGINAL, VIDRO TRASEIRO AMBOS LADOS NAO ORIGINAL, VIDRO TRASEIRO NAO ORIGINAL, NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</p> <p>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 27.400,00</b></p>
008		<p>MARCA/MODELO:FORD FOCUS TI AT. 2.0 - ANO/MODELO: 2015/2015 - COR: PRETA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL 7 - CHASSI FINAL 6356 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA, NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO</p> <p>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</p> <p>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 25.700,00</b></p>

009		<p>MARCA/MODELO: CHEVROLET COBALT 1.8 LTZ - ANO/MODELO: 2013/2014 - COR: PRATA - COMBUSTÍVEL: GAS/ ALCOOL/ GNV - PLACA FINAL: 5 - CHASSI FINAL: 0607 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: PEQUENA AVARIA PAINEL FRONTAL, CAPO AVARIADO, NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 17.200,00</b></p>
010		<p>MARCA/MODELO: NISSAN VERSA 1.0 - ANO/MODELO: 2019/2020 - COR: PRETA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL 1 - CHASSI FINAL 7240 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: AMASSADO LATERAL TRASEIRA DIREITA EXTERNO, REPARO DE FUNILARIA E PINTURA, NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 21.900,00</b></p>
011		<p>MARCA/MODELO: FIAT PALIO ELX FLEX - ANO/MODELO: 2009/2010 - COR: BRANCA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL 0 - CHASSI FINAL 4469 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: TRINCO NO PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO E ESQUERDO, ABA DO SUPORTE DA BORRACHA DA COLUNA TRASEIRA ESQUERDA AMOLGADA, PAINEL FRONTAL COM AMASSADOS E RECUPERADO, DIVERSOS REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA, PARABRISA NAO ORIGINAL, VIDRO DIANTEIRO E TRASEIRO ESQUERDA E VIDRO TRASEIRO NAO ORIGINAL, REGULARIZACOES POR CONTA DO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, CAMBIO , ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 10.700,00</b></p>
012		<p>MARCA/MODELO: HONDA FIT LXL FLEX - ANO/MODELO: 2011/2011 - COR: PRATA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL 0 - CHASSI FINAL 4719 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: REPARO DE FUNILARIA E PINTURA, LADO DIREITO COM PEQUENO AMOLGAMENTO CAIXA DE AR DIREITA, NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 16.700,00</b></p>

013		<p>MARCA/MODELO: FIAT SIENA FIRE FLEX - ANO/MODELO: 2008/2009 - COR: CINZA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL 9 - CHASSI FINAL 4684 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA, CAPO RECUPERADO, PAINEL FRONTAL SUPERIOR E INFERIOR DIREITO, PONTA DE PARALAMA DIANTEIRA DIREITA INTERNA E PONTA DE LONGARINA DIANTEIRA DIREITA COM REPAROS, PONTA DE LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA AMOLGADA, TRINCO NO PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO INTERNO, VEICULO POSSUI DIVERSOS REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA, MIOLO DA TAMPA TRASEIRA DANIFICADA, NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 8.900,00</b></p>
014		<p>MARCA/MODELO: FORD ECOSPORT XLS FREESTY - ANO/MODELO: 2005/2006 - COR: CINZA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL 7 - CHASSI FINAL 1261 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: NUMERAÇÃO DO CÂMBIO AUSENTE, CASO NECESSITE DE REGULARIZAÇÃO SERÁ POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 10.600,00</b></p>
015		<p>MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN FOX 1.6 G II - ANO/MODELO: 2012/2013 - COR: PRETA - COMBUSTÍVEL: - ALCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 2 - CHASSI FINAL: 0773 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR. CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA, REGULARIZACOES POR CONTA DO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, CAMBIO , ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 14.500,00</b></p>
016		<p>MARCA/MODELO CHEVROLET CHEVROLET/ COBALT 1.4 - ANO/MODELO: 2012/2012 - COR: BRANCA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 8 - CHASSI FINAL: 3164 -BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: PAINEL TRASEIRO AMOLGADO, ALMA DO PARACHOQUE DIANTEIRO AMOLGADO, REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA GERAL, PARACHOQUE DIANTEIRO TRINCAO, NUMERO DO CAMBIO ESTA PARCIAL NA BIN, REGULARIZACOES POR CONTA DO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, CAMBIO , ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 14.300,00</b></p>

017		<p>MARCA/MODELO: RENAULT LOGAN EXP 1.0- ANO/MODELO: 2013/2013 - COR: PRATA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 6 - CHASSI FINAL: 2907 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: PEQUENO AMOLGAMENTO NO PAINEL TRASEIRO, PARACHOQUE TRASEIRO AVARIADO, REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA, NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</p> <p>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 11.100,00</b></p>
018		<p>MARCA/MODELO: FORD FIESTA FLEX - ANO/MODELO: 2010/2010 - COR: PRETA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL 5 - CHASSI FINAL 2222 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA:REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA, PONTA DAS LONGARINAS TRASEIRA AMBOS LADOS COM REPAROS, PAINEL TRASEIRO SUBSTITUIDO COM REPAROS DE SOLDA E DE FUNILARIA E PINTURA, LATERAL TRASEIRA AMBOS LADOS EXTERNA COM REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA, NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</p> <p>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 9.600,00</b></p>
019		<p>MARCA/MODELO: CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ - ANO/MODELO: 2015/2016 - COR: PRETA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL 4 - CHASSI FINAL 1532 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA, ALMA DO PARA-CHOQUE E SUPORTE DA ALMA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DIREITO AMASSADO E COM REPAROS, NUMERAÇÃO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZAÇÃO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERAÇÃO.</p> <p>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</p> <p>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 24.000,00</b></p>
020		<p>MARCA/MODELO: HONDA FIT LX FLEX - ANO/MODELO: 2013/2014 - COR: CINZA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL 6 - CHASSI FINAL 9783 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: ARRANHOES NA PORTA DIANTEIRA E TRASEIRA LADO ESQUERDO, PARACHOQUE DIANTEIRA LADO ESQUERDA E REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA, NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO</p> <p>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</p> <p>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 18.400,00</b></p>

021		<p>MARCA/MODELO: VOLSKWAGEN NOVO VOYAGE TL MBV - ANO/MODELO: 2018/2018 - COR: PRATA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL 8 - CHASSI FINAL 1666 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: PAINEL FRONTAL INFERIOR AMBOS LADOS AMOLGADO, REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA, NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 20.300,00</b></p>
022		<p>MARCA/MODELO: FIAT PALIO ATTRACTIV 1.4 - ANO/MODELO: 2012/2013 - COR: BRANCA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL 1 - CHASSI FINAL 3857 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITE DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 13.600,00</b></p>
023		<p>MARCA/MODELO: HONDA HONDA / CG 160 FAN ESDI - ANO/MODELO: 2016/2016 - COR: PRETA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 0 - CHASSI FINAL: 2032 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI E MOTOR ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 4.400,00</b></p>
024		<p>MARCA/MODELO: HYUNDAI HB20 1.0M COMFORT - ANO/MODELO: 2017/2018 - COR: - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 1 - CHASSI FINAL: 5074 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: REPARO DE FUNILARIA E PINTURA, LONGARINA DIANTEIRA DIREITA COM AMOLGAMENTO E REPAROS., REGULARIZACOES POR CONTA DO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, CAMBIO , ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 20.100,00</b></p>

025		<p>MARCA/MODELO: JAC T50 1.6 - ANO/MODELO: 2019/2020 - COR: VERMELHA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL: 6 - CHASSI FINAL: 2496 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITE DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 38.600,00</b></p>
026		<p>MARCA/MODELO: VOLSKWAGEN/VW TIGUAN 2.0 TSI - ANO/MODELO: 2010/2011 - COR: PRETA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL: 8 - CHASSI FINAL: 6773 - OBS: TURBINA DESMONTADA - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITE DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 23.200,00</b></p>
027		<p>MARCA/MODELO: RENAULT SANDERO EXPR 1.0 - ANO/MODELO: 2014/2015 - COR : CINZA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 8 - CHASSI FINAL: 9174 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITE DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 14.100,00</b></p>
028		<p>MARCA/MODELO: NISSAN VERSA 1.0 - ANO/MODELO: 2018/2019 - COR: PRATA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 8 - CHASSI FINAL: 0491 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: RETOQUES DE PINTURA, NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 19.800,00</b></p>

029		<p>MARCA/MODELO: RENAULT SANDERO EXPR 1.0 - ANO/MODELO: 2019/2020 - COR: PRETA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 6 - CHASSI FINAL: 8017 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA, PAINEL TRASEIRO INFERIOR ESQUERDO COM PEQUENO AMOLGAMENTO, NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 19.500,00</b></p>
030		<p>MARCA/MODELO: YAMAHA MT 03 ABS - ANO/MODELO: 2017/2018 - COR: PRATA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL 0 - CHASSI FINAL 2342 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI E MOTOR ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 8.900,00</b></p>
031		<p>MARCA/MODELO: VOLSKWAGEN VIRTUS AF - ANO/MODELO: 2019/2020 - COR: BRANCA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 8 - CHASSI FINAL: 3591 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: RETOQUES DE PINTURA, NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO. /VEICULO CATEGORIA ALUGUEL, REGULARIZACAO POR CONTA DO COMPRADOR</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 30.700,00</b></p>
032		<p>MARCA/MODELO: HYUNDAI SONATA GLS - ANO/MODELO: 2010/2011 - COR: PRATA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL: 5 - CHASSI FINAL: 9546 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITE DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 23.700,00</b></p>

033		<p>MARCA/MODELO: PEUGEOT 308 ALLURE 1.6 FLEX - ANO/MODELO: 2012/2012 - COR: BRANCA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL: 8 - CHASSI FINAL: 3753 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA, PORTA MALAS TRASEIRO TRANCADO, NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 13.800,00</b></p>
034		<p>MARCA/MODELO: HYUNDAI SANTA FE GLS 3.5 V6 - ANO/MODELO: 2011/2011 - COR: PRETA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL: 5 - CHASSI FINAL: 9262 - OBS: CAMBIO DANIFICADO - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: CAMBIO FISICO AUSENTE, TODOS OS VIDROS BLINDADOS COM PLAQUETA DE 2011, PEQUENO AMASSADO NA COLUNA TRASEIRA AMBOS LADOS, NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 23.000,00</b></p>
035		<p>MARCA/MODELO: HONDA CG 160 TITAN EX - ANO/MODELO: 2015/2016 - COR: VERMELHA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 0 - CHASSI FINAL: 2122 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI E MOTOR ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 4.500,00</b></p>
036		<p>MARCA/MODELO: HYUNDAI HB 20 S 1.0 M CONF - ANO/MODELO: 2017/2018 - COR: BRANCA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 3 - CHASSI FINAL: 9980 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: PAINEL TRASEIRO, TAMPA TRASEIRA, ASSOALHO TRASEIRO E LATERAL TRASEIRO DIREITO AVARIADO, NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 21.700,00</b></p>

037		<p>MARCA/MODELO: RENAULT KWID ZEN 1.0 MT - ANO/MODELO: 2019/2020 - COR: BRANCA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 7 - CHASSI FINAL: 8293 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR. CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: PEQUENO AMASSADO NO PARALAMA DIANTEIRO LADO ESQUERDO, NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 17.400,00</b></p>
038		<p>MARCA/MODELO: PEUGEOT PEUGEOT / 207 HB XS - ANO/MODELO: 2009/2010 - COR: PRATA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 9 - CHASSI FINAL: 5136 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR. CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: AVARIAS PORTA DIANTEIRA ESQUERDA, CAIXA DE AR LADO DIREITO E LATERAL TRASEIRA DIREITA, NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 9.300,00</b></p>
039		<p>MARCA/MODELO: CHERY CELER 1.5 FLEX HB - ANO/MODELO: 2014/2015 - COR: PRATA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 0 - CHASSI FINAL: 0626 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR. CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITE DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 11.900,00</b></p>
040		<p>MARCA/MODELO: CHEVROLET S10 ADVANTAGE - ANO/MODELO: 2011/2011 - COR: PRETA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL 9 - CHASSI FINAL 3555 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR. CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: REPARO DE FUNILARIA E PINTURA, NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 18.700,00</b></p>

041		<p>MARCA/MODELO: RENAULT KWID ITENS 1.0 MT - ANO/MODELO: 2018/2019 - COR: VERMELHA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 9 - CHASSI FINAL: 2842 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR. CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITE DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</p> <p>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 18.000,00</b></p>
042		<p>MARCA/MODELO: FORD FIESTA SE 1.0 8V FLEX 5P - ANO/MODELO: 2013/2014 - COR: BRANCA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL 0 - CHASSI FINAL 8867 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR. CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITE DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</p> <p>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 12.000,00</b></p>
043		<p>MARCA/MODELO: RENAULT SANDERO EXPRESSION HI-POWER 1.0 16V 5P - ANO/MODELO: 2015/2015 - COR: PRATA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL 6 - CHASSI FINAL 4231 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR. CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: FOLHA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA SUBSTITUIDA, REPAROS NA COLUNA TRASEIRA ESQUERDA COM PONTO DE SOLDA, REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA, NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</p> <p>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 14.000,00</b></p>
044		<p>MARCA/MODELO: FIAT UNO WAY 1.4 EVO FIRE FLEX - ANO/MODELO: 2011/2012 - COR: PRATA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL 0 - CHASSI FINAL 1534 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR. CHASSI OK / MOTOR OK / VEICULO COM DANOS E REPAROS ESTRUTURAIS: CORTE E SOLDA NAS LONGARINAS DIANTEIRA ESQUERDA E DIREITA, MINI FRENTE SUBSTITUIDA, COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA COM CORTE E SOLDA / VEICULO COM HISTORICO DE LEILAO E DE SINISTRO (LAUDO DO INMETRO E REGULARIZACOES POR CONTA DO COMPRADOR).</p> <p>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</p> <p>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 11.700,00</b></p>

045		<p>MARCA/MODELO: HYUNDAI I/HYUNDAI I30 2.0 - ANO/MODELO: 2011/2012 - COR: PRETA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL 1 - CHASSI FINAL 0463 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA, NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTA, CASO NECESSITEM DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 15.300,00</b></p>
046		<p>MARCA/MODELO: YAMAHA YBR 125 I FACTOR ED - ANO/MODELO: 2019/2019 - COR: VERMELHA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL 1 - CHASSI FINAL 2892 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI E MOTOR ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 3.900,00</b></p>
047		<p>MARCA/MODELO: HYUNDAI HB20 1.0 M CONFORT - ANO/MODELO: 2017/2018 - COR: PRATA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL 2 - CHASSI FINAL 5897 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 20.100,00</b></p>
048		<p>MARCA/MODELO: NISSAN SENTRA 20 SV CVT - ANO/MODELO: 2016/2016 - COR: PRETA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL 2 - CHASSI FINAL 7797 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 24.000,00</b></p>
049		<p>MARCA/MODELO: JAGUAR XF V8 P LUXURY - ANO/MODELO: 2010/2011 - COR: PRETA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL 6 - CHASSI FINAL 4675 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 96.150,00</b></p>

050		<p>MARCA/MODELO: FIAT UNO VIVACE 1.0 - ANO/MODELO: 2011/2012 - COR: PRATA - COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 0 - CHASSI FINAL: 2623 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: NUMERAÇÃO DO CÂMBIO AUSENTE, CASO NECESSITE DE REGULARIZAÇÃO SERÁ POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERAÇÃO.</p> <p>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</p> <p>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 10.700,00</b></p>
051		<p>MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN JETTA VARIANT - ANO/MODELO: 2011/2011 - COR: BRANCA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL: 2 - CHASSI FINAL: 4698 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITE DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR.</p> <p>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</p> <p>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 20.100,00</b></p>
052		<p>MARCA/MODELO: CITROEN JUMPER M33M HDI - ANO/MODELO: 2007/2008 - COR: BRANCA - COMBUSTÍVEL: DIESEL - PLACA FINAL 6 - CHASSI FINAL 7523 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI OK/ N</p> <p>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</p> <p>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 21.000,00</b></p>

053		<p>MARCA/MODELO: FIAT BRAVO SPORTING 1.8 - ANO/MODELO: 2015/2016 - COR: PRETA - COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 9 - CHASSI FINAL: 7056 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: REPARO DE FUNILARIA DE PINTURA, NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 23.200,00</b></p>
054		<p>MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN GOL 1.0 - ANO/MODELO: 2008/2009- COR: PRATA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 0 - CHASSI FINAL: 7346 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITE DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 6.900,00</b></p>
055		<p>MARCA/MODELO: FIAT UNO MILLE FIRE FLEX - ANO/MODELO: 2008/2008 - COR: PRETA - COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 9 - CHASSI FINAL: 4458 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: TRINCADO NO PAINEL DIANTEIRO LADO ESQUERDO, AVARIA NA CAIXA DE AR LADO DIREITO E AMOLGAMENTO NA CHAPA SUPORTE AONDE OSTENTA A GRAVACAO ALFA NUMERICA DO CHASSIS, RETOQUE DE PINTURA GERAL, PARABRISA NAO ORIGINAL, NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 6.700,00</b></p>

056		<p>MARCA/MODELO: RENAULT SANDERO EXPR 1.0 - ANO/MODELO: 2017/2018 - COR: BRANCA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL: 5 - CHASSI FINAL: 0991 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: NUMERAÇÃO DO CÂMBIO AUSENTE, CASO NECESSITE DE REGULARIZAÇÃO SERÁ POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</p> <p>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 18.000,00</b></p>
057		<p>MARCA/MODELO: FIAT PALIO WEEKEND ADVENTURE - ANO/MODELO: 2008/2009 - COR: BRANCA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL: 1 - CHASSI FINAL: 3887- BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: AMOLGAMENTO NA ALMA DO PARACHOCOQUE, OXIDACAO NA PONTA DE LONGARINA LADO ESQUERDO, NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</p> <p>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 13.400,00</b></p>
058		<p>MARCA/MODELO: CHEVROLET CELTA 2P LIFE- ANO/MODELO: 2006/2007 - COR: PRATA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 3 - CHASSI FINAL: 8938 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: PAINEL FRONTAL SUBSTITUIDO, LATERAL LADO ESQUERDO COM REPARO, REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA, CAIXA DE AR COM REPARO FUNILARIA LADO ESQUERDO, REGULARIZACOES POR CONTA DO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, CAMBIO , ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</p> <p>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 6.100,00</b></p>

059		<p>MARCA/MODELO: RENAULT LOGAN EXPR 1.6 - ANO/MODELO: 2015/2015 - COR: PRATA- COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 5 - CHASSI FINAL: 4025 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: PAINEL TRASEIRO AMOLGADO, NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZACAO SERÁ POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 16.000,00</b></p>
060		<p>MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN GOL 1.0 - ANO/MODELO: 2007/2008 - COR: PRETA- COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 0 - CHASSI FINAL: 3297 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: PARABRISA TRINCADO, PORTA TRASEIRA DIREITA NAO ABRE IMPOSSIBILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO BATENTE, NUMERAÇÃO DO CÂMBIO AUSENTE, CASO NECESSITE DE REGULARIZAÇÃO SERÁ POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 6.500,00</b></p>
061		<p>MARCA/MODELO: JAC V 260 - ANO/MODELO: 2019/2020 - COR: BRANCO - COMBUSTÍVEL: DIESEL - PLACA FINAL: 4 - CHASSI FINAL: 1188 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, CAMBIO , ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 37.600,00</b></p>

062		<p>MARCA/MODELO: HYUNDAI HB20 1.0 M CONFORT - ANO/MODELO: 2015/2015- COR: CINZA- COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 6 - CHASSI FINAL: 2758 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR. CHASSI E MOTOR OK/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, CAMBIO , ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</p> <p>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 17.100,00</b></p>
063		<p>MARCA/MODELO: VOLSKWAGEN NOVO GOL 1.0 CITY - ANO/MOD.: 2013/2014 - COR: PRETA - COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 8 - CHASSI: 2472 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: PAINEL FRONTAL COM AMOLGAMENTO, PONTA DA LONGARINA DIANTEIRA DIREITA RECUPERADA, NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.</p> <p>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</p> <p>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 12.100,00</b></p>

064	<p>MARCA/MODELO: FORD ECOSPORT XLT 2.0 - ANO/MODELO: 2009/2009 - COR: PRETA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 2 - CHASSI FINAL: 2381 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: AVARIA NO PAINEL FRONTAL, REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA, PARABRISA NAO ORIGINAL, NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p> <p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 13.500,00</b></p>
-----	---

065	<p>MARCA/MODELO: CHEVROLET CLASSIC LIFE - ANO/MODELO: 2009/2010 - COR: PRATA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL 9 - CHASSI FINAL 5829 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: PAINEL FRONTAL SUBSTITUIDA, PAINEL TRASEIRO COM REPARO DE FUNILARIA, PARABRISA QUEBRADO, REGULARIZAÇÕES POR CONTA DO COMPRADOR/ TENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, CÂMBIO , ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACÃO</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p>
-----	--

066	<p><b>*** RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL ***</b></p> <p><b>Lance Inicial: R\$ 9.900,00</b></p> <p>MARCA/MODELO: VOLSKWAGEN NOVO VOYAGE TL MBV - ANO/MODELO: 2017/2018 - COR: BRANCA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL 4 - CHASSI FINAL 2985 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.</p> <p>CHASSI E MOTOR OK/ ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, CÂMBIO , ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACÃO.</p> <p><b>*** INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO ***</b></p>
-----	--

**\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\***

**Lance Inicial: R\$ 21.500,00**

**067**



MARCA/MODELO: PEUGEOT 207 HB XR S - ANO/MODELO: 2010/2011 - COR: PRATA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL 2 - CHASSI FINAL 9660 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.

CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: PAINEL TRASEIRO COM REPARO DE FUNILARIA, NUMERAÇÃO DO CÂMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZAÇÃO SERÁ POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERAÇÃO.

**\*\*\* INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO \*\*\***

**\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\***

**Lance Inicial: R\$ 9.500,00**

MARCA/MODELO: CITROEN C3 GLX 1.4 FLEX 8 V 5 P - ANO/MODELO: 2005/2006 - COR: PRETA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL 7 - CHASSI FINAL 7387 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.

CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: PAINEL FRONTAL COM REPARO DE FUNILARIA, VEICULO POSSUI REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA E AVARIAS NA PORTA DIANTEIRA DIREITA, CAIXA DE AR LADO DIREITO JUNTO A COLUNA E PARALAMA DIANTEIRO DIANTEIRO, NUMERAÇÃO DO CÂMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZAÇÃO SERÁ POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERAÇÃO.

**\*\*\* INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO \*\*\***

**068**



**\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\***

**Lance Inicial: R\$ 7.100,00**

MARCA/MODELO: VOLSKWAGEN POLO 1.6 - ANO/MODELO: 2007/2008 - COR: VERMELHA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL 4 - CHASSI FINAL 5448 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.

CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: PARABRISA NÃO ORIGINAL, NUMERAÇÃO DO CÂMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZAÇÃO SERÁ POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERAÇÃO.

**\*\*\* INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO \*\*\***

**069**



**\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\***

**Lance Inicial: R\$ 10.200,00**

MARCA/MODELO: RENAULT SANDERO EXPR 1.0 - ANO/MODELO: 2018/2019 - COR: BRANCA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL 6 - CHASSI FINAL 0363 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.

CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: PAINEL FRONTAL COM AMOLGAMENTO; NUMERAÇÃO DO CÂMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZAÇÃO SERÁ POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERAÇÃO.

**\*\*\* INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO \*\*\***

**070**



**\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\***

**Lance Inicial: R\$ 17.800,00**

**071**



MARCA/MODELO: FIAT PALIO WK ADVEN FLEX - ANO/MODELO: 2008/2008 - COR: CINZA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL 6 - CHASSI FINAL 5459 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.

CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: PARABRISA NAO ORIGINAL SEM NUMERAÇÃO, VIDRO DIANTEIRO DIREITO E ESQUERDO ABAIXADO, NUMERAÇÃO DO CÂMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZAÇÃO SERÁ POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERAÇÃO  
**\*\*\* INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO \*\*\***

**\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\***

**Lance Inicial: R\$ 10.700,00**

MARCA/MODELO: JEEP RENEGADE 1.8 AT - ANO/MODELO: 2017/2018 - COR: PRETA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL: 4 - CHASSI FINAL: 5950 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.

CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: NUMERAÇÃO DO CÂMBIO AUSENTE, CASO NECESSITE DE REGULARIZAÇÃO SERÁ POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERAÇÃO.

**\*\*\* INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO \*\*\***

**072**



**\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\***

**Lance Inicial: R\$ 32.800,00**

MARCA/MODELO: HYUNDAI TUCSON GL 2.0 L - ANO/MODELO: 2006/2007 - COR: PRETA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL 3 - CHASSI FINAL 1473 - OBS: MOTOR PARCIALMENTE DESMONTADO - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.

CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: VIDRO DIANTEIRO DIREITO ABAIXADO, PARABRISA NAO ORIGINAL, NUMERAÇÃO DO CÂMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZAÇÃO SERÁ POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERAÇÃO.

**\*\*\* INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO \*\*\***

**073**



**\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\***

**Lance Inicial: R\$ 12.500,00**

MARCA/MODELO: FORD KA SE 1.0 SD - ANO/MODELO: 2015/2015 - COR: BRANCA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL 5 - CHASSI FINAL 9145 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.

CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: PARABRISA GRAVACAO AUSENTE, VIDRO DIANTEIRO LADO DIREITO AUSENTE, NUMERAÇÃO DO CÂMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZAÇÃO SERÁ POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERAÇÃO.

**\*\*\* INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO \*\*\***

**074**



**\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\***

**Lance Inicial: R\$ 16.600,00**

MARCA/MODELO: FIAT UNO DRIVE 1.0 FLEX 6 - ANO/MODELO: 2017/2018 - COR: PRATA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL: 1- CHASSI FINAL: 2939 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CÂMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.  
CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, CÂMBIO , ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERAÇÃO  
\*\*\* INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO \*\*\*

075



\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\*

**Lance Inicial: R\$ 16.100,00**

MARCA/MODELO: NISSAN VERSA 1.6 S - ANO/MODELO: 2020/2020 - COR: PRETA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL 9 - CHASSI FINAL 3955 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CÂMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.

076



\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\*

**Lance Inicial: R\$ 21.900,00**

MARCA/MODELO: FORD KA 1.0 HA C - ANO/MODELO: 2018/2019 - COR:VERMELHA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA- PLACA FINAL: 8 - CHASSI FINAL: 1021 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CÂMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.

077



CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: NUMERACAO DO CÂMBIO AUSENTE, CASO NECESSITE DE REGULARIZAÇÃO SERÁ POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERAÇÃO.

\*\*\* INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO \*\*\*

\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\*

**Lance Inicial: R\$ 20.800,00**

MARCA/MODELO: FIAT PALIO ELX 1.0 MPI FI - ANO/MODELO: 2010/2010 - COR: CINZA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL 4 - CHASSI FINAL 2515 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CÂMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.

078



CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA, PAINEL FRONTAL AMASSADO E REPARADO, CAPO DIANTEIRA COM AVARIAS, NUMERACAO DO CÂMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZAÇÃO SERÁ POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.

\*\*\* INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO \*\*\*

\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\*

**Lance Inicial: R\$ 9.800,00**

**079**



MARCA/MODELO: RENAULT SANDERO EXPR 1.0 - ANO/MODELO: 2017/2018 - COR: BRANCA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 6 - CHASSI FINAL: 2379 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR. CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA, NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SEREM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.

**\*\*\* INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO \*\*\***

**\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\***

**Lance Inicial: R\$ 17.900,00**

MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN POLO 1.6 - ANO/MODELO: 2012/2013 - COR: PRETA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 5 - CHASSI FINAL: 1249 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.

CHASSI OK/ MOTOR REGULARIZADO/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA:NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITE DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SEREM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.

**\*\*\* INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO \*\*\***

**\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\***

**Lance Inicial: R\$ 15.400,00**

MARCA/MODELO: FIAT STRADA WORKING 1.4 - ANO/MODELO: 2015/2015 - COR: CINZA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL 9 - CHASSI FINAL 4497 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.

CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: NUMERAÇÃO DO CÂMBIO AUSENTE, CASO NECESSITE DE REGULARIZAÇÃO SERÁ POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.

**\*\*\* INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO \*\*\***

**\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\***

**Lance Inicial: R\$ 18.200,00**

MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN NOVO VOYAGE TL MBV - ANO/MODELO: 2018/2018- COR: CINZA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL: 6 - CHASSI FINAL: 2336 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.

CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: NUMERAÇÃO DO CÂMBIO AUSENTE, CASO NECESSITE DE REGULARIZAÇÃO SERÁ POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.

**\*\*\* INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO \*\*\***

**082**



**\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\***

**Lance Inicial: R\$ 20.300,00**

MARCA/MODELO: RENAULT SANDERO EXP 1.0 16V- ANO/MODELO: 2010/2011 - COR: VERMELHA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL: 4 - CHASSI FINAL: 0532 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.

CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: PARABRISA NÃO ORIGINAL , NUMERAÇÃO DO CÂMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZAÇÃO SERÁ POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERAÇÃO

**\*\*\* INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO \*\*\***

**083**



**\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\***

**Lance Inicial: R\$ 9.800,00**

MARCA/MODELO: FORD KA SE 1.10 HA B- ANO/MODELO: 2017/2018- COR: PRATA- COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL: 1 - CHASSI FINAL: 0366 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.

CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: NUMERAÇÃO DO CÂMBIO AUSENTE, CASO NECESSITE DE REGULARIZAÇÃO SERÁ POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERAÇÃO.

**\*\*\* INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO \*\*\***

**084**



**\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\***

**Lance Inicial: R\$ 19.000,00**

MARCA/MODELO: FIAT PALIO WEEK. ATTRACTIVE 1.4 FIRE FLEX 8V - ANO/MODELO: 2013/2014 - COR: PRATA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL: 2 - CHASSI FINAL: 0794 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.

CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: NUMERAÇÃO DO CÂMBIO AUSENTE, CASO NECESSITE DE REGULARIZAÇÃO SERÁ POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERAÇÃO.

**\*\*\* INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO \*\*\***

**085**



**\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\***

**Lance Inicial: R\$ 14.400,00**

**086**



MARCA/MODELO: VOLSKWAGEN SANTANA - ANO/MODELO: 1999/2000- COR: CINZA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL: 4 - CHASSI FINAL: 7652 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.

CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: VIDRO DIANTEIRO LADO DIREITO E PARA BRISA NÃO ORIGINAL, ETIQUETAS BATENTE DE PORTA AUSENTE, COLUNA DIANTEIRA LADO DIREITO REPARADO, CAIXA DE AR JUNCAO COM PE DA COLUNA DIANTEIRA LADO DIREITO REPARADA, NUMERAÇÃO DO CÂMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZAÇÃO SERÁ POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERAÇÃO.

**\*\*\* INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO \*\*\***

**087**



**\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\***

**Lance Inicial: R\$ 6.200,00**

MARCA/MODELO: RENAULT SANDERO AUTH 1.0- ANO/MODELO: 2016/2017- COR: PRATA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA- PLACA FINAL: 1 - CHASSI FINAL: 2122 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.

CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: NUMERAÇÃO DO CÂMBIO AUSENTE, CASO NECESSITE DE REGULARIZAÇÃO SERÁ POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERAÇÃO

**\*\*\* INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO \*\*\***

**088**



**\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\***

**Lance Inicial: R\$ 15.300,00**

MARCA/MODELO: FIAT DOBLO ELX 1.8 FLEX - ANO/MODELO: 2006/2007 - COR: PRATA - COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 1 - CHASSI FINAL: 8752 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.

CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: VIDROS PARABRISA NAO ORIGINAL E TRINCADO, VIDRO TRASEIRO,PORTA TRASEIRA DIREITA E ESQUERDA, VIDRO LATERAL TRASEIRA DIREITA E ESQUERDA TODOS SEM GRAVAÇÃO, PAINEL FRONTAL, PONTAS DE LONGARINA AVARIADA, PARALAMA DIANTEIRO EXTERNO E INTERNO, AVARIADO REPARADO DE FUNILARIA E PINTURA, NUMERAÇÃO DO CÂMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZAÇÃO SERÁ POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERAÇÃO

**\*\*\* INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO \*\*\***

**\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\***

**Lance Inicial: R\$ 11.600,00**

**089**



MARCA/MODELO: HYUNDAI HB20 S 1.6 M CONF- ANO/MODELO: 2014/2014 - COR: PRATA - COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 9 - CHASSI FINAL: 1192 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CÂMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR. CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, CÂMBIO , ETIQUETAS ON LINE, VIDROS, E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERAÇÃO \*\*\* INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO \*\*\*

**090**



\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\*

**Lance Inicial: R\$ 18.500,00**

MARCA/MODELO: FIAT PALIO FIRE FLEX - ANO/MODELO: 2006/2007 - COR: PRATA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL: 5 - CHASSI FINAL: 4624 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CÂMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR. CHASSI COM INÍCIO DE CORROSÃO, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR/ MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: NUMERAÇÃO DO CÂMBIO AUSENTE, CASO NECESSITE DE REGULARIZAÇÃO SERÁ POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERAÇÃO \*\*\* INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO \*\*\*

**091**



\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\*

**Lance Inicial: R\$ 7.900,00**

MARCA/MODELO: CHEVROLET ONIX HATCH LTZ 1.4 - ANO/MODELO: 2014/2014 - COR: PRETO - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 1 - CHASSI FINAL: 5785 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CÂMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR. CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA, PAINEL TRASEIRO AMOLGADO, PARACHOQUE TRASEIRO COM ARRONHOES, REGULARIZAÇÕES POR CONTA DO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, CÂMBIO , ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERAÇÃO \*\*\* INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO \*\*\*

**091**

\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\*

**Lance Inicial: R\$ 17.800,00**

MARCA/MODELO: FIAT STRADA ADVENTURE CD - ANO/MODELO: 2013/2013 - COR: PRETA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 6 - CHASSI FINAL: 3210 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CÂMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR. CHASSI E MOTOR OK/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, CÂMBIO , ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO. \*\*\* INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO \*\*\*

\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\*

**092**



**Lance Inicial: R\$ 19.900,00**

**093**



MARCA/MODELO: CHEVROLET CORSA SED CLASSIC LIFE - ANO/MODELO: 2005/2006 - COR: AZUL - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL - PLACA FINAL: 1 - CHASSI FINAL: 4686 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.

CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: PARABRISA NAO ORIGINAL, PAINEL FRONTAL AVARIADO E RECUPERADO, REPARO DE FUNILARIA E PINTURA NO PAINEL TRASEIRO, RETOQUE DE PINTURA, REGULARIZAÇÕES POR CONTA DO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, CÂMBIO , ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERAÇÃO

**\*\*\* INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO \*\*\***

**\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\***

**Lance Inicial: R\$ 5.600,00**

MARCA/MODELO: CHEVROLET MERIVA MAXX - ANO/MODELO: 2011/2012 - COR: PRETA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 2 - CHASSI FINAL: 6219 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.

CHASSI E MOTOR OK/ ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, CAMBIO , ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.

**\*\*\* INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO \*\*\***

**\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\***

**094**



**095**



**Lance Inicial: R\$ 11.700,00**

MARCA/MODELO: FIAT PUNTO ESSENCE 1.6 - ANO/MODELO: 2013/2014 - COR: BRANCO - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 1 - CHASSI FINAL: 4110 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.

CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: RETOQUE DE PINTURA, NUMERAÇÃO DO CÂMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZAÇÃO SERÁ POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.

**\*\*\* INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO \*\*\***

**\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\***

**096**



**Lance Inicial: R\$ 15.500,00**

MARCA/MODELO: NISSAN VERSA 1.6 SL CVT - ANO/MODELO: 2018/2019 - COR: BRANCO - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 3 - CHASSI FINAL: 8857 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.

CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: NUMERAÇÃO DO CÂMBIO AUSENTE, CASO NECESSITE DE REGULARIZAÇÃO SERÁ POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.

**\*\*\* INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO \*\*\***

**\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\***

**097**



**Lance Inicial: R\$ 28.800,00**

MARCA/MODELO: CHEVROLET ONIX 1.4 MT LT - ANO/MODELO: 2019/2019 - COR: VERMELHA - COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 3 - CHASSI FINAL: 4895 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.

CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: NUMERAÇÃO DO CÂMBIO AUSENTE, CASO NECESSITE DE REGULARIZAÇÃO SERÁ POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.

**\*\*\* INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO \*\*\***

**\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\***

**Lance Inicial: R\$ 21.000,00**

**098**



MARCA/MODELO: FIAT PALIO FIRE ECONOMY - ANO/MODELO: 2010/2011 - COR: PRATA - COMBUSTÍVEL: GASOLINA - PLACA FINAL: 2 - CHASSI FINAL: 1832 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.

CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: VIDRO TRASEIRO NAO ORIGINAL, REPARO DE FUNILARIA E PINTURA, PAINEL FRONTAL AVARIADO, LONGARINA DIANTEIRA LADO DIREITO COM AMOLGAMENTO E TRINCA, HISTORICO DE LEILAO, NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.

**\*\*\* INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO \*\*\***

**\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\***

**Lance Inicial: R\$ 10.100,00**

MARCA/MODELO: CHEVROLET ONIX 1.0 MT LT - ANO/MODELO: 2012/2013 - COR: PRATA - COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 8 - CHASSI FINAL: 8446 - - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.

CHASSI E MOTOR OK/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, CAMBIO , ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO.

**\*\*\* INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO \*\*\***

**099**



**\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\***

**Lance Inicial: R\$ 14.900,00**

MARCA/MODELO: CHEVROLET MERIVA 1.8 CD M - ANO/MODELO: 2004/2004 - COR: PRATA - COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA - PLACA FINAL: 1 - CHASSI FINAL: 8663 - BENS ARREMATADOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, NÃO TESTADOS, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PODENDO APRESENTAR DANOS, AVARIAS E/OU VÍCIOS OCULTOS. DIVERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE MOTOR, CAMBIO, VIDROS, QUILOMETRAGEM, BEM COMO LACRAÇÃO EEMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN FICARÃO A CARGO DO COMPRADOR.

CHASSI E MOTOR OK/ VEICULO VISTORIADO APRESENTA: REPARO DE FUNILARIA E PINTURA, PAINEL FRONTAL AVARIADO E RECUPERADO, NUMERACAO DO CAMBIO AUSENTE, CASO NECESSITEM DE REGULARIZACAO SERA POR CONTA DO FUTURO COMPRADOR/ ITENS DE IDENTIFICACAO DO VEICULO: CHASSI, MOTOR, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTO DE SEGURANCA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERACAO/VEICULO SINISTRO/RECUPERADO

**\*\*\* INFORMAMOS QUE O DOCUMENTO PERTINENTE AO VEÍCULO SERÁ ENTREGUE EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS APÓS REABERTURA DO DETRAN SÃO PAULO \*\*\***

**100**



**\*\*\* RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE A GUINCHO, INDISPENSÁVEL \*\*\***

**Lance Inicial: R\$ 8.300,00**